

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CARRERA GESTIÓN DEL TRANSPORTE

PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI.

Trabajo de Integración Curricular

Tipo: Proyecto de Investigación

Presentado para optar al grado académico de:

LICENCIADA EN GESTIÓN DEL TRANSPORTE

AUTORAS: JESSICA ALEXANDRA CHILUIZA SILVA JESSICA PAOLA GUATO CASTRO

DIRECTOR: ING. JOSE LUIS LLAMUCA LLAMUCA

Riobamba – Ecuador

© 2023, Jessica Alexandra Chiluiza Silva & Jessica Paola Guato Castro

Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica del documento, siempre y cuando se reconozca el Derecho de Autores.

Nosotras, Jessica Alexandra Chiluiza Silva y Jessica Paola Guato Castro, declaramos que el

presente Trabajo de Integración Curricular es de nuestra autoría y los resultados del mismo son

auténticos. Los textos en el documento que provienen de otras fuentes están debidamente citados

y referenciados.

Como autoras asumimos la responsabilidad legal y académica de los contenidos de este Trabajo

de Integración Curricular; el patrimonio intelectual pertenece a la Escuela Superior Politécnica

de Chimborazo.

Riobamba, 01 de junio de 2023

Som Convira

Jessica Alexandra Chiluiza Silva

CI: 0550343529

Jessica Paola Guato Castro

CI: 180551124-1

iii

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CARRERA GESTIÓN DEL TRANSPORTE

El Tribunal del Trabajo de Integración Curricular certifica que: El Trabajo de Integración Curricular; Tipo: Proyecto de Investigación, PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, realizado por las señoritas: JESSICA ALEXANDRA CHILUIZA SILVA y JESSICA PAOLA GUATO CASTRO, ha sido minuciosamente revisado por los Miembros del Tribunal del Trabajo de Integración Curricular, el mismo que cumple con los requisitos científicos, técnicos, legales, en tal virtud el Tribunal Autoriza su presentación.

FECHA

Ing. Diego Alexander Haro Avalos

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

2023-06-01

Ing. José Luis Llamuca Llamuca

DIRECTOR DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR



Ing. Jorge Ernesto Huilca Palacios

ASESOR DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR



DEDICATORIA

El presente trabajo de investigación, previo a la obtención del Título de Licenciada en Gestión de Transporte, meta que refleja mi esfuerzo y perseverancia, está dedicado a Dios y a la Virgen del Cisne que me dieron salud y fortaleza para seguir adelante con mis estudios, a mis padres; Luis Patricio Guato Villegas y Lourdes Janeth Castro Barrera quienes han sido un pilar fundamental por su amor y apoyo incondicional que me brindaron día con día dándome ánimos, cuidándome y nunca dejándome sola siempre a mi lado durante toda mi carrera universitaria, que con su ejemplo crearon mi anhelo de superación y perseverancia ,para el logro que hoy se ve realizado.

El presente trabajo de titulación se la dedico principalmente a mi Dios y la Virgencita de Baños que siempre me han bendecido en todo este largo camino. A mi madre Marlene Silva, gracias por todo el esfuerzo, el apoyo y por la confianza que deposito en mí, gracias porque siempre ha estado a mi lado. A mi padre Luis Chiluiza, este es un logro que quiero compartir con usted, gracias por ser mi papa y por creer en mí que lo lograría. A mis hermanos Javier y Jordán por los ánimos brindados, a mis abuelitos Manuel y Carmen por cada palabra de aliento, a mis abuelitas Olga y Ángela que desde el cielo me miran orgullosas de todo lo que estoy logrando, a mis tíos Myriam y Juan que desde un principio creyeron en mí y nunca me dejaron sola, a mis primos y sobrina que con sus alegrías hicieron de mis días de estrés días de tranquilidad y felicidad y a mi enamorado Oscar que de una u otra manera me apoyo en todo este largo camino brindándome su compresión y amor. Gracias a todos y cada una de las personas que estuvieron apoyándome para

llegar a este momento.

Jessica Ch.

Jessica G.

AGRADECIMIENTO

Primeramente, agradecemos a la prestigiosa Escuela Superior Politécnica de Chimborazo por habernos aceptado ser parte de ella y abierto las puertas de su seno científico para poder estudiar en nuestra carrera Gestión de Transporte, así como también a los diferentes docentes que nos brindaron sus conocimientos y su apoyo para seguir adelante día a día. Agradecemos también a nuestro Director de tesis Ing. José Luis Llamuca y nuestro Miembro Ing. Jorge Huilca por habernos brindado la oportunidad de recurrir a sus capacidades y conocimientos, así como también habernos tenido paciencia para guiarnos durante todo el desarrollo de nuestro trabajo de titulación. Nuestro agradecimiento también va dirigido a la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi por haber dado apertura a nuestro tema a desarrollar y así brindándonos toda la información necesaria. Y como no finalizar agradeciendo a todos los que fueron nuestros compañeros de clases durante todos los niveles de estudio.

Jessica Ch. & Jessica G

TABLA DE CONTENIDO

ÍNDIC	CE DE TABLAS	xi
ÍNDIC	E DE ILUSTRACIONES	xiii
ÍNDIC	CE DE ANEXOS	XV
RESU	MEN	xvi
ABSTI	RACT	xvii
INTRO	ODUCCIÓN	1
G A DÍT		
CAPIT	TULO I	
1.	PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	3
1.1.	Planteamiento del Problema	3
1.1.1.	Limitaciones y delimitaciones	3
1.1.2.	Problema general de la investigación	4
1.1.3.	Problemas específicos de la investigación	4
1.2.	Objetivos	4
1.2.1.	Objetivo General	4
1.2.2.	Objetivos Específicos	4
1.3.	Justificación	5
1.3.1.	Justificación Teórica	5
1.3.2.	Justificación Metodológica	5
1.3.3.	Justificación Práctica	5
1.4.	Idea a defender	6
CAPÍT	TULO II	
2.	MARCO TEÓRICO	7
2.1.	Antecedentes de Investigación	7
2.2.	Siniestros y Accidentes Viales	8
2.2.1.	Siniestros de tránsito	8
2.2.2.	Accidentes de transito	8
2.2.3.	Tipos de personas involucradas	9
2.2.4.	Factores que inciden en la siniestralidad vial en el Ecuador	9
2.2.5.	Diagrama de Pareto	10
2 3	Dlan	10

2.3.1.	Plan estratégico	10
2.3.2.	Estructura de un plan estratégico	11
2.4.	Seguridad vial	13
2.4.1.	Tipos de Seguridad Vial	13
2.4.2.	Pilares de la seguridad vial	15
2.4.3.	Accidentabilidad	17
2.4.4.	Infraestructura vial	17
2.4.5.	Componentes de la infraestructura vial	17
2.4.6.	Señalización vial	24
2.4.7.	Señalización Horizontal	25
2.4.8.	Señalización Vertical	31
2.4.9.	Normas de circulación peatonal y vehicular	37
2.4.10.	Nivel de servicio peatonal	38
2.4.11.	Capacidad de nivel de servicio de una carretera (CC)	40
2.4.12.	Hora de máxima demanda (HMD)	41
CAPÍTI 3.	ULO III MARCO METODOLÓGICO	42
3.1.	Enfoque de la Investigación	
3.2.	Tipo de la investigación	
3.2.1.	Investigación Bibliográfica y Documental	
3.2.2.	Investigación Descriptiva	
3.2.3.	Investigación de campo	
3.3.	Métodos	43
3.3.1.	Método Analítico	43
3.3.2.	Método deductivo	43
3.4.	Diseño	44
3.5.	Técnicas	44
3.5.1.	Observación	44
3.5.2.	Entrevista	44
3.6.	Instrumentos	44
3.6.1.	Ficha de observación	44
3.6.2.	Ficha de conteo	44
3.6.3.	Cuestionario de la entrevista	45
3.7.	Población y muestra	45

3.7.2.	La muestra 46
CAPÍTU	JLO IV
4.	MARCO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 47
4.1.	Situación actual referente a la circulación del tránsito en la zona urbana de
	Salcedo
4.1.1.	Siniestros viales reportados
4.1.2.	Análisis de frecuencia por mes
4.1.3.	Análisis de siniestros de tránsito por día
4.1.4.	Análisis de frecuencia por hora
4.1.5.	Factores que inciden en los siniestros viales
4.1.6.	Tipo de siniestro
4.1.7.	Tipología de vehículos con mayor siniestralidad54
4.1.8.	Vehículos Matriculados en el Cantón Salcedo
4.1.9.	Número Total de Operadoras de Transporte Público Urbano
4.1.10.	Sectores de mayor Siniestralidad
4.2.	Evaluaciones de la infraestructura vial
4.2.1.	Infraestructura vial
4.2.1.1.	Vía primaria: Carretera Panamericana -Salida del Redondel del Príncipe San Miguel
	61
4.2.1.2.	Plaza Eloy Alfaro-Plaza de las Papas
4.2.1.3.	Vía primaria: Carretera Panamericana- salida del Hospital Yerovi Makuar 65
4.2.1.4.	Salida del Colegio 19 de septiembre
4.2.2.	Señalización Vial
4.2.2.1.	Señalización Vertical
4.2.3.	Señalización Horizontal77
4.2.4.	Usuarios
4.2.4.1.	Nivel de servicio-infraestructura peatonal
4.2.4.2.	Características aceras de las vías de la zona urbana de Salcedo
4.2.5.	Vías por tipo de rodadura
4.2.5.1.	Comportamiento del peatón en las vías de Salcedo
4.2.5.2.	Comportamiento del conductor en las vías de Salcedo
4.2.6.	Ubicación de las zonas de conteo
4.2.6.1.	Volumen horario de máxima demanda90
4.2.6.2.	Flujo vehicular

4.2.6.3.	Diagnóstico de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amend	azas de la
	seguridad vial en el Cantón Salcedo.	110
CAPÍTU	ULO V	
5.	MARCO PROPOSITIVO	111
5.1.	Título de la propuesta	111
5.2.	5.2 Alcance	111
5.3.	Plan de seguridad vial para la zona urbana de Salcedo	111
5.3.1.	Objetivos	111
5.3.2.	Referencias normativas y Leyes	111
5.3.3.	Metas estratégicas del Plan de Seguridad Vial	111
5.3.4.	Pilares de la Seguridad Vial	112
5.3.4.1.	Gestión de seguridad vial	113
5.3.4.2.	Vehículos más seguros	113
5.3.4.3.	Infraestructura vial más segura	114
5.3.4.4.	Usuarios más seguros	127
5.4.	Sistema de seguimiento, evaluación y cronograma	128
CAPÍTU	ULO VI	
6.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	133
6.1.	Conclusiones	133
6.2.	Recomendaciones	134
	GRAFÍA	
ANEXO	OS	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2-1:	Factores que inciden en la siniestralidad vial en el Ecuador9
Tabla 2-2:	Pilares de la seguridad vial
Tabla 2-3:	Ancho de carriles en función de la velocidad
Tabla 2-4:	Señalización horizontal
Tabla 2-5:	Características d ellos niveles de servicio por carretera
Tabla 4-1:	Frecuencia de los meses de siniestros de tránsito en el cantón Salcedo 50
Tabla 4-2:	Factores y causas de siniestros en la zona urbana de Salcedo
Tabla 4-3:	Vehículos Matriculados por mes 2022
Tabla 4-4:	Operadoras de Transporte Urbano en el Cantón Salcedo
Tabla 4-5:	Estado de la infraestructura Zona 1 - Salida del Redondel del Príncipe San
	Miguel, Carretera Panamericana 62
Tabla 4-6:	Estado de la infraestructura Zona 2 – Plaza Eloy Alfaro-Plaza de las Papas 64
Tabla 4-7:	Estado de la infraestructura Zona 3 - Panamericana- sector Hospital Yerovi
	Makuar
Tabla 4-8:	Estado de la infraestructura Zona 4 – Colegio 19 de Septiembre
Tabla 4-9:	Señalización Vertical en la zona urbana de Salcedo
Tabla 4-10:	Estado de la Señalización Vertical en la zona urbana de Salcedo-Zona 1 71
Tabla 4-11:	Estado de la Señalización Vertical Zona 2 – Salida de la Plaza Eloy Alfaro-Plaza
	de las Papas
Tabla 4-12:	Estado de la Señalización Vertical Zona 3 – Salida del Hospital Yerovi Makuart
	– Panamericana
Tabla 4-13:	Estado de la Señalización Vertical Zona 4 – Salida del Colegio 19 de septiembre
	75
Tabla 4-14:	Señalización Horizontal en la zona urbana de Salcedo
Tabla 4-15:	Nivel de servicio de la infraestructura peatonal
Tabla 4-16:	Características aceras de las vías de la zona urbana de Salcedo
Tabla 4-17:	Vías por tipo de rodadura en las zonas de Mayor siniestro
Tabla 4-18:	Ubicación de las estaciones de conteo en Salcedo
Tabla 4-19:	Flujo vehicular por tipo de vehículos
Tabla 4-20:	Cálculo de la Hora de Máxima Demanda, Promedio del Conteo (Jueves, Viernes,
	Sábado), Zona 1 ,Redondel del Príncipe San Miguel- Carretera Panamericana.
	94
Tabla 4-21:	Cálculo de la Hora de Máxima Demanda, Promedio del Conteo (Jueves, Viernes,
	Sáhado) Zona 2 Plaza Floy Alfaro 95

Tabla 4-22:	Cálculo de la Hora de Máxima Demanda, Promedio del Conteo (Jueves, Vi	iernes,
	Sábado), Zona 3 Salida del Hospital Yerovi Makuar_Panamericana	96
Tabla 4-23:	Cálculo de la Hora de Máxima Demanda, Promedio del Conteo (Jueves, Vi	iernes,
	Sábado), ZONA 4, Colegio 19 de Septiembre	97
Tabla 4-24:	Flujo vehicular de día jueves-Zona 1	98
Tabla 4-25:	Flujo vehicular de día viernes-Zona 1	99
Tabla 4-26:	Flujo vehicular de día sábado- Zona 1	100
Tabla 4-27:	Flujo vehicular de día jueves- Zona 2	101
Tabla 4-28:	Flujo vehicular de día viernes- Zona 2	102
Tabla 4-29:	Flujo vehicular de día sábado- Zona 2	103
Tabla 4-30:	Flujo vehicular de día jueves- Zona 3	104
Tabla 4-31:	Flujo vehicular de día viernes- Zona 3	105
Tabla 4-32:	Flujo vehicular de día sábado- Zona 3	106
Tabla 4-33:	Flujo vehicular de día jueves- Zona 4	107
Tabla 4-34:	Flujo vehicular de día viernes- Zona 4	108
Tabla 4-35:	Flujo vehicular de día sábado- Zona 4	109
Tabla 5-1:	Metas estratégicas del Plan de Seguridad Vial en la zona de Salcedo	112
Tabla 5-2:	Prioridad de paso	116
Tabla 5-3:	Prohibición de estacionar	117
Tabla 5-4:	Señalética advertencia de Hospital	119
Tabla 5-5:	Señalética vertical-Zona escolar	121
Tabla 5-6:	Tratamiento de puntos críticos en Salcedo- Señalización Vertical	123
Tabla 5-7:	Tratamiento de puntos críticos en Salcedo- Señalización horizontal	125
Tabla 5-8:	Tratamiento de puntos críticos en Salcedo- Infraestructura	126
Tabla 5-9:	Seguimiento y presupuesto	129
Tabla 5-10:	Cronograma	131

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 2-1:	Diagrama de Pareto de las causas principales de un accidente de tránsito.	10
Ilustración 2-2:	Estructura de un Plan estratégico	11
Ilustración 2-3:	Factores del análisis de FODA	12
Ilustración 2-4:	Componentes	17
Ilustración 2-5:	Líneas segmentadas de separación de circulación opuesta	18
Ilustración 2-6:	Doble línea continua con ejemplo de tachas	19
Ilustración 2-7:	Doble línea mixta: continua y segmentada	19
Ilustración 2-8:	Altura en zona Urbana	34
Ilustración 2-9:	Orientación de las señales	34
Ilustración 2-10:	Pare	35
Ilustración 2-11:	Señalética ceda el paso	35
Ilustración 2-12:	Señalética de No girar en U	35
Ilustración 2-13:	Señalética de Parada y sus características	36
Ilustración 2-14:	Señalética de dirección de una vía	36
Ilustración 2-15:	Señalética de dirección de una vía	36
Ilustración 2-16:	Prohibido estacionar	37
Ilustración 2-17:	Señalética de no entre	37
Ilustración 2-18:	Nivel de servicio de la infraestructura peatonal	39
Ilustración 3-1:	Ubicación de la zona urbana de Salcedo a nivel cantonal	45
Ilustración 4-1:	Grafica de la base de datos de los siniestros de Transito (Ecu,911)	47
Ilustración 4-2:	Índice de siniestralidad	48
Ilustración 4-3:	Tendencia del número de siniestros de tránsito en Salcedo, 2018-2022	49
Ilustración 4-4:	Tendencia del número de lesionados en siniestros de tránsito en Salcedo.	49
Ilustración 4-5:	Tendencia del número de fallecidos en siniestros de tránsito en Salceo	do,
	2018-2022	50
Ilustración 4-6:	Distribución en porcentaje de fallecidos en siniestros de tránsito por días	51
Ilustración 4-7:	Distribución en porcentaje de fallecidos en siniestros de tránsito por hor	as.
		51
Ilustración 4-8:	Factores que inciden en los siniestros de tránsito en Salcedo, 2017-2022.	52
Ilustración 4-9:	Diagrama de Pareto de las causas de los siniestros de tránsito en Salcedo	53
Ilustración 4-10:	Frecuencia de los tipos de siniestros de tránsito en cantón Salcedo, 20	17-
	2022	54
Ilustración 4-11:	Siniestro por tipo de vehículo en el cantón Salcedo, 2017-2022	54
Ilustración 4.12	Vehículos Matriculados	55

Ilustración 4-13:	Diagrama de Pareto de las causas de los siniestros de tránsito en Salcedo 58
Ilustración 4-14:	Zonas de mayor incidencia de siniestralidad en la zona urbana de Salcedo59
Ilustración 4-15:	Principales zonas de mayor siniestrabilidad en la zona urbana de Salcedo.60
Ilustración 4-16:	Panamericana- Salida del Redondel del Príncipe San Miguel
Ilustración 4-17:	Estado de la infraestructura Zona 1
Ilustración 4-18:	Calle Vicente Maldonado zona Plaza Eloy Alfaro
Ilustración 4-19:	Estado de la infraestructura Zona 2
Ilustración 4-20:	Panamericana- sector Hospital Yerovi Makuar
Ilustración 4-21:	Colegio 19 de septiembre
Ilustración 4-22:	Vías por tipo de rodadura
Ilustración 4-23:	Transito del peatón en las aceras de las vías de Salcedo
Ilustración 4-24:	Respeto a las indicaciones del semáforo en las vías de Salcedo 84
Ilustración 4-25:	Comportamiento del conductor en las vías de Salcedo
Ilustración 4-26:	Volumen y hora de máxima demanda en la zona urbana de Salcedo 91
Ilustración 4-27:	Matriz FODA
Ilustración 5-1:	Programas y líneas de acción para el pilar 1: Gestión de seguridad vial 113
Ilustración 5-2:	Programas y líneas de acción para el pilar 2: Vehículos más seguros 114
Ilustración 5-3:	Programas y líneas de acción para el pilar 2: Infraestructura vial más segura
Ilustración 5-4:	Ubicación de la señalética Vetical_Zona 1
Ilustración 5-5:	Ubicación de la señalética Vetical_Zona 2
Ilustración 5-6:	Acera-bandas de circulación
Ilustración 5-7:	Ubicación de la señalética Vetical_Zona 3

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A: BASE DE DATOS DE LAS ZONAS DE MAYOR SINIESTRABILIDAD.

ANEXO B: FICHA DE OBSERVACIÓN DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL.

ANEXO C: FICHA DE OBSERVACIÓN DE SEÑALÉTICA VERTICAL.

ANEXO D: FICHA DE OBSERVACIÓN DE SEÑALÉTICA VERTICAL.

ANEXO E: FICHA PEATONAL

ANEXO F: FICHA DE ENTREVISTAS

ANEXO G: PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

ANEXO H: PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.

ANEXO I: PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

RESUMEN

El cantón Salcedo no cuenta con un plan estratégico que ayude a mejorar la seguridad vial por ello el objetivo de la investigación fue desarrollar un Plan estratégico para mejorar la seguridad vial en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. Para ello se realizó el diagnóstico de la situación actual referente a la circulación del tránsito en las zonas de mayor siniestrabilidad, mediante la utilización de instrumentos de investigación en la zona urbana consolidada del cantón. Posteriormente se evaluó los datos obtenidos a través de la información de campo sobre la circulación del tránsito mediante parámetros y lineamientos de la seguridad vial, donde se evidencian que los meses de mayor frecuencia de siniestros son enero, febrero y diciembre. Los siniestros viales fueron causados por el factor humano (88%), mecánico (8%) y medio ambientales (4%). En la zona urbana de Salcedo para el periodo 2018-2022 se ha identificado cuatro zonas de alta frecuencia de siniestros como son: salida del Redondel del Príncipe-Carretera Panamericana (Zona 1), salida de la Plaza Eloy Alfaro (Zona 2), salida del Hospital Yerovi Makuar- Panamericana (Zona 3), salida del Colegio 19 de septiembre (Zona 4). La evaluación de la infraestructura vial de la zona urbana de Salcedo es de asfalto (31%) solo para la carretera Panamericana y adoquín (69 %) para toda la zona; con un estado de la capa de rodadura y aceras regulares. En Salcedo se evidencia un 93,5% de señalización vertical y la señalización horizontal existe, pero no es visible (71%), aunque solo el 23% cumple con la normativa. El Plan de seguridad vial para la zona urbana del cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi se fundamenta en los cuatro pilares de seguridad vial como son: gestión de la seguridad, vehículos más seguros, infraestructura vial más segura y usuarios más seguros.

Palabras clave: <SINIESTRO>, <SEGURIDAD VIAL>, <PLAN ESTRATÉGICO>, <INFRAESTRUTURA VIAL>, < SALCEDO (CANTÓN)>.



28-06-2023

ABSTRACT

The Salcedo canton lacks a strategic plan to improve road safety. Therefore, this research aimed to develop a strategic plan to enhance road safety in the Salcedo canton, Cotopaxi province. The current situation regarding traffic circulation in the most accident-prone areas was diagnosed using research tools in the consolidated urban zone of the canton. Subsequently, the data obtained from field information on traffic circulation was evaluated based on road safety parameters and guidelines. It was found that the months with the highest frequency of accidents were January, February, and December. Road accidents were caused by human factors (88%), mechanical factors (8%), and environmental factors (4%). In the urban area of Salcedo, four high-frequency accident zones were identified for the period 2018-2022: the exit of the Redondel del Príncipe-Pan-American Highway (Zone 1), the exit of Plaza Eloy Alfaro (Zone 2), the exit of Hospital Yerovi Makuar-Pan-American Highway (Zone 3), and the exit of Colegio 19 de Septiembre (Zone 4). The evaluation of the road infrastructure in the urban area of Salcedo showed that 31% of the roads were asphalt (only the Pan- American Highway), while 69% were cobblestone throughout the zone. The road surface and sidewalks were in regular condition. Salcedo had 93.5% vertical signage, but horizontal signage existed but was not visible (71%), with only 23% complying with regulations. The road safety plan for the urban area of the Salcedo canton, Cotopaxi province, is based on the four pillars of road safety: safety management, safer vehicles, safer road infrastructure, and safer users.

Keywords: <ACCIDENT>, <ROADSAFETY>, <STRATEGICPLAN>, <ROAD INFRASTRUCTURE>, <SALCEDO (CANTON)>.

Lic. Leonardo E. Cabezas A.

0601880420

INTRODUCCIÓN

Los siniestros de tránsito se ubican como la octava causa principal de muerte en todo el mundo, y representan el 2,2% de todas las muertes a nivel mundial. Cada año 1,35 millones de personas mueren en siniestros de tránsito, con un promedio de más de 3000 muertes de tránsito por día en todo el mundo. Además, de 20 a 50 millones de personas resultan lesionadas o discapacitadas en siniestros de tránsito (Organización Mundial de la Salud 2015). Estadísticamente, evidencia que cada 24 segundos muere una persona en un accidente de tránsito en cualquier parte del mundo (Organización Mundial de la Salud 2020). Los jóvenes menores de 30 años se ven especialmente afectados, siendo los accidentes de tráfico su primera causa de muerte. Por lo tanto, muchos países desarrollan estrategias para mejorar la seguridad vial y, como resultado, el número de muertes parece haberse estancado en los últimos 10 años (Meißner y Rieck 2022). Por eso la seguridad vial y del tránsito está ganando atención a nivel mundial en la última década. Así, la inclusión de la seguridad vial y la prevención de siniestros de tránsito por parte de las Naciones Unidas está entre sus objetivos en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

El uso intensivo del automóvil, principalmente después de los años 50, creó entornos urbanos dependientes del automóvil donde se encuentran serios problemas (van Wee y Handy 2016). En ciudades urbana tiene problemas como la congestión del tráfico, accidentes de tráfico, espacios públicos inaccesibles, expansión urbana, degradación ambiental, entre otros (Tsigdinos y Vlastos 2021). Estas circunstancias, que no pueden sostener un nivel de movilidad aceptable y una calidad de vida suficiente para todos, necesitan una perspectiva de planificación de seguridad vial sostenible (Nakamura 2014). Por lo tanto, las zonas urbanas deberían desarrollar estrategias que incluyan las medidas políticas adecuadas, para limitar esta realidad orientada al automóvil y dar más prioridad a las personas (Gehl 2016). Los peatones y ciclistas pertenecen a los usuarios de la vía más vulnerables (Tsigdinos y Vlastos 2021), siendo la seguridad de los peatones un gran desafío para los planificadores de sistemas de transporte, ingenieros de tránsito y legisladores. Las interacciones de vehículos y peatones en áreas urbanas se han amplificado en los últimos tiempos debido a la rápida urbanización y el crecimiento vehicular. Las interacción y conflictos entre peatones y vehículos, especialmente en los cruces peatonales, plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de los peatones (Chaudhari et al. 2021). Los conflictos graves se producen cuando los usuarios de la carretera no logran predecir ni reaccionar ante las decisiones de otros usuarios. Además, los diferentes comportamientos de los conductores y peatones también pueden dar lugar a malentendidos, lo que da lugar a conflictos de diversa gravedad.

En este sentido la seguridad vial debe ser creada como un sistema social, caracterizado de manera holística y comprende una variedad de procesos o actividades en los que participan diferentes actores que interactúan entre sí (Merchán, Pérez, y Aristizábal 2011).

Por lo tanto, se vuelve imperativo investigar exhaustivamente el comportamiento de los vehículos y los peatones para evaluar la seguridad. Por eso en esta investigación se plante desarrollar un plan estratégico de seguridad vial para fomentar el respeto en la circulación de peatones y vehículos, mediante la aplicación de normas ya establecidas y reguladas.

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 1.

1.1. Planteamiento del Problema

Según (OMS 2018) la seguridad vial a nivel mundial es una de las acciones que deben ser

consideradas como el pilar para el desarrollo de un país, en vista que el número de perdidas

humana va en incremento con un valor promedio anual de 1,35 millones de muertes generadas

por lesiones de tránsito, se proponen medidas de prevención para todos los actores viales, entre

ellas; vías más seguras, legislaciones de los países sólidas, vehículos seguros, entre otras que

permitan reducir el porcentaje de siniestralidad.

En Ecuador a través de inspecciones viales realizadas se pudo constatar que en ciertos parámetros

referentes a la seguridad vial existen problemas evidentes; entre ellos, desgaste de la capa de

rodadura generando inconvenientes en la circulación de los automotores, escasa retro

reflectividad en la señalización lo cual no permite que los conductores se movilicen con mayor

seguridad, es por ello que para alcanzar estándares internacionales de seguridad vial es necesario

realizar evaluaciones constantes del estado de las redes viales posteriores a su construcción

(Consultores RHV 2017).

En el cantón Salcedo diariamente se movilizan en la zona urbana una gran cantidad de personas

debido a las actividades que desarrollan, entre ellas; estudio, trabajo, compras, por este motivo se

incrementa la posibilidad de siniestros por la atracción tanto de peatones como de vehículos que

se realizan hasta el área. Uno de los siniestros suscitados en el casco urbano del cantón se produjo

debido al exceso de velocidad e irrespeto de la señalización vial existente por parte del conductor,

en el cual se produjo daños materiales tras la colisión de dos vehículos involucrados (Gaceta 2019).

1.1.1. Limitaciones y delimitaciones

Campo de acción: Gestión de Transporte Terrestre

Área: Seguridad Vial

Espacio: Zona urbana del cantón Salcedo

3

1.1.2. Problema general de la investigación

Los siniestros de tránsito son un problema global que engloba a toda la sociedad porque cada uno de nosotros somos usuarios de las vías. Lamentablemente los siniestros de tránsito en los cantones de Cotopaxi se han incrementado en los últimos años, generando problemas complejos que van más allá de los daños económicos y materiales; que desencadenan en el incremento de herido y muertos. Las personas que transitan en la zona urbana de Salcedo no tienen garantizado la libre y segura movilidad terrestre.

1.1.3. Problemas específicos de la investigación

La zona urbana de Salcedo no tiene un plan un plan estratégico de seguridad vial para fomentar el respeto en la circulación de peatones y vehículos, mediante la aplicación de normas ya establecidas y reguladas. Es decir, no existe una herramienta de gestión con acciones, estrategias, mecanismos y medidas de planificación, seguimiento y mejora; para disminuir el porcentaje de siniestralidad y accidentabilidad en la zona urbana de Salcedo

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Desarrollar un plan estratégico de seguridad vial para fomentar el respeto en la circulación de peatones y vehículos, mediante la aplicación de normas ya establecidas y reguladas.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Diagnosticar la situación actual referente a la circulación del tránsito en las zonas de mayor siniestrabilidad, mediante la utilización de instrumentos de investigación en la zona urbana consolidada del cantón.
- Evaluar los datos obtenidos a través de la información de campo sobre la circulación del tránsito mediante parámetros y lineamientos de la seguridad vial.
- Proponer soluciones estratégicas para el mejoramiento de la seguridad vial de la zona urbana consolidada del cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi.

1.3. Justificación

1.3.1. Justificación Teórica

La seguridad vial es la principal oportunidad donde todos los usuarios de la vías pueden intervenir para salvar vidas, es por ello que a nivel mundial la OMS plantea la aplicación de políticas apropiadas para brindar mayor seguridad en las vías de tránsito, entre ellas; el diseño vial debe estar acorde al volumen de tránsito existente, mantener un mantenimiento constante del sistema vial en cuanto a la capa de rodadura y señalización, y principalmente la creación de campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad (OMS, 2018).

El plan mundial decenio de acción para la seguridad vial 2021-200, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas, está dirigido a gobiernos nacionales y locales, con el propósito que se desarrollen planes que permitan con el reducir las muertes y traumatismos ocasionados por los siniestros de tránsito en un 50% durante este periodo establecido, en el cual se tomen en cuenta medias referentes a infraestructura vial, uso seguro de las vías de tránsito, transporte multimodal, vehículos seguros y una respuesta oportuna ante un siniestro.

En el cantón Salcedo es de suma importancia realizar un plan estratégico de seguridad vial en la zona urbana, debido a los siniestros que han sido registrados en el sector, para lo cual es necesario considerar las medidas plasmadas en el plan mundial del decenio de acción para la seguridad vial, de esta manera se podrá mejorar la movilidad de la población.

1.3.2. Justificación Metodológica

El presente proyecto de investigación se basa en la realización de varios estudios que estarán enfocados a un plan estratégico de seguridad vial acorde a los conocimientos adquiridos en cada nivel de estudio.

1.3.3. Justificación Práctica

La realización de este trabajo de titulación se enfoca principalmente en dar soluciones estratégicas aplicables para mejorar la seguridad vial en el cantón salcedo provincia de Cotopaxi, como resultado de esta investigación se espera disminuir considerablemente el índice de siniestrabilidad mediante la elaboración de un plan estratégico de seguridad vial que involucre a todas las personas que hacen uso de la vía.

1.4. Idea a defender

El plan estratégico para mejorar la seguridad vial permitirá disminuir la siniestrabilidad que día a día ocurren, brindando a los ciudadanos mayor seguridad al circular por las vías del cantón Salcedo.

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de Investigación

Actualmente, la seguridad vial es un tema relevante y discutible a nivel mundial ya que está relacionado con el transporte y que este a la vez evoluciona constantemente razón por la cual la demanda del parque automotor aumenta debido a que los individuos adquieren un vehículo para movilizarse fácilmente y hasta en ocasiones al adquirirlo lo hacen sin tener la debida capacitación que requiere para poder conducir un auto para poder transportarse, por ende el desconocimiento de las normas de seguridad vial. Uno de los principales problemas con los que varios países cuentan con el aumento progresivo de accidentes debido a que desconocen el cómo hacer uso de las vías correctamente los conductores, ocurren siniestros que traen como consecuencia desde pérdidas materiales hasta la perdida de la vida.

Los factores que influyen dentro de un accidente de tránsito son tres, el primero es el factor humano es aquel individuo que realiza todas y cada una de las maniobras al momento de conducir un automotor teniendo relación directa con el tráfico vehicular y los peatones, el vehículo es otro factor influyente ya que en ocasiones la causa del accidente es por fallas mecánicas debido a la falta de control minucioso en las revisiones vehiculares él y por último el entorno que es por la falta de mantenimiento en la infraestructura vial ya que se produce accidentes o congestión vehicular misma producida por las diferentes irregularidades viales.

Según la (OMS, 2018) en su informe anual evidencia 1,35 millones de muertes por accidentes de tránsito al año. Los traumatismos causados por el tránsito son ahora la principal causa de muerte entre las personas de 5 a 29 años, debido a diferentes causas como lo son la deficiente señalética, la mala infraestructura y la principal la falta de educación en tema de seguridad vial en este aspecto involucra a los conductores, peatones, ciclistas y motociclistas. El informe sugiere que el precio que se paga por la movilidad es demasiado alto, especialmente porque existen medidas probadas. Es indispensable acciones eficaces para disminuir en número de siniestros viales; así, cumplir con los objetivos globales del futuro.

En el Ecuador las cifras reveladas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos registro un aumento del (26%) de siniestros de tránsito en relación al año 2020 así como el aumento de un (34%) en el número de víctimas involucradas entre fallecidos y lesionados, en el tipo de vehículos involucrados el más relevante con un porcentaje mayor es el automóvil ya que cuenta con un

(35,23%) a comparación con la motocicleta (20.77%) y la camioneta (10.63%), las provincias con la mayor tasa de mortalidad por cada cien mil habitantes in situ son Morona Santiago con un (35,37%), Bolívar (23,65 %) Santo Domingo de los Tsáchilas (20,58%). (INEC, 2022)

Los siniestros viales son considerados problema multisectorial; así como de salud pública. De acuerdo a estadísticas mundiales los en vías de desarrollo concentran más del 90% de fallecido y lesionados. Para el 2015 en Ecuador el Ministerio de Transporte y Obras Públicas reformuló el Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV 2013-2020) y pasó a denominarlo Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV 2015-2020), este cambio se realizó con el objetivo de disminuir en un 40% los siniestros viales, con una tasa de siniestralidad en 8,9 x 1.000 vehículo y tasa de mortalidad en 11,7 x 100.000 habitantes.

2.2. Siniestros y Accidentes Viales

2.2.1. Siniestros de tránsito

Los siniestros son acciones o hechos que ocurre en lugares o vías destinados al uso público o privado. Peo estos hechos son involuntaria ocasionados por una o más causas y con independencia del grado de estas; sin embargo, ocasionan individuos lesionados con diversa gravedad o naturaleza, daños materiales en vehículos, vías o infraestructura o personas muertas. El OISEVI (Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial) donde Ecuador es miembro, emplea este término para definir cualquier suceso de tránsito con implicación de por lo menos un vehículo en circulación, en una vía pública o privada y con consecuencias de al menos una persona muerta o herida. Se considera siniestro a las colisiones entre vehículos, vehículos y animales, vehículos y obstáculos fijos, entre vehículos y peatones; y las colisiones con vehículos ferroviarios (ANT, 2019).

2.2.2. Accidentes de transito

Estos accidentes se miden considerando el número de personas fallecidas y lesionadas en accidentes viales dentro de un mes, pero se excluye los suicidios realizados con vehículos motorizados. Un vehículo de carretera incluye autobuses, autocares, trolebuses, tranvías (tranvías) y vehículos de carretera utilizados para el transporte de mercancías y pasajeros. Los vehículos de carretera se atribuyen a los países en los que están matriculados, mientras que las muertes se atribuyen a los países en los que se producen. Es número de accidentes se mide considerando el número de personas, por millón de vehículos o habitantes (OECD, 2002). El suicidio o su intento no se considera un accidente, pero, si este provoca heridas a otro usuario vial, entonces el suceso se considera un accidente con víctimas (ANT, 2019)...

2.2.3. Tipos de personas involucradas

Peatón, es la persona que circula en las vías (acera, carretera, calles y caminos) a pie, también, se considera a las personas con discapacidad que circulan en vehículos especiales manejados por terceros o por ellos mismos.

Pasajero, es la persona que emplea un medio de transporte para trasladarse de un lugar a otro, pero sin ser el conductor.

Conductor e n cambio es la persona facultad legalmente para manejar un vehículo automotor, y quien dirige, guía o maniobra un vehículo (RLOTTTSV, 2016).

2.2.4. Factores que inciden en la siniestralidad vial en el Ecuador

Existen varios factores los cuales se agrupan en tres grandes grupos como se detalla a continuación:

Tabla 2-1: Factores que inciden en la siniestralidad vial en el Ecuador

Factor	Causa
	 Conduce bajo la influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos.
	 Conduce bajo la influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos.
Humano: diferentes conductas del	 Conduce bajo la influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos.
conductor	 Conducir desatento a las condiciones de tránsito
	 Conducir en estado de somnolencia o malas condiciones físicas
	 Conducir vehículo superando los límites máximos de velocidad.
	 Falla mecánica en los sistemas y/o neumáticos.
	- No guardar la distancia lateral mínima de seguridad entre
	vehículos.
	 No mantener la distancia prudencial con respecto al vehículo que le antecede.
	 Peatón transita bajo influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos.
Medio Ambiental:	 Condiciones ambientales y/o atmosféricas: presencia de neblina,
son las condiciones al	niebla, lluvia y granizo, lluvia, que provoca asfalto mojado,
manejar	derrumbes, así como paso del ganado.
Mecánico: son fallas	- Revisión del vehículo: aceite, agua, frenos, cinturones de
bajo el control del	seguridad, parabrisas o limpiabrisas, llanta de repuestos,
conductor	herramientas y luces

Fuente: (ANT, 2019).

2.2.5. Diagrama de Pareto

Este diagrama es una gráfica de barras que organiza datos mayores a menor, de izquierda a derecha. La importancia de esta gráfica radica en el orden de prioridades para la toma de decisiones viales y determinar a su vez cuáles son los problemas más graves que se deben resolver primero (Souza 2019). Es decir, la gráfica hacer visibles los problemas reales de siniestralidad vial y reducir las pérdidas humanas.

Además, este diagrama se fundamenta en la "Ley 80-20", donde el 20% de las causas o factores concentran el 80% del efecto del problema que se analiza.




Ilustración 2-1: Diagrama de Pareto de las causas principales de un accidente de tránsito **Fuente**: (Saquisare y Oswaldo 2029).

2.3. Plan

Es una herramienta que permite mantener una organización adecuada de actividades o estrategias planificadas, puede estar diseñado a largo, mediano o corto plazo según las necesidades halladas en el área de estudio, de esta manera se podrá tomas decisiones oportunas con el fin de dar cumplimiento a las propuestas establecidas dentro del plan (Martínez & Milla, 2017).

2.3.1. Plan estratégico

Se considera como una herramienta que se encarga de recopilar las acciones de una organización con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de la misión establecida, de esta manera se van forjando o construyendo pilares importantes para el crecimiento institucional, el plan estratégico

puede ser desarrollado una vez que se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa, a través de criterios internos y externos (Goodstain, 2017, pág. 109).

2.3.2. Estructura de un plan estratégico

Para (Goodstein, Nolan, y Pfeiffer 2017) la estructura que posee un plan estratégico es:



Ilustración 2-2: Estructura de un Plan estratégico

Fuente: (Goodstein, Nolan, y Pfeiffer 2017).

Introducción

Es una breve descripción acerca del tema a tratar, es un preámbulo en el cual da a conocer en general lo más importante en lo que abarca todo su desarrollo además debe de precisa, estructurada y correctamente redactada para su mejor comprensión.

Misión

La misión dentro del desarrollo de un plan estratégico es primordial ya que describe el propósito principal a seguir, además de cumplir con los objetivos generales ya planteados y que posteriormente deben ser aplicados.

Visión

Según el autor Jack Fleitman la visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas (Thompson, 2006)

Diagnóstico del FODA

El FODA se utiliza desde épocas pasadas presentando puntos a favor y puntos en contra. Al optar por esta metodología el análisis es sencillo y fácil como una herramienta de apoyo para el desarrollo de estrategias. Así mismo se puede mencionar que constituye una herramienta de fácil uso, simplificando en muchos casos el análisis de factores que son de importancia en cuanto a la elaboración de estrategia (Goodstein et al. 2017).




Ilustración 2-3: Factores del análisis de FODA

Fuente: (Goodstein et al. 2017).

Desarrollo de Estrategias

Desarrollar estrategias es realmente un modo de enfocar sus esfuerzos y comprender cómo va a conseguir que esto se realice, además deben estar formadas siempre con antelación a adoptar las acciones, Las estrategias deben también ser actualizadas periódicamente para conocer las necesidades, incluyendo nuevas oportunidades y oposiciones que surjan contra los esfuerzos del grupo.

Plan de Acción

Un plan de acción permite asegurar que la visión de una organización en temas viales. Describe el modo en que el grupo empleará las estrategias para el alcance de sus objetivos. Un plan comprende consiste en proceso, pasos de acción o cambios a realizar en los usuarios viales (Merchán et al. 2011).

Existen algunas ventajas al realizar el plan de acción:

Da credibilidad

Asegura que los usuarios viales no pasan por alto alguno de los detalles.

• Mejora la eficiencia: ahorrar energía, tiempo y recursos a lo largo del trabajo.

• Responsabilidad: incrementar las oportunidades de los usuarios viales para que hagan lo que

necesitan hacer.

2.4. Seguridad vial

Es una disciplina cuyo fin es aportar con herramientas eficientes para garantizar seguridad a los

usuarios de la vía; entre ellos, conductor, peatón, ciclista, de tal manera que, a través de criterios

aplicados en su beneficio, permita reducir los siniestros de tránsito suscitados en la vía y de esta

manera mejorar la convivencia diaria en la red vial.

2.4.1. Tipos de Seguridad Vial

Seguridad vial activa

Se denomina así a los elementos que proporcionan mayor estabilidad al vehículo, permitiendo un

adecuado desplazamiento cuando se encuentra en marcha, de esta manera se reduce la

probabilidad de sufrir un posible accidente en la vía, entre ellos los neumáticos, frenos,

suspensión, dirección, iluminación entre otros elementos (Fundación CE 2022).

Los neumáticos: Los neumáticos necesitan cuidado y mantenimiento; de esto depende que los

demás sistemas de seguridad activa cumplan su función adecuadamente. Esto se debe porque los

neumáticos suministran estabilidad y adherencia al coche; además un buen estado de las llantas,

ayudan a reducir la distancia de frenado y el consumo de combustible.

Frenos: Actualmente los sistemas de frenado son independientes entre ellos, permitiendo al

conductor frenar de manera seguridad, aunque uno de los frenos falle. También, existe los

sistemas antibloqueo (ABS) que permite disminuir la distancia de frenado y así, como cambiar de

dirección para evadir obstáculos.

Detección del ángulo muerto: Detectar ángulos muertos de los retrovisores la presencia de

vehículos permite evitar siniestros de tránsito.

13

Sistema de dirección: El sistema de dirección permite realizar maniobrar en el vehículo de forma segura o correcta.

Sistema de suspensión: Este sistema permite que los vehículos sean estables en todo momento y controlar las inclinaciones del vehículo; evitando así, que éste de salga de la vía.

Sistemas de control de estabilidad (ESP): Los ESP se conocen también como antivuelco; ya que tienen sensores que perciben la posición del volante, velocidad de los neumáticos y posición del acelerador.

Iluminación: La iluminación en un vehículo muy importante ya que permite una tener buena visión; así, como para poder ser visible a los otros vehículos en circulación y evitar siniestros.

Seguridad vial pasiva

Son los elementos que actúan en la seguridad de los ocupantes antes de producirse un accidente, reduciéndose al mínimo las posibles lesiones que puedan ocurrir, entre los dispositivos necesarios se encuentran: cinturón de seguridad, pretensores, airbags, asientos y apoya cabezas.

El cinturón de seguridad: todos los pasajeros deben tener siempre puesto el cinturón de seguridad, esta acción permite el bloquea los impulsos y evita que las personas salgan del vehículo o se golpeen en caso de que haya un impacto fuerte.

Los reposacabezas: estos elementos permiten evitar que ocurran los "latigazos"; es decir, lesiones cervicales que se presentan cuando hay accidentes viales, afectan la espalda y el cuello.

El airbag: son elemento "bolsas de aire", que en realidad no son de aire, sino componentes químicos que se disparan gracias cuando existe un impacto y tienen como finalidad aminorar los golpes de los pasajeros.

La carrocería y el chasis: estos dos elementos absorben una parte de la energía que se produce con un impacto o choque.

Los cristales: los cristales de los parabrisas están diseñados para que no estallen, ni salten astillas cuando se presenta un accidente. Pero, los cristales de las ventanas son un más débiles.

2.4.2. Pilares de la seguridad vial

Cinco pilares del Plan Global de la ONU para la Década de Acción para la Seguridad Vial (2011). En la reunión denominada Década de Acción para la Seguridad Vial realizada por la ONU, recomendaron medidas de seguridad vial fundamentada en los cinco pilares que tiene un enfoque de "sistemas seguros" de Visión Zero (ONU, 2011):

- La gestión de la seguridad vial, su objetivo animar a la creación de alianzas multisectoriales y coordinación con organismos coordinadore; de tal forma que se establezca capacidad para elaborar metas, planes y estrategias nacionales sobre seguridad vial.
- Infraestructura vial segura, su objetivo es mejorar la seguridad específica y la calidad de protección de las redes de carreteras.
- Vehículos seguros, su objetivo es alentar la instalación de mejores tecnologías en seguridad activa, así, como seguridad pasiva de los vehículos
- Usuarios seguros: su objetivo es elaborar programas integrales para optimizar el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito, mediante educación vial entre los usuarios, uso del cinturón de seguridad y crear conciencia de la conducción bajo efecto de bebidas embriagantes, disminuir la velocidad excesiva entre otras.
- Respuesta eficaz posterior a una colisión, su objetivo es incrementar la capacidad de respuesta a las emergencias ocasionadas por los siniestros de tránsito. Así, mejorar nota la capacidad de los sistemas de salud.

Tabla 2-2: Pilares de la seguridad vial

Pilar	Actividades
Gestión De La Seguridad Vial	 Aplicar políticas que promuevan el diseño urbano compacto. Establecer políticas que reduzcan la velocidad y den prioridad a las necesidades de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. Promover el desarrollo orientado al tránsito para concentrar los desarrollos urbanos y comerciales alrededor de los nodos de transporte masivo. Facilitar la conectividad intermodal entre el tránsito y los planes de uso compartido de bicicletas en las principales paradas de tránsito y crear conexiones de transporte.

	- Promover la comercialización positiva y el uso de incentivos como
	la participación de los empleadores en los costos de los abonos del
	transporte público
	 Establecer clasificaciones funcionales y criterios de desempeño de seguridad para cada grupo de usuarios.
Infraestructura Vial	- Revisar y actualizar la legislación y las normas de diseño locales
Segura	según la necesidad de los usuarios.
	- Especificar una norma técnica y un objetivo de clasificación por
	estrellas para todos los diseños vinculados a cada usuario de red vial
Vehículo Seguro	- Instaurar normas de seguridad armonizadas de alta calidad para vehículos de motor nuevos y usados, cinturones de seguridad, sistemas de retanción infentil y essens de motociclete.
Vehículo Seguro	sistemas de retención infantil y cascos de motocicleta.
	- Mantener normas de seguridad armonizadas y de alta calidad
	durante todo el ciclo de vida del vehículo (matriculación vehicular)
	- Promulgar y hacer cumplir la legislación sobre seguridad vial
	(límites de velocidad, alcohol en la sangre de conductores, uso de
	cinturones de seguridad, cascos, sistemas de retención infantil)
	- Establecer normas de circulación y requisitos para el permiso de
Hanaria Canna	conducción.
Usuario Seguro	- Garantizar que la infraestructura vial tenga en cuenta las
	necesidades de todos sus usuarios y esté diseñada para propiciar
	comportamientos seguros.
	- Utilizar las características y tecnologías de seguridad del vehículo
	para apoyar comportamientos seguros
	- Establecer un mecanismo para activar la respuesta tras las
	colisiones.
	- Fortalecer la capacidad de respuesta entre quienes intervienen en
Respuesta Eficaz	ella y no son expertos (profesionales no médicos).
Posterior A Una	 Fortalecer la atención médica profesional
Colisión	 Establecer requisitos multidisciplinarios de investigación posterior
	a la colisión
	 Proporcionar apoyo social, judicial y, cuando corresponda,
	financiero a las familias en duelo y a los sobrevivientes.
	-

2.4.3. Accidentabilidad

Se refiere a un índice o porcentaje de accidentes que pueden ocurrir en un lapso de tiempo sea en

semanas, meses o años, y que como producto del suceso se pueden generar lesiones graves o

leves, perjudicando la salud de las personas que han sido participes del accidente o causando

pérdidas materiales (Seguel Conejeros et al., 2017).

Es aquel acontecimiento que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e inesperadamente,

determinado por condiciones y actos irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a

factores humanos, vehículos preponderantemente automotores, condiciones ambientales,

señalización y estado de la carretera; los cuales ocasionan pérdidas económicas, humanas y/o

lesiones, así como secuelas físicas o psicológicas y daños a terceros.

2.4.4. Infraestructura vial

Es un conjunto de elementos diseñado en base a normativas nacionales, para facilitar la

movilización de los medios de transporte y el desplazamiento seguro de los peatones vulnerables,

posterior a la construcción el estado debe realizar el mantenimiento adecuado de la vía para

mantener en constante funcionamiento, ya que se considera como un bien de gran importancia

para el desarrollo económico de un país.

2.4.5. Componentes de la infraestructura vial

Arcén Carril Carril Carril Arcén

Plataforma Plataforma

Ilustración 2-4: Componentes

Fuente: (Montoya, 2017).

17

Plataforma

Parte principal de una vía, que está destinada al uso del medio de transporte para realizar diversos traslados, ya sea de pasajeros o bienes.

Carril

Son bandas longitudinales en ocasiones demarcadas de color blanco en la vía, con el fin de separar el tránsito vehicular y mantener la seguridad de los usuarios viales, cada carril debe disponer de un ancho mínimo para que los vehículos puedan respetar el espacio asignado.

El Ancho del carril, está en fusión de la experiencia internacional, donde se demuestra que a mayor amplitud de los carriles estimula a mayor velocidad, por ello el ancho del carril, debe establecerse según lo que se indica en la tabla siguiente:

Tabla 2-3: Ancho de carriles en función de la velocidad

Velocidad máxima de la vía	Ancho del carril (m)
(km/h)	
< a 50 (urbana)	Mínimo 3,00 m
50 a 90 (rural)	Entre 3 m y 3,5 m
> a 90 (rural)	Entre 3,5 m y 3,8 m

Fuente: INEN, 2011.

Las líneas segmentadas de separación de circulación opuesta en los carriles son líneas de color amarillo, y se puede rebasar siempre y cuando haya seguridad. Se utilizan donde las características geométricas de la vía permiten virajes y rebasamiento y los virajes.




Ilustración 2-5: Líneas segmentadas de separación de circulación opuesta **Fuente:** INEN, 2011.

Doble línea continua, estas líneas son conocidas también como línea de barrera y sirven para separar carriles de circulación opuesta continuas, son dos líneas amarillas paralelas (de 100 a 150 mm) con tachas a los costados separadas por un espacio (100 mm). Es decir, se emplea para calzadas con doble sentido, donde la visibilidad se ve reducida por curvas, pendientes entre otros, no se puede realizar rebasamientos o virajes de forma segura.




Ilustración 2-6: Doble línea continua con ejemplo de tachas

Fuente: INEN, 2011.

La doble línea mixta, son 2 líneas paralelas continuas de color amarillas continua, pero hay otra segmentada (100 mm de ancho) cada una están separadas (100 mm). Los vehículos pueden cruzar la línea segmentada siempre que exista seguridad, pero es prohibido cruzar la línea continua para realizar rebasamientos.




Ilustración 2-7: Doble línea mixta: continua y segmentada

Fuente: INEN, 2011.

Calzada

Está compuesta por un número de carriles destinados a la circulación de vehículos, pueden poseer sentido unidireccional o bidireccional, según la necesidad existente, cuando las vías son bidireccionales están separadas por isletas o parterre para mayor seguridad de los peatones y conductores. Existen varios tipos de calzadas como se detalla a continuación:

Carretera de calzadas separadas.

- Autopista.
- Autovía.
- Carretera multicarril

Carretera de calzada única:

- Carretera convencional
- Otros tipos

Carretera de sentido único de circulación.

- Vía colectora distribuidora.
- Vía lateral 6 (calzada lateral).
- Ramal.
- Vía de giro.
- Vía de servicio.

– Acera

Área longitudinal ubicada en los extremos de la vía, destinada al uso exclusivo de los peatones, disponen de rampas de acceso para que las personas con movilidad reducida puedan acceder al lugar.

- Berma

Son franjas ubicadas en los extremos de la calzada, destinadas al uso de los vehículos que circulan por la vía y presentan problemas en el automotor, por ende, requiere de inmediato estacionamiento para realizar modificaciones que permitan continuar con el viaje.

Parterre

Diseñada para separar el sentido vial y precautelar la seguridad de los peatones que atraviesan una vía, generalmente el componente vial es construido amigable al medio ambiente, es decir dispone de vegetación en su interior.

Capa de rodadura

La capa de rodadura es todo material de espolvoreo manual, automático y puede estar seco o en hidratado. La capa de rodadura se incorpora a la masa del hormigón mediante el fraguado, esto aporta elementos endurecedores creando una mezcla homogénea y monolítica como papa intermedia entra capa de hormigón y la rodadura (Tomala y Laica ,2015). Existen diferentes tipos de capa de rodadura las principales se detallan a continuación:

Capa de riego de sello: su finalidad es mejorar la resistencia ante un derrapamiento y seguridad de la superficie de rodadura. Esta capa es recomendada para carreteras con un alto rebote elástico y no se debe colocar sobre carpetas nuevas.

Mortero asfáltico: está constituido por materiales pétreos de granulometría fina con un grosor de 1 a 2 cm y se ubica sobre la carpeta asfáltica con el objetivo de evitar que los carros se derrapen (medida extra de seguridad). También se puede emplear para corregir desprendimientos de la carpeta asfáltica (menores).

Stone Mastic Asphalt (SMA): esta capa de rodadura está constituida por agregados pétreos, o por fibra de celulosa y asfalto modificado. Su ubicación comúnmente es sobre capas de mezcla asfáltica proporcionando una capa de rodadura uniforme, sin almacenamiento de agua, evitando así el derrape.

Capa de textura abierta: de igual, manera que la capa SMA tiene la misma constitución de agregados. Su objetivo principal es proporcionar una capa de rodadura cómoda, uniforme y segura. Se recomienda ubicar en carreteras donde las precipitaciones anuales sean mayores a 800 mm.

Ciclovía

La ciclovía es un espacio exclusivo de los ciclistas para que puedan transitar tranquilamente dentro de una calles y avenidas. Su diseño y construcción debe considerarse dentro de la

planificación y el ordenamiento vial (Qualia 2014). Su señalética horizontal tiene forma de una bicicleta de color blanco, sus dimensiones se detallan en la siguiente figura:




Figura 1-2: Dimensiones de la señalética

Fuente: (Qualia 2014).

El cruce de las ciclo vías son señalizaciones que indica a los ciclista y vehículos motorizados su circulación (senda). Esta señalización delimitada por líneas segmentadas, conformada por cuadrados blancos (500 mm de lado) y unos separados de 500 mm. Cuando el cruce en un ciclo vía es por semáforo se debe señalar con una línea de pare porque enfrenta luz roja.




Figura 2-2: Cruce de ciclo vía

Fuente: (Qualia 2014).

Estacionamiento tarifado

Estos estacionamientos surgen por la necesidad de crear espacios para estacionar vehículos en zonas de alta demanda. Esta situación se sobre todo en ciudades de cabeceras cantonales o ciudad donde la oferta de lugares es limitada, casco histórico y su entorno, donde la trama urbana no está establecida para absorber la alta concurrencia de vehículos (EMMETT-EP, 2019).

El control de estos espacios comúnmente está a cargo de los Agentes Civiles de Tránsito (ACT). Las infracciones determinadas para el mal uso del sistema SERT, son las siguientes:

- Exceder los tiempos de estacionamiento.
- Estacionar un vehículo sin realizar el pago de la tarifa.
- Falsificar, alterar u ocultar el dispositivo de control respectivo.
- Obstruir las plazas de estacionamientos.
- No colocar o presentar el dispositivo de control de pago.

Cuando el usuario comete alguna de estas infracciones deberá cancelar y una multa equivalente al 5 % de una remuneración básica unificada y la tarifa respectiva por el tiempo de uso de la plaza de estacionamiento.

Parqueadero en batería

Este parqueadero consiste en ubicar el vehículo en paralelo a otros coches; uno al lado del otro; la línea o acera será siempre el límite de separación correcta y segura. La distancia ideal es de metro y medio.



Figura 3-2: Aparcamiento en batería hacia delante

Fuente: (EMMETT-EP, 2019).

Parqueadero en Paralelo

Para este tipo de parqueadero los carros se ubican uno delante del otro con el morro de un automóvil detrás de la parte trasera del otro coche. Para este tipo de parqueo requiere confianza, experiencia y paciencia. Los estacionamientos deben tener un espacio un mínimo de 7.5 m (largo) y 2.75 m (ancho) en las calles el ancho debe ser de 3.35 m.

2.4.6. Señalización vial

Las señales viales son símbolos que permiten una comunicación instantánea con los conductores, se usan porque superan las barreras del idioma y se están convirtiendo en estándar para los dispositivos de control de tráfico en todo el mundo.

a) Color

El color de las señales de tráfico es un indicador importante; así el color rojo en las señales se limita a indicar alto, ceder el paso y prohibición.

- Un fondo blanco indica una señal reglamentaria
- El azul indica servicios al usuario de la carretera, información turística y rutas de evacuación
- El amarillo se utiliza como un mensaje general de advertencia
- El color verde indica guía direccional o movimientos de tráfico permitidos
- El coral se emplea para las señales de gestión de incidentes
- El amarillo/verde pero fluorescente se utiliza para zonas escolares y pasos de peatones
- El color naranja se emplea como guía en las zonas de trabajo de la carretera y advertencia
- El color marrón es utilizado para orientación a sitios de interés cultural o recreación pública.

b) La forma

La forma de las señales también son alertar para los usuarios de la vía y conductores sobre el tipo de información que se indica en la señal. Las normas de tráfico vehicular se comunican en señales rectangulares o cuadradas, pero con la dirección más larga vertical o cuadrada. También, hay signos adicionales que se detallan a continuación:

- La forma octagonal para detenerse
- La forma triangular pero invertido para ceder el paso.
- La forma diamante de los letreros indica advertencias.
- Un cartel circular indica cruce del ferrocarril.
- Las formas pentagonales muestran zonas escolares.

2.4.7. Señalización Horizontal

Con base en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-2:2011(INEN 2011), en toda señal de tránsito debe imperar las condiciones como: visibilidad para llamar la atención, elegible y fácil d entender, debe comunicar respeto, creíble y debe dar tiempo adecuado al usuario para responder adecuadamente.

Las señales además la señalización horizontal debe cumplir con las siguientes condiciones generales:

- Tamaño, colores, contraste, composición, forma y retroreflectividad, esta combinación debe atraer la atención los usuarios,
- Forma, colores y diagramación del mensaje, esta combinación debe ser claro y sencillo
- Legibilidad y tamaño correspondan al emplazamiento utilizado, esto permite un considerable de reacción.
- Tamaño, forma y mensaje concerniente a la situación que se señaliza, ayudando a su acatamiento y credibilidad.
- Las características de tamaño y color se visualizan de igual manera en el transcurso del día, períodos de visibilidad limitada y noche.

Otras condiciones generales son:

Ubicación

Todas las señaléticas deben ser instalada de tal forma que llamen la atención de los usuarios viales de distintas capacidades cognitivas, visuales y psicomotoras; otorgando así, facilidad y el tiempo adecuado para leerla, distinguirla de su entorno, entenderla, seleccionar la acción o maniobra adecuada. Un conductor que viaja con la velocidad máxima permitida para esa vía debe tener la capacidad y el tiempo suficiente para cumplir todas estas acciones

Conservación y mantenimiento

El mantenimiento y conservación es fundamental en toda señalización porque esta tiene una vida útil que depende de los materiales de fabricación utilizados, de las condiciones ambientales y agentes externos; así como la permanencia de las condiciones que la justifican su instalación. Para ello, resulta fundamental que las autoridades responsables del mantenimiento de las

señalizaciones cuenten con un inventario de su ubicación y fecha de instalación; así como de un programa de inspección y mantenimiento de tal manera que se asegure su oportuna retiro, remplazo o limpieza.

Uniformidad

La uniformidad de la señalización debe ser con base a los establecido en el Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 004-1-2011. Esto, facilita el entendimiento y reconocimiento de las señales por parte de los usuarios a nivel nacional.

Simbología

A nivel de país existe mayor preferencia a señales con mensajes simbólicos que señales con texto; porque el uso de símbolos permite una rápida comprensión del mensaje, aportando así, a una mejor seguridad vial.

Esta normativa también considera requisitos específicos que se detalla a continuación:

Función

Esta señalización se utiliza para advertir, regular o guiar la circulación o a los usuarios de la vía, siendo un elemento indispensable para la gestión y seguridad de tránsito. Las señalizaciones horizontales pueden utilizarse solas y/o junto con otros dispositivos de señalización.

Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 004-1-2011 propones la clasificación según su forma:

Líneas longitudinales

Estas líneas se utilizan para determinar carriles; donde se indicar zonas con prohibición de estacionar, zonas con o sin prohibición de adelantar, y para carriles de uso exclusivo

Líneas transversales

Estas líneas se utilizan principalmente en cruces para para señalizar sendas destinadas al cruce de peatones o de bicicletas y para mostrar el lugar antes del cual los vehículos deben detenerse.

Símbolos y leyendas

Esto se utiliza para advertir y guiar al usuario; así, como para regular la circulación. Se considera

para este tipo de señalización: triángulos ceda el paso, flechas, leyendas tales como pare, solo

trole, taxis, carril exclusivo parada de bus.

Materiales

Para la señalización horizontal. Corresponde a los materiales que son aplicados en capas delgadas,

como pinturas, materiales plásticos, termoplásticos, epóxidos, cintas preformadas, entre otras, las

características mínimas del material de aplicación debe ser pintura de tráfico acrílicas con

microesferas, siendo opcional en zonas urbanas dependiendo de los niveles de iluminación.

La señalización horizontal debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos de espesor para su

aplicación.

MÍNIMO ZONA URBANA

300 (micras) en seco

MÍNIMO ZONA RURAL

250 (micras) en seco

Mensaje

Su mensaje se trasmite a través de símbolos, líneas y leyendas colocadas sobre la superficie de la

carretera. Es decir, son señales de gran efecto porque están instaladas en la zona donde los

usuarios viales concentran su atención y son comprendidas y percibidas sin que éstos desvíen su

visión de la calzada.

Sin embargo, las señalizaciones presentan ciertas limitaciones.

❖ Se percibe a menor distancia que las señales verticales,

Son ocultadas generalmente por sedimentos en la vía,

Su visibilidad se puede ver afectada por la presencia de neblina y agua.

Son sensibles al tránsito, a las condiciones ambientales, climáticas, al estado y características

de la superficie de la calzada, por lo que requieren mantenimiento más frecuente que otras

señales.

27

Ubicación

La ubicación de las señales de tránsito debe garantizar a los usuarios viales que condicen a máxima velocidad permitidas puedan ver las señales y comprender su mensaje. Las señales viales deben ubicarse en:

- Para informar o advertir sobre acciones o maniobras que se puede o debe realizar más adelante.
- Al iniciar un tramo o al finalizar una autorización o restricción, en este caso la señalización debe ubicarse en el lugar específico donde se requiere,

Dimensiones

Las dimensiones de la señalización dependen de la velocidad máxima de la vía en que se ubican.

Retro reflexión

Las señalizaciones deben ser visibles en cualquier período de tiempo y bajo toda condición climática, por ello se construirán con materiales apropiados, como micro-esferas de vidrio, y deben someterse a procedimientos que aseguren su retroflexión. Esta permite mayor visibilidad en la noche al ser iluminadas por las luces de los vehículos.


Las señalizaciones deben presentar permanentemente los valores mínimos de retro reflexión señalados en la NTE INEN 1 042 vigente., Pinturas de tráfico, y los materiales retroreflectivos. El color de la señalización en general es **blancas y amarillas**, estas señalizaciones complementarias pueden ser blancas, amarillas, o rojas, debiendo coincidir el color de la línea con el cuerpo del elemento que la contiene, con excepción de las tachas bicolor. Se utiliza el blanco para indicar líneas que pueden ser traspasadas, el amarillo para señalar líneas que pueden o no ser traspasadas, y rojas que se instalan exclusivamente junto a la línea de borde derecho, que indica no cruce o peligro.

Cruzadas

Son demarcaciones realizadas en la calzada o vía de circulación, permite una adecuada circulación de vehículos y peatones a través del uso de flechas, líneas o símbolos, de esta manera los usuarios pueden circular apropiadamente, son establecer con el fin que todos respecten y evitar accidentes de tránsito o sanciones por parte de un ente regulador (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2011).


Tabla 2-4: Señalización horizontal

Tipo Descripción Líneas segmentadas de separación de Las líneas son de color amarrillo, pueden ser circulación opuesta traspasadas siempre y cuando haya seguridad para realizar la maniobra sin poner en riesgo la vida de algún usuario vial, se establece donde las características geométricas de la vía permitan realizar virajes o rebasamiento. Doble línea Continua (Línea de barrera) con eje de tachas a 12,00 m. Se emplean en calzadas con doble sentido de tránsito en donde la visibilidad de la vía se ve reducida por curvas, pendientes, por ello no se permite maniobras de rebasamientos o virajes a la izquierda de forma segura. Doble línea mixta Consiste en la implementación de dos líneas amarillas paralelas una continua y la otra segmentada, esta señalización permite que el vehículo realice una maniobra de rebasamiento mientras exista seguridad. Tacha amarilla Bidireccional Línea segmentada vía de dos carriles La relación entre el tramo demarcado y la brecha de una línea de separación de carril segmentada varía según la velocidad máxima de operación de la vía. Tacha Blanca Unidirecciona señalización indica prohibición Esta la estacionamiento permanentemente a lo largo de Líneas de prohibición de estacionamiento un tramo de vía a menos que se indique un horario de restricción, su color es amarillo, debe




estar acompañada de una señalética vertical de PROHIBIDO ESTACIONAR.

Líneas de borde de calzada Continuas




Estas líneas continuas son las más usadas para señalar el borde de la calzada, adicionalmente se puede reforzar con tachas

Línea de pare en intersección con semáforos, con cruce peatonal



Indica al conductor que, al estar la luz roja en el semáforo, el lugar donde el vehículo debe detenerse, al disponer de un cruce peatonal esta debe demarcarse 2,00 m antes.

Líneas de cruce cebra



La señalización indica la trayectoria que deben seguir los peatones al atravesar una calzada; se demarcan en todas las zonas donde existe un conflicto peatonal y vehicular, y/o donde existen altos volúmenes peatonales. Se clasifican en:

- * Línea "Cruce Cebra"
- * Línea de cruce controlado con semáforos peatonales y/o vehiculares.

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2011).

2.4.8. Señalización Vertical

Según la norma (Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización, 2011) toda señalización de tránsito debe satisfacer las siguientes condiciones mínimas para cumplir su objetivo, así como las especificaciones técnicas las cuales deben ser cumplidas y se hace referencia a continuación:

- ❖ Debe ser necesaria,
- Debe llamar la atención y ser visible
- ❖ Debe ser fácil de entender y legible
- Debe dar tiempo suficiente al usuario para responder adecuadamente,
- Debe infundir respeto
- Debe ser creible

Por las características anotadas y con el diseño adecuado de la señalización vertical, las vías tendrán una circulación segura, siempre que el usuario respete las señales que están ubicadas a lo largo de las mismas sobre placas verticales, colocadas en las bermas o aceras, que tienen por misión: Advertir, Regular o Informar a los usuarios de la vía, con la necesaria antelación (Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización, 2011).

Conforme a las señales recomendadas en el presente estudio de factibilidad, las mismas se clasifican en: REGLAMENTARIAS, PREVENTIVAS e INFORMATIVAS.

Reglamentarias

son las que notifican a los usuarios sobre las limitaciones, restricciones y prohibiciones que existen en la carretera pudiendo ser prohibitivas u obligatorias. Estas señales por lo general son en fondo blanco, con letras negras o rojas.

Preventivas

Indican la proximidad de un peligro difícil de ser percibido a tiempo, son de forma cuadrada (romboidal), colocadas de tal manera que los vértices opuestos formen una vertical y una horizontal. Por lo general, las señales preventivas son en fondo amarillo y letras de color negro.

Informativas

Son las encargadas de proveer al usuario de la información sobre la ruta, sitios de interés y servicios que se tienen a los lados de la vía. La mayoría de las señales informativas son rectangulares. Las de información se clasifican en: a) Señales para identificar carreteras, b) Señales de dirección y distancias y c) Señales de localización.

Las señales de identificación tienen forma de escudo, se las ubican junto con las de dirección y distancia, son de forma rectangular.

Las señales de localización son de forma rectangular y están diseñadas igual que las anteriores, tienen fondo verde con leyenda y símbolos blancos, se ubican inmediatamente antes de las poblaciones.

Como norma general, las señales verticales deben ubicarse sobre el espaldón o acera, al lado derecho de la calzada normalmente a la dirección del tráfico.

Retro reflectividad e iluminación

Las señales deben ser retroreflectivas o iluminadas, de modo que puedan verse sus colores y forma, tanto en la noche como en el día. En algunos caos puede ser necesario iluminación, pero cuando la retroreflectividad se considera inefectiva. La retroreflectividad se logra con materiales retroreflectivos y deben ser usados en todas las señales.

Tamaño de las señales

Las dimensiones de las señales son variables y se asignan conforme a la velocidad de circulación sobre las vías, las dimensiones fueron asignadas conforme a lo establecido en el manual INEN (RTE INEN 004-1:2011).

Colocación de las señales

Las señales se deben colocar, instalar en el lado derecho de la vía. En circunstancias especiales pueden duplicarse al lado izquierdo o colocarse sobre la calzada.

Hay que tomar precauciones cuando se instalan señales, para asegurar que estas no se obstruyan unas con otras o que su visibilidad sea reducida.

Las reglas para la ubicación lateral de señales al costado de la vía, soporte de estructura para señales aéreas y, altura de montajes de estas señales son:

- La colocación lateral se mide desde el filo de la vía al borde de la señal más cercano a la vía.
- ❖ La altura, debe ser desde la proyección de la superficie de la calzada en el filo inferior de la señal o lado inferior.
- ❖ Colocación lateral en zona urbana. En vías con aceras, las señales deben colocarse, a mínimo 300 milímetros (300 mm) del filo del bordillo, y máximo a 1,00 metro (1,0 m.) Cuando existen bordillos montables o semi montables, por ejemplo, en parterres o islas de tránsito la separación mínima debe ser de 500 mm. En vías urbanas sin aceras, o en ciertas vías arteriales diseñadas para movimiento de tránsito expreso, son más apropiadas las distancias indicadas en el literal 5.8.3.2 del manual INEN 004-1:2011.
- ❖ Altura en zona urbana. en vías con aceras, para impedir obstrucciones a los peatones, la altura libre de la señal no debe < 2,00 m desde la superficie de la acera hasta el borde inferior de la señal, o 2,20 m para disminuir la interrupción que pueden ocasionar vehículos estacionados. Sin no se considera vehículos o peatones se puede emplear altura del numeral 5.8.3.4 del manual INEN 004-1:2011.
- Longitudinalmente y en condiciones especiales, en donde no exista la distancia suficiente que permita colocar dos señales verticales individuales separadas, se podrán adosar dos tableros de señales verticales en un solo poste.
- ❖ La altura de la señal medida. Desde el extremo inferior del tablero hasta el nivel de la superficie de rodadura no debe ser menor de 1,50 m, para aquéllas que se instalen en el área rural.

Orientación

Para evitar el deslumbramiento desde las superficies de las señales, estas deben ser orientadas con un ángulo de 5° y en dirección al tránsito que estas sirven, en alineamientos curvos, el ángulo de instalación debe ser definido por el curso de aproximación del tránsito y no por el filo de la carretera en el punto donde la señal es colocada.




Ilustración 2-8: Altura en zona Urbana

Fuente: Normas INEN-004-02. 2011.




Ilustración 2-9: Orientación de las señales

 $\textbf{Fuente} : Normas\ INEN-004-02.\ 2011.$

Según el (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2011), son rótulos colocados en los extremos de las vías que poseen pictogramas y leyendas en base a las necesidades de prevención que se visualice en cada sector, de esta manera se busca reducir el riesgo de accidentes y prevenir a los usuarios de peligros existentes en los tramos de circulación.

Clasificación de las Señalética Vertical

Pare, Informa al conductor que debe detener por completo su vehículo y podrá reanudar el movimiento cuando la acción no cause ningún daño alguno a terceras personas.



Código No.	Dimensiones (mm)	Dimensiones (mm) y serie de letras
R1 - 1A	600 x 600	200 Ca
R1 –1B	750 x 750	240 Ca
R1 – 1 C	900 x 900	280 Ca

Ilustración 2-10: Pare

Fuente: Normas INEN-004-02. 2011.

Ceda el Paso

Esta señalética indica que los conductores deben ceder el paso a los carros que transitan por la vía a la cual se aproximan, pero sin detenerse, y verificar si existe un espacio adecuado para cruzarla o para ingresar con seguridad a la carretera y podrá realizar la maniobra sin perturbar la seguridad de los otros conductores.



Código No.	Dimensiones (mm)	Dimensiones (mm) y serie de letras	
		Línea 1	Línea 2
R1 - 2A	750	120 En	100 Da
R1 - 2B	900	140 En	120 Da
R1 - 2C	1200	160 En	140 Da

Ilustración 2-11: Señalética ceda el paso

Fuente: Normas INEN-004-02. 2011.

No Girar en U

Esta señalética muestra al conductor que no puede virar en U por la carretera que circulaba.



Código No.	Dimensiones (mm)
R2-8A	600 x 600
R2-8B	750 x 750
R2-8C	900 x 900

Ilustración 2-12: Señalética de No girar en U

Fuente: Normas INEN-004-02. 2011.

Parada de Bus

Indica el lugar donde la unidad de transporte público puede permitir que los pasajeros desciendan o asciendan a la unidad.



Fondo Azul Retroreflectivo

Símbolo Color Azul

Retroreflectivo en fondo color blanco

Retroreflectivo Orla color blanca Letra color blanca

Ilustración 2-13: Señalética de Parada y sus características

Fuente: Normas INEN-004-02. 2011.

Una Vía

Señalización que representa, circulación solo en la dirección indicada o en doble vía, esta señal se instala al iniciar y terminar la cuadra, para mayor guía del conductor.



R2-1 I



R2-1 D

CODIGO	DIMENSION ES (mm)	DIMENSIONES Y SERIE DE LETRAS (mm)
R2-1A (I o D)	900*300	100 Ca
R2-1B (I o D)	1350*450	140Ca

Ilustración 2-14: Señalética de dirección de una vía

Fuente: Normas INEN-004-02. 2011.

Doble Vía

Representa que el sentido de circulación de la vía es de dos sentidos opuestos, debe ubicarse en el comienzo de una calzada o calle de doble vía y repetirse en todas las intersecciones y cruces. Hay que considera que este tipo de señal se deben ubicar en ambos lados de la calle.




CODIGO	DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES Y SERIE DE LETRAS (mm)
R2-2A	900*300	100 Ca
R2-2B	1350*450	140Ca

Ilustración 2-15: Señalética de dirección de una vía

Fuente: Normas INEN-004-02. 2011.

Prohibido Estacionar

Esta señal indica la prohibición de estacionar a partir del área donde está instalada y para el sentido señalado por las flechas, hasta la próxima intersección.



Código	Dimensiones
No.	(mm)
R5-1a A	600 x 600
R5-1b B	750 x 750
R5-1c C	900 x 900

Ilustración 2-16: Prohibido estacionar

Fuente: Normas INEN-004-02. 2011.

No Entre

Es usada para indicar a los conductores la prohibición de ingresar a una zona restringida para el tránsito o para notificar la prohibición de ingresar a una vía donde el tráfico circula en contraflujo.



R2-7

 Código No.
 Dimensiones (mm)

 R2-7A
 600 x 600

 R2-7B
 750 x 750

 R2-7C
 900 x 900

Ilustración 2-17: señalética de no entre

Fuente: Normas INEN-004-02. 2011.

2.4.9. Normas de circulación peatonal y vehicular

En base al Reglamento a la Lay de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establecido por la (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012), las normas establecidas para la circulación peatonal y vehicular son:

Peatones

- ❖ Deben circular por seguridad por el paso cebra cuando un peatón atraviese la vía
- Los peatones poseen derecho de vía una vez que han accedido a demarcaciones establecidas en la calzada
- Las aceras son destinadas para la circulación peatonal
- ❖ Las personas con capacidades reducidas pueden acceder a las rampas construidas con libertad
- Pueden hacer uso de la calzada solo en situaciones excepcionales, cuando las aceras se encuentren obstruidas
- Los niños deben circular por la acera en no más de dos hileras
- ❖ No deben cruzar la vía en forma diagonal

Vehículos

- ❖ La circulación de los vehículos será únicamente por la calzada
- ❖ La berma solo puede usar los vehículos por emergencia o detenciones
- Los vehículos deben detenerse en intersecciones demarcadas para dar prioridad al peatón
- Cuando existan peatones en la calzada, los vehículos deben reducir la velocidad.
- ❖ Deberán respetar los dispositivos de control de tránsito ubicados en la calzada.
- ❖ El rebasamiento de los vehículos solo podrán realizarlo por el lado izquierdo, sin poner en peligro la seguridad de los peatones o conductores que circulen por la calzada.

2.4.10. Nivel de servicio peatonal

La determinación de la calidad de circulación en la infraestructura peatonal depende del nivel de servicio que ofrece dicha infraestructura. Su evaluación se puede realizar mediante la metodología del manual de Highway Capacity Manual (Romana et al. 2010), esta metodología se basa en el análisis de los flujos peatonales de acuerdo con base a la capacidad peatonal. Para esto se calcula el nivel de servicio clasificándola en seis niveles, desde la letra A (flujo libre) hasta la letra F (flujo forzado). En la siguiente figura se evidencia la estimación de los niveles de servicio.

- Nivel de Servicio A: corresponde a una circulación a flujo libre; donde los usuarios, considerados, pero de forma individual, están virtualmente libres de las acciones de la presencia de otros usuarios en la circulación.
- Nivel de Servicio B: este nivel corresponde a un rango del flujo estable, los usuarios tienen la libertad de selección de las velocidades deseadas; aunque se puede ver afectada por la disminución de libertad de maniobra en relación con la del nivel de servicio A

- Nivel de Servicio C: en este nivel el rango de flujo es estable, pero es el comienzo del donde la operación de los usuarios individuales ya se ve influenciadas de forma significativa por las interacciones con los otros usuarios viales.
- Nivel de Servicio D: en este tipo de nivel la circulación de densidad es elevada, pero estable.
 Las maniobras y velocidad se ven seriamente restringidas, el peatón experimenta un nivel general de comodidad y conveniencia bajo.
- Nivel de Servicio E: en este nivel se está cerca al, límite de su capacidad; el movimiento de los usuarios es baja pero bastante uniforme. La libertad de maniobra para circular es extremadamente difícil, y se consigue forzando al peatón a ceder el paso.
- Nivel de Servicio F: este nivel se caracteriza por un flujo forzado; es decir, la cantidad de usuarios transitando excede la cantidad que puede pasar por cómo, se detalla en la siguiente figura.




Ilustración 2-18: Nivel de servicio de la infraestructura peatonal

Fuente: (Romana et al. 2010).

2.4.11. Capacidad de nivel de servicio de una carretera (CC)

La CC es otro factor y se refiere al número máximo de vehículos que puede transitar por un punto o tramo uniforme de una calle, carretero o vía durante cierto período de tiempo. Es capacidad se considera en flujo ininterrumpido (zonas pobladas) y en condiciones de flujo interrumpido (Hernández y Gilberto 2015).

En la siguiente tabla se evidencia las características de los niveles de servicios de una carretera considerando la velocidad máxima del Highway Capacity Manual.

Nivel de Servicio A: es un flujo libre en una vía, pero esta vía tiene especificaciones geométricas adecuadas. El conductor tiene libertad para maniobrar y con la velocidad deseada, esto se debe porque no existir interferencia con otros vehículos y por contar vías sin restricción al estar en concordancia con la topografía de la zona.

Nivel de Servicio B: es un flujo donde aparecer restricciones al flujo libre o la vía presenta especificaciones geométricas que disminuye un poco la velocidad. El conductor presenta pocas restricciones para maniobrar y conducir con la velocidad deseada. Para mantener la velocidad es necesario adelantar con frecuencia a otros vehículos; es decir, la comodidad y libertad del conductor es buena.

Nivel de Servicio C: es un flujo con condiciones medias; es decir el flujo es estable o comienzan a las restricciones de geometría y pendiente. El conductor tiene libertad para conducir con la velocidad deseada, pero presenta interferencias que pueden ser tolerable; además presentan deficiencias aceptables en las vías (servicio adecuado).

El Nivel de Servicio D es un flujo estable y se presentan restricciones de geometría y pendiente. No existe libertad para conducir con la velocidad deseada dentro de la corriente vehicular, al ocurrir interferencias frecuentes con otros vehículos, o existir condiciones de vía más defectuosas. A nivel general el conductor tiene libertad y comodidad es deficiente (Invias 2020).

El Nivel de Servicio E es un flujo con capacidad bajas velocidades, pero sin interrupciones del tránsito. En estas condiciones es prácticamente imposible adelantar, por lo que los niveles de libertad y comodidad son muy bajos. La circulación a Capacidad es muy inestable, ya que pequeñas perturbaciones al tránsito causan congestión. Aunque se han tomado estas condiciones para definir el nivel E, este nivel también se puede alcanzar cuando limitaciones de la vía obligan a ir a velocidades similares a la velocidad a Capacidad, en condiciones de inseguridad (Invias 2020).

Nivel de Servicio F: es un flujo congestionado, el volumen de demanda es mayor a la Capacidad de la vía y con interrupciones del flujo. Esto ocasiona velocidades inferiores y el flujo es muy irregular. Esto ocasiona largas colas y constantes paradas, pero avances cortos.

Tabla 2-5: Características d ellos niveles de servicio por carretera

Nivel de servicio			
A	Flujo Libre	100 km/h	500 vph
В	Flujo Estable	80 km/h	1200 vph
С	Flujo Estable	65 km/h	2000 vph
D	Flujo casi instable	55 km/h	2400 vph
E	Flujo inestable	45 km/h	2800 vph
F	Flujo forzado	40 km/h	Variable (0 max)

Fuente: MTOP, 2013

2.4.12. Hora de máxima demanda (HMD)

La HMD considera al mayor número de vehículos que logran pasar por un punto definido de una vía durante el tiempo de 60 minutos; es decir, la evaluación se debe realizar en días de mayor dinámica vehicular la zona considerada para el estudio. Esto por lo general resulta ser los días la semana típica, dado que los usuarios se desplazarse hacia su par origen de destino, trabajos, universidades, colegios, y demás polos atractivos de viajes, el derecho a la movilidad se consagra en estos tiempos reflexivos sobre la modernidad como una necesidad fundamental. Los trayectos que debe realizar el ciudadano cada vez son más largos y numerosos dentro de los quehaceres de su cotidianidad, contrastando con los avances de la ciencia y la tecnología que han disminuido las distancias en tiempo y complejidad.

En las vías que presentan bajos volúmenes de tránsito los conflictos entre vehículos son, en la mayoría de los casos, fácilmente resueltos por los conductores, a través de una regla implícita de conducta. Sin embargo, con el aumento de los vehículos esa regla no siempre es obedecida y las disputas por el derecho de paso pueden ser, en ocasiones, motivo de discordia y discusión. Para este conflicto se determinaron reglas de prioridad entre las aproximaciones del cruzamiento. Así, por ejemplo, los vehículos de las calles de mayor volumen de tráfico normalmente tienen prioridad para atravesar la intersección, debiendo los vehículos en la vía transversal (menor prioridad) parar y/o ceder el paso (González-Fernández, Ruiz-Caballero, y Castilla-González 2017)

CAPÍTULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Enfoque de la Investigación

El presente trabajo de investigación tiene dos enfoques, es decir, de naturaleza mixta:

- Enfoque cuantitativo, se utiliza para obtener valores numéricos sobre el hecho o fenómeno que es parte del estudio, para posteriormente en la tabulación de datos representar a través de resultados estadísticos mediante gráficos.
- Enfoque cualitativo, considera criterios o características que componen el suceso o evento, de esta manera se puede establecer definiciones en base a autores de diversos textos (Sampieri & Fernández, 2017).

3.2. Tipo de la investigación

3.2.1. Investigación Bibliográfica y Documental

Este tipo de investigación consiste en la recolección de información para la construcción y desarrollo del plan estratégico de seguridad vial en Salcedo. Además, con este proceso se garantizará la calidad de los fundamentos teóricos y conceptuales del estudio. Este proceso se realiza mediante la información de textos, artículos científicos, sitios web, artículos de ley, información de los ministerios del estado, entro otros (Rodríguez 2013). Así, como información pública disponible en la página https://ecu911.gob.ec/Datos/ del ECU911 y de la Agencia Nacional de Tránsito (https://www.ant.gob.ec/visor-de-siniestralidad-estadisticas/).

3.2.2. Investigación Descriptiva

Esta investigación, también necesitará el apoyo de la indagación detallada y la puntualización de las características de la circulación del tránsito en las zonas de mayor siniestrabilidad en el cantón Salcedo para el periodo 2018 al 2022.

3.2.3. Investigación de campo

Se realizó esta investigación en la zona de estudio con mayor número de siniestros de tránsito, fallecidos y lesionados en el cantón Salcedo. De esta manera, se evaluó la correcta circulación del tránsito mediante parámetros y lineamientos de la seguridad vial.

3.3. Métodos

El método es el conjunto de herramientas y estrategias que se utilizan para dar cumplimiento al objetivo de investigación.

3.3.1. Método Analítico

El método analítico permite obtener un resultado mediante la descomposición de un hecho que conforma el estudio, de tal manera que se pueda analizar ampliamente cada una de las partes que integran el fenómeno y posteriormente se puede determinar el estado de la situación actual. Es otras palabras, se analizó las principales causas de los siniestros de tránsito para proponer soluciones estratégicas para el mejoramiento de la seguridad vial de la zona urbana consolidada del cantón Salcedo.

Dentro de este análisis se realizará el análisis de la *Frecuencia en Estadística*, es decir, el número de veces que el siniestro de tránsito se repite ya sea por mes, día, hora, entre otros. En este análisis de distinguen dos tipos principales de frecuencia: relativa y absoluta.

$$fi = \frac{ni}{N}$$

donde

fi es la frecuencia relativa,

ni es la frecuencia absoluta (número total de veces que tiene lugar el siniestro de tránsito)

N es el número total de observaciones del siniestro de tránsito.

3.3.2. Método deductivo

Se desarrolla a través de criterios metódicos y predilectos que forman parte de eventos que se generan dentro del área de estudio, donde se originan por una serie de acciones que requiere un análisis general; para lo cual es importante tomar en consideración normas nacionales o internacionales que intervienen en la investigación (Ramirez, 2017).

3.4. Diseño

Esta investigación es no experimental, es decir, sin el uso del laboratorio para la comprobación el hecho o suceso a investigar. Se desarrollará mediante la recolección de información primaria y secundaria; información que posteriormente será tabulada y de esta manera diagnosticar la situación actual referente a la circulación del tránsito en las zonas de mayor siniestrabilidad.

3.5. Técnicas

3.5.1. Observación

Permite obtener información de fuentes primarias mediante la interacción directa con en el área de estudio, esto se lleva a cabo a través del uso de instrumentos de investigación, para realizar un posterior diagnóstico.

3.5.2. Entrevista

Esta técnica permitió obtener información mediante un diálogo con el Director de Tránsito y Gerente General de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi con el objetivo de conocer la realidad actual de la seguridad vial y los proyectos para su mejora.

3.6. Instrumentos

3.6.1. Ficha de observación

Es la herramienta que permite recopilar información de suma importancia para el diagnóstico del lugar o fenómeno que forma parte del estudio y serán el sustento del proyecto, puesto los datos de campo que son obtenidos permiten desarrollar propuestas acordes a las necesidades existentes.

3.6.2. Ficha de conteo

Es un instrumento con el cual se obtienen datos numéricos, en base a los requerimientos de una investigación, con los cuales se podrá aportar un análisis estadístico del estado que presenta la actualidad.

3.6.3. Cuestionario de la entrevista

Es un instrumento con el cual se obtendrá información directa mediante una serie de preguntas abiertas entre el entrevistador y el entrevistado.

3.7. Población y muestra

3.7.1. Población

Es un conjunto de entes conformados de personas u objetos que poseen características específicas y similares entre sí, de los cuales se requiere conocer aspectos necesarios para el desarrollo y sustento de un proyecto. En el caso del presente estudio la población de estudio será solo la zona urbana consolidada del cantón Salcedo, perteneciente a la provincia de Cotopaxi (ver figura siguiente). La población del cantón Salcedo según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2022), al año 2020 posee una proyección de 67.100 habitantes; de esta población total el 52% son mujeres y el 48% hombres. La población urbana del cantón Salcedo representa el 21,5% (14.426 habitantes), esta población urbana tiene un 86,4% de población mestiza; 5,3 categorizada como blanca; 4,8% indígena; 2,6% Afroecuatoriano; 0,8% montubio y 0,1% otros




Ilustración 3-1: Ubicación de la zona urbana de Salcedo a nivel cantonal

Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

3.7.2. La muestra

El tamaño de la muestra para esta investigación consideró 14.426 usuarios viales con un nivel de confianza del 95%, probabilidad de éxito del 50% y error del 10%.

$$n = \frac{z^2 * Npq}{e^2(N-1) + (z^2pq)}$$

Dónde:

N: Tamaño de la muestra

n: Tamaño de la población

Z: Nivel de confianza 1,96

p: % de veces que se supone que ocurre 0,5

q: % de veces de la no b ocurrencia del fenómeno 0,5

e: % de error muestral 10% (0.10)

$$n = \frac{1,96^2 * (14.426)0,5 * 0,5}{0,10^2 (14.426 - 1) + (1.96^2 * 0,5 * 0,5)}$$
$$n = \frac{3,8416 * (14426)0,25}{0,10^2 (14.426 - 1) + (14.426 * 0,25)}$$
$$n = 383$$

CAPÍTULO IV

- 4. MARCO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
- 4.1. Situación actual referente a la circulación del tránsito en la zona urbana de Salcedo




Ilustración 4-1: Grafica de la base de datos de los siniestros de Transito (Ecu,911)

Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.



Ilustración 4-2: Índice de siniestralidad

Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

En los últimos 5 años se evidencia un alto índice de siniestros, en el año 2018 tiene un total 123 siniestros, un total de 34 lesionados y un total de 10 personas fallecidas en situ, en el año 2019 tiene un total de 120 siniestros ,35 lesionados y 10 personas fallecidas, en el año 2020 tiene un total de 78 siniestros, 14 lesionados y 8 personas fallecidas ,en el año 2021 tiene un total de 82 siniestros,20 lesionados y 6 personas fallecidas en situ y por último en el año 20222 tiene un total de 83 siniestros ,23 personas lesionadas y 20 personas fallecidas en lo que va del año ,destacando que la base de datos del ecu 911 se basa solamente en la parroquia urbana San Miguel en la zona céntrica del Cantón Salcedo

4.1.1. Siniestros viales reportados

En este apartado se realizó el análisis de tendencia en la zona urbana de Salcedo de los siniestros de tráfico: fallecidos, lesiones y siniestros notificadas por el ECU 911 durante el período 2018-2022. En la siguiente figura se evidencia que el número de siniestros de tránsito ha disminuido en los últimos cinco años. La disminución del número de siniestros viales por año es de 12. Esta disminución puede deberse a medidas tomadas por el gobierno y también por los fabricantes de automóviles. Sin embargo, a pesar de las medidas, muchas de personas mueren en las carreteras cada año (Zavodjančík, Kasanický, y Demčáková 2021).




Ilustración 4-3: Tendencia del número de siniestros de tránsito en Salcedo, 2018-2022 **Realizado por:** Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

De la misma manera de la misma manera, el número de lesionado en siniestros de tránsito también ha disminuido, Esta disminución del número de lesionados corresponde a cuatro por año en la zona urbana de Salcedo.




Ilustración 4-4: Tendencia del número de lesionados en siniestros de tránsito en Salcedo

Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

El análisis del número de personas fallecidas in Situ, evidencia que el número de muertes ha aumentado, aunque estadísticamente no es significativo en los últimos cinco años. Estos resultados concuerdan con el valores altos de fallecidos por siniestros de tránsito a nivel nacional y por eso constituye la novena causa de mortalidad en Ecuador (INEC 2021).




Ilustración 4-5: Tendencia del número de fallecidos en siniestros de tránsito en Salcedo, 2018-2022

Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

4.1.2. Análisis de frecuencia por mes

El análisis de frecuencia de siniestros por meses en la zona urbana de Salcedo muestra que enero (11%), febrero (10%) y diciembres (10%) y octubre (10%) son los meses con mayor frecuencia de siniestros. Estos resultados coinciden con los meses con mayor porcentaje de siniestros en Imbabura, Guayas y Pichincha correspondientes a enero y diciembre (Mujica, Mora, y Realpe 2018).

Tabla 4-1: Frecuencia de los meses de siniestros de tránsito en el cantón Salcedo

Mes	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
Enero	55	0,11	0,11
Febrero	49	0,10	0,21
Marzo	42	0,09	0,30
Abril	28	0,06	0,36
Mayo	36	0,07	0,43
Junio	37	0,08	0,51
Julio	35	0,07	0,58
Agosto	37	0,08	0,66
Septiembre	37	0,08	0,73
Octubre	39	0,08	0,81
Noviembre	40	0,08	0,90
Diciembre	51	0,10	1,00
Total	486	1	

Fuente: Trabajo de campo, 2023.

Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

4.1.3. Análisis de siniestros de tránsito por día

En la siguiente figura se evidencia la distribución de los siniestros de tránsito en la semana, donde el sábado (25%), viernes (24%) y jueves (18%) son los días de la semana con mayor frecuencia de siniestro de tránsito en la zona urbana de Salcedo. En esta investigación resalta que los fines de semana son los días con mayor frecuencia de siniestro de tránsito (68%) en la zona urbana, resultados similares (65,1%) evidenciaron que los viernes, sábado y domingo son los días de mayor suceso de siniestros. (Mayorga 2003).




Ilustración 4-6: Distribución en porcentaje de fallecidos en siniestros de tránsito por días **Realizado por:** Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

4.1.4. Análisis de frecuencia por hora

De acuerdo a las condiciones de siniestros de tránsito analizadas, los rangos de horas donde se presenta la mayor cantidad de eventos relacionados con los siniestros corresponden a las 18:00-21:00 (21%), seguido de 21:00-24:00 (16%), 0:00-03:00 (15%), entre otros. Dentro de estos rangos se encuentran las horas pico para un día hábil.




Ilustración 4-7: Distribución en porcentaje de fallecidos en siniestros de tránsito por horas. **Realizado por:** Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

4.1.5. Factores que inciden en los siniestros viales

Existen tres factores que inciden en los siniestros en Salcedo en el periodo 2018-2022:

- Factor humano, se consideró las diferentes acciones del conductor, condiciones físicas (edad, estatura, visión-audición, fatiga y sueño), fisiológicas (efecto del drogas, alcohol y medicamentos) y psicológicas (estrés, depresión, agresividad y ansiedad).
- Factor mecánico, como fallas bajo control del conductor, revisión del vehículo y efectos del alcohol.
- Factores medio ambiental, son las condiciones que se presentan al manejar (piedras o arenas, asfalto mojado, derrumbes, entre otros).

Al revisar l siguiente figura se evidencia que los siniestros fueron causados por el factor humano (conductores) en un 88%, seguido de factores mecánico y medioambientales.




Ilustración 4-8: Factores que inciden en los siniestros de tránsito en Salcedo, 2017-2022 **Realizado por:** Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

En el diagrama de Pareto, se evidencia un gráfico de barras que permite identificar las causas que se deben resolver primero. El análisis de frecuencias de ocurrencia de las causas ordenados de mayor a la menor, permite priorizar las causas que deben ser resueltos de acuerdo a su representatividad. De las 10 causas (ver tabla), 3 son las más importantes con un 80% a las cuales se debe analizadas y aplicar soluciones (ver figura).

Tabla 4-2: Factores y causas de siniestros en la zona urbana de Salcedo

Código	Factor de causa	Causa probable	
		Caso fortuito o fuerza mayor se considera a la explosión de neumático	
C1	Mecánico	nuevo.	
C2	Medio Ambiente	Condiciones ambientales y/o atmosféricas	
		Conduce bajo la influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o	
C3	Humano	psicotrópicas y/o medicamentos.	
		Conducir desatento a las condiciones de tránsito (celular, pantallas de	
C4	Humano	video, comida, maquillaje o cualquier otro elemento distractor).	
C5	Humano	Conducir en estado de somnolencia o malas condiciones físicas	
C6	Mecánico	Conducir vehículo superando los límites máximos de velocidad.	
		Falla mecánica en los sistemas o en los neumáticos (sistema de dirección	
C7	Mecánico	electrónico o mecánico y frenos)	
C8	Humano	No guardar la distancia lateral mínima de seguridad entre vehículos.	
		No mantener la distancia prudencial con respecto al vehículo que le	
C9	Humano	antecede.	
		Peatón transita bajo influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o	
C10	Humano	psicotrópicas y/o medicamentos.	

Fuente: Trabajo de campo. 2023.

Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.




Ilustración 4-9: Diagrama de Pareto de las causas de los siniestros de tránsito en Salcedo **Realizado por:** Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

4.1.6. Tipo de siniestro

En la zona urbana de Salcedo se evidencia ocho tipos de siniestros de tránsito; estrellamiento abarca el mayor porcentaje (29,3%), seguido del choque lateral (24,4%), atropello (24,4%), choque posterior (9,8%), volcamientos (4,9%), entre otros. Si se considera los atropellos (29%) y arrollamiento (3%) el 31% de los siniestros de tránsito corresponden a peatones.




Ilustración 4-10: Frecuencia de los tipos de siniestros de tránsito en cantón Salcedo, 2017-2022 **Realizado por:** Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

4.1.7. Tipología de vehículos con mayor siniestralidad

El 75,7% de los siniestros de tránsito son ocasionados por vehículos particulares, 22,6% por publico (intraprovincial, intercantonal y interparroquial) y 1,7% de vehículos del estado. La distribución de siniestro por tipo de vehículo en la zona urbana de Salcedo se ordena así: automóvil (23,08%), camioneta (21,15%), no identificados (19,23%), vehículos deportivos (15,38%), camión (9,62%), bus (5,77%), motocicleta (3,85%), entre otros.




Ilustración 4-11: Siniestro por tipo de vehículo en el cantón Salcedo, 2017-2022 **Realizado por:** Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

4.1.8. Vehículos Matriculados en el Cantón Salcedo

Tabla 4-3: Vehículos Matriculados por mes 2022

Vehículos Matriculados 2022	
Enero	1481
Febrero	5295
Marzo	7036
Abril	5257
Mayo	4774
Junio	3691
Julio	5942
Agosto	5867
Septiembre	5293
Octubre	5030
Noviembre	5085
Diciembre	3912
Total	58663

Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.



Ilustración 4-12: Vehículos Matriculados

Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

4.1.9. Número Total de Operadoras de Transporte Público Urbano

Tabla 4-4: Operadoras de Transporte Urbano en el Cantón Salcedo.

	ESCOLAR E INSTITUCIONAL	
1	TRANSPORTES ESTUDIANTILES DEL COTOPAXI TRANSCEPEDA C. A.	35
2	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTUR CIA.LTDA.	12
	TOTAL	47

CARGA LIVIANA													
No.	NOMBRE DE LA OPERADORA	NUMERO DE UNIDADES											
1	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MERCADO CENTRAL	35											
2	COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS JAIME MATA YEROVI CIA. LTDA.	8											
3	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PATAIN	33											
4	COMPAÑIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA ZONA DEL CANAL SERVICANAL C.A.	9											
5	TRANSPORTES DE CARGA ALUCHAN ALUCHANTRANS S.A.	3											
6	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS TRANS MULALILLO	35											
7	COMPAÑIA DE TRANSPORTES SAN LUIS LUISSAN CIA. LTDA.	6											
8	COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS DE CARGA LIVIANA MULALLITRANS S.A.	10											
	TOTAL	139											

	TRANSPORTE URBANO	
1	COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO MOLLEHAMBATO S.A.	18
2	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL CAMINO REAL ZONA DEL CANAL ZONECANAL S.A.	24
	TOTAL	42

	TAXI EJECUTIVO	
1	SERVICIO DE TAXIS SAN MIGUEL TAXSMIG S.A.	15
2	COMPAÑIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO EN TAXIS AV. GENERAL GONZALO JIMENEZ RIVAS S.A.	19
	TOTAL	34

	TAXI CONVENCIONAL	
1	COMPAÑÍA DE TAXIS COPTAXISS S.A	12
2	COMPAÑÍA DE TAXIS LATEBAIDA S.A	15
3	COMPAÑIA DE TAXIS LA TEBAIDA-NORTE S.A.	15
4	COMPAÑIA DE TAXIS TERMINAL TERRESTRE SALCEDO TAXITERMINAL S.A.	16
5	COMPAÑIA DE TAXIS GUILLERMO PACHECO S.A.	23
6	COMPAÑIA DE TAXIS REINASANTANITA S.A.	12
7	COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL SEÑOR DE PANZALEO S.A.	7
8	YAMBO TAXAJH LTDA CIA.LTDA.	8
9	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS SALCEDO TENA	14
10	COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL SAN PEDRITO CONVENTAXPED S.A.	15
	TOTAL	137

Carga liviana	139
Taxi convencional	137
Taxi ejecutivo	34
Escolar e institucional	47
Transporte Urbano	42
TOTAL UNIDADES SALCEDO	399
TOTAL OPERADORAS	24

4.1.10. Sectores de mayor Siniestralidad

En la zona urbana de Salcedo se ha identificado en el siguiente mapa las calles y avenidas (círculos rojos) con mayor siniestralidad entre el periodo 2018-2022 (Figura 13-4):

- Salida del Redondel del Príncipe San Miguel, Carretera Panamericana
- Salida de la Plaza Eloy Alfaro y Plaza de las Papas
- Salida del Hospital Yerovi Makuar- Panamericana
- Salida del Colegio 19 de septiembre
- Redondel de la Madre
- Intercesión de la calle León Mera 24 de mayo y Juan León Mera Rocafuerte
- Parque Central de Salcedo

La priorización de las zonas de mayores siniestros se realizó mediante el diagrama de Pareto, este diagrama evidencia que el 60 % de los siniestros ocurren en la salida del redondel del Príncipe San Miguel, Panamericana, 17% en la salida de la salida del Hospital Yerovi Makuar-Panamericana, 11% en la salida de la Plaza Eloy Alfaro, 9% salida del Colegio 19 de septiembre.




Ilustración 4-13: Diagrama de Pareto de las causas de los siniestros de tránsito en Salcedo **Realizado por:** Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

Las 4 zonas de mayor número de siniestros se representan en el siguiente mapa (Figura 15-4):

- Zona 1: salida del Redondel del Príncipe Carretera Panamericana (color rojo intenso)
- Zona 2: salida de la Plaza Eloy Alfaro Plaza de las Papas (color rojo)

- Zona 3: salida del Hospital Yerovi Makuar- Panamericana (color naranja)
- Zona 4: salida del Colegio 19 de septiembre (color café)




Ilustración 4-14: Zonas de mayor incidencia de siniestralidad en la zona urbana de Salcedo **Realizado por:** Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.




Ilustración 4-15: Principales zonas de mayor siniestrabilidad en la zona urbana de Salcedo. **Realizado por:** Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

4.2. Evaluaciones de la infraestructura vial

4.2.1. Infraestructura vial

La evaluación de la infraestructura vial se realizó en las zonas de mayor accidentalidad en la zona urbana de Salcedo.

4.2.1.1. Vía primaria: Carretera Panamericana -Salida del Redondel del Príncipe San Miguel

Este tramo de la Panamericana corresponde a una calzada de asfaltado con 4 carriles en sentido contrario de circulación. Los carriles de sur a norte tienen una dimensión de 4,41 m por carril de norte a sur 4,36 m. El estado de la capa de rodadura es regular, la acera es de adoquín y con cuneta. La iluminación es buena, pero no existe facilidad para el cruce peatonal. La evaluación de la dimensión de los 4 carriles es mayor a 15 m (vía urbana de enlace secundario; NTE INEN1 678), pendiente (<5%), línea continua doble para flujos opuestos (tachas en el centro cada 12 m), líneas segmentadas de separación de flujos, línea de borde blanco parámetros, líneas de cruce con semáforo peatonal (cada 8 m); todo esto permiten el cumplimiento de la normativa de Norma Ecuatorial Vial NEVI-12-MTOP poner en marco teórico y aquí los valores.




Ilustración 4-16: Panamericana- Salida del Redondel del Príncipe San Miguel **Realizado por:** Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

Tabla 4-5: Estado de la infraestructura Zona 1 – Salida del Redondel del Príncipe San Miguel, Carretera Panamericana

	G .:1	Tipo V		Tra	mo	Capa de	Nº de	Ancho del		Capa	Carri estacio en	onami to	Ancho de carril de	Part	terre	Ancho del	Cicl	ovia	Ancho de		cilidades de	Cruce Peato	onal	
Nombre de la via	Sentido	Principal	Secundaria	Desde	Hasta	rodadura	carril	carril (metros)	Acera (metros)	Rodadura Acera	Si	No	estacionam iento (metros)	Si	No	Parterre (metros)	Si	No	Ciclovia (metros)	Paso cebra	Paso peatonal regulado por semaforo	Paso peatonal a Desnivel	Otros	Observaciones
Zona 1: salida del	N - S	X		0+572	0+670	Asfaltado	2	4,36		Suelo Natural		X			X	-		X	-					La calzada se encuentra con restos de material pétreo, la acera es de adoquín, tiene cuneta, tiene iluminación, no existe facilidad para cruce peatonal, la berma con la cuenta tiene una medida de 29 cm, La cuneta mide 1,42 m, no existe facilidad de cruce peatonal.
Redondel del Príncipe San Miguel, Carretera Panamericana	S - N	X		0+000	0+104	Asfaltado	2	4,41		Suelo Natural		X			X	-		X	-					No existe facilidad de cruce peatonal en la intersección, las aceras son de suelo natural además tiene material pétreo en la calzada, tiene iluminación, la berma mide 32 cm, no existe facilidad de cruce peatonal, la cuneta mide 1,42 cm.



Ilustración 4-17: Estado de la infraestructura Zona 1

Fuente: Trabajo de campo, 2023. Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

4.2.1.2. Plaza Eloy Alfaro-Plaza de las Papas

La calle Vicente Maldonado tiene una calzada de adoquín con 1 carriles en sentido sur-norte con dimensión de 3,61 m y un carril de estacionamiento (2,29 m) y presencia de paso cebra. La calzada se encuentra con grietas y hendiduras, cuenta con iluminación, no tiene cuneta, no hay berma, la acera está en mal estado y tiene obstáculos como anuncios, letreros, productos de venta los cuales dificultan el desplazamiento por la misma.

La calle Sucre tiene una calzada de adoquín con 1 carriles en sentido este-oeste con dimensión de 4,68 m y un carril de estacionamiento (2,3 m) y sin presencia de paso cebra. La calle no tiene suficiente iluminación, la calzada se encuentra en estado regular, la acera tiene grietas y baches dificultando la circulación de los peatones, no existe berma ni cuneta.

La calle 24 de mayo tiene una calzada de adoquín con 1 carriles en sentido este-oeste con dimensión de 4,54 m y un carril de estacionamiento (2,15 m) y con presencia de paso cebra. Las condiciones de la vía es regular ya que el adoquinado no es uniforme se visualizan grietas, adoquines mal colocados y hoyos, las aceras están deterioradas por falta de mantenimiento, no existe cuneta y berma. Por otra parte, la calle Ricardo garces tiene una calzada de adoquín con 1 carriles en sentido norte a sur con dimensión de 4,75 m y sin carril de estacionamiento y acera de 1,4 m) y con presencia de paso cebra.

El ancho del carril de todas las calles es mayor a 3 m para zonas urbanas con velocidades <50 km/h), así como el cumplimiento en casi todas las calles en el ancho de estacionamiento (≥2,2 m) paralelos a la vía (RTE INEN 004-2, 2011). Sin embargo, el ancho de la acera no cumple con lo requerido (2 m).



Ilustración 4-18: Calle Vicente Maldonado zona Plaza Eloy Alfaro

Tabla 4-6: Estado de la infraestructura Zona 2 – Plaza Eloy Alfaro-Plaza de las Papas

			Tipo	de Via	Tra	amo							ril de ionami		Part	terre		Cic	clovia			Facilidades de C	ruce Peatonal		
N°	Nombre de la via	Sentido	Principal	Secundaria	Desde	Hasta	Capa de rodadura	Nº de carril	Ancho del carril (metros)	Ancho de Acera (metros)	Capa Rodadura Acera	Si	No	Ancho de carril de estacionamie nto (metros)	Si	No	Ancho del Parterre (metros)	Si	No	Ancho de Ciclovia (metros)	Paso cebra	Paso peatonal regulado por semaforo	Paso peatonal a Desnivel	Otros	Observaciones
1	Vicente Maldonado	S - N	х		0+394	0+495	Adoquín	1	3,61	1,54	Hormigón	х		2,29		х	-		х	-	Х				La calzada se encuentra con grietas y hendiduras, cuenta con iluminación, no tiene cuneta, no hay berma, la acera está en mal estado y tiene obstáculos como anuncios, letreros, productos de venta los cuales dificultan el desplazamiento por la misma.
2	Sucre	E - O		X	1+611	1+695	Adoquín	1	4,68	1,48	Hormigón	х		2,3		X	-		х	-					No tiene suficiente iluminación, la calzada se encuentra en estado regular, la acera tiene grietas y baches dificultando la circulación de los peatones, no existe berma y cuneta.
3	24 de Mayo	O-E		Х	1+080	1+160	Adoquín	1	4,54	1,98	Hormigón	х		2,15		Х			х	-	Х				Las condiciones de la vía es regular ya que el adoquinado no es uniforme se visualizan grietas, adoquines mal colocados y hoyos, en las aceras están deterioradas falta de mantenimiento, no existe cuneta y berma.
4	Ricardo Garces	N - S		X	0+167	0+270	Adoquín	1	4,75	1,4	Hormigón		X	-		X	-		X	÷	X				






Ilustración 4-19: Estado de la infraestructura Zona 2

4.2.1.3. Vía primaria: Carretera Panamericana- salida del Hospital Yerovi Makuar

Este tramo de la Panamericana corresponde a una calzada de asfaltado con 4 carriles en sentido contrario de circulación y separados por un parterre central. El primer carril de sur a norte de un carril de 4,5 m y de norte a sur 4,45 m. El estado de la capa de rodadura es regular, la acera es de hormigón y con cuneta. La iluminación es muy buena y existe facilidad para cruce peatonal, pero las líneas de cruce cebra están en mal estado y no existe señal de cruce de peatones. La evaluación de la dimensión de los 4 carriles es mayor a 15 m (vía urbana de enlace secundario; NTE INEN1 678), pendiente (1,5%) y parterres, líneas segmentadas de separación de flujos cumple con la normativa de Norma Ecuatorial Vial NEVI-12-MTOP. Sin embargo, el ancho de la acera no cumple con lo requerido (2 m).






Ilustración 4-20: Panamericana- sector Hospital Yerovi Makuar **Realizado por:** Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

Tabla 4-7: Estado de la infraestructura Zona 3 – Panamericana- sector Hospital Yerovi Makuar

			Tipo	de Via	Tra	mo						estac	ril de ionami nto	Ancho de	Par	terre	411.1		lovia	A	F	ncilidades de C	Cruce Peatonal	
N°	Nombre de la via	Sentido	Principal	Secundaria	Desde	Hasta	Capa de rodadura			Ancho de Acera (m)	Capa Rodadura Acera	Si		carril de estacionamie nto (metros)	Si	No	Ancho del Parterre (m)	Si	No	Ancho de Ciclovia (m)	Paso cebra	Paso peatonal regulado por semaforo	Paso peatonal a Desnivel Otros	Observaciones
1		N - S	х		0+690	0+892	Asfaltado	2	3,98	1,44	Hormigón		X	-	X				х	-	X			La capa de rodadura presenta anomalías, no tiene cuneta, la berma tiene el valor de 36 cm, tiene adecuada iluminación.
2	Panamericana	S - N	х		0+183	0+385	Asfaltado	2	3,96	2,29	Hormigón		X	-	X		2,3		X	-	х	x		Tiene iluminación, No tiene cuneta, las aceras se encuentran en mal estado la calzada tiene grietas y baches, la berma tiene una medida de 38 cm
3	Calle U	O - E		х	0+000	0+183	Adoquin	2	3,1	1,46	Hormigón		х	-		Х	-		х	-				No cuenta con facilidad de cruce peatonal, iluminación es precaria no tiene cuneta "la capa de rodadura está deteriorada "no cuenta con berma.

4.2.1.4. Salida del Colegio 19 de septiembre

En la calle Belisario Quevedo (oeste-este) corresponde a una calzada de hormigón con 2 carriles con una dimensión de 3,8 m cada uno. El estado de la capa de rodadura está deteriorado, tiene berma, pero no se logra visualizar y la medida es de 0,33 m, no tiene cuneta, pero si presenta iluminación la calles. Esta calle; además, tiene un carriel de estacionamiento (2,3 m) y presencia de paso cebra en mal estado.

La avenida Circunvalación (Cementerio) tiene una calzada de adoquín con 4 carriles en sentido contrario de circulación. Los carriles de sur a norte tienen una dimensión de 3,95 m por carril y de norte a sur 3,86 m. El estado de la capa de rodadura de hormigón se encuentra en estado regular y en la calzada (1,76 m) se encuentra material pétreo, no tiene cuneta, las aceras están en mal estado y contiene material pétreo; así, como baches y presencia de iluminación. La evaluación de la dimensión de los 4 carriles es mayor a 15 m (vía urbana de enlace secundario; NTE INEN1 678), pendiente (6%), partere permiten el cumplimiento de la normativa de Norma Ecuatorial Vial NEVI-12-MTOP. Sin embargo, el ancho de la acera no cumple dicha normativa.





Ilustración 4-21: Colegio 19 de septiembre

Tabla 4-8: Estado de la infraestructura Zona 4 – Colegio 19 de Septiembre

	Nombre de la	op	Tipo	de Via	Tra	nmo	Como do	Nº de	Ancho	Ancho de	Capa	estac	ril de ionami nto	Ancho de carril de	Par	terre	Ancho del	Cic	lovia	Ancho de	F	acilidades de (Cruce Peatonal	
N	via	Sentido	Principal	Secundaria	Desde	Hasta	Capa de rodadura	carril	del carril (m	Acera (m)	Rodadura Acera	Si	No	estacionamie nto (metros)	Si	No	Parterre (m)	Si	No	Ciclovia (m)	Paso cebra	Paso peatonal regulado por semaforo	Paso peatonal a Desnivel	Observaciones
1	Belisario Quevedo	O - E			0+781	1+082	Asfaltado	2	3,8	1,4	Hormigón	х		2,3		х	ı		х	-	х			El asfaltado esta deteriorado ,tiene baches a lo largo del tramo ,tiene berma pero no se logra vizuaizar y la medida es de 33 cm,no tiene cuneta,tiene iluminacion.
2		N -S		Х	0+176	0+480	Adoquín	2	3,86		Hormigón		х	-	Х		1,76		х	-	х			El adquinnado esta en estado regular y en la calzada se encuentra material petreo,no tiene cuneta ,las aceras estan en buen estado ,tiene iluminación.
3	Circunvalación	S - N		х	0+279	0+616	Adoquín	2	3,95		Hormigón		х	-	х		1,76		х	-	Х			El adquinado esta en estado regular y en la calzada se encuentra material petreo,no tiene cuneta, las aceras estan en mal estado y contiene material petreo asi como baches ,tiene iluminación.

4.2.2. Señalización Vial

Se realizó el análisis de la señalización vertical y horizontal en las zonas de mayor accidentalidad en la zona urbana de Salcedo.

4.2.2.1. Señalización Vertical

Esta evaluación evidenció la existencia en un 93,5% de señalización vertical, permitiendo; así, prevenir a los usuarios viales sobre la existencia de peligros y su naturaleza. Sin embargo, el 6,5% no tiene señalización vertical; en el Redondel del Príncipe San Miguel- Panamericana (S-N), calle 24 de mayo y Ricardo Garce Zona Plaza de Papas y Plaza Eloy Alfaro. Así, como en la Panamericana, zona de la salida del Hospital Yerovi.

Al considerar las señaléticas existentes y el Reglamento Técnico Ecuatoriano 004 (RTE INEN) de señalización vertical del uso de dispositivos elementales de control de tránsito se evidencia:

- Uniformidad del diseño de las SEÑALÉTICAS: formas de octógono para indicar el PARE, triangulo para CEDER EL PASO, rombo para señales preventivas y pentágonos para zona escolar.
- Color, el color de la señalética en Salcedo responde a la normativa como rojo para PARE, en CEDA EL PASO (el rojo en el borde de la señal), en triángulos preventivos. El color Amarillo para señales preventivas.
- Colocación lateral, se evidenció la ubicación de las señales al costado de las vías, ubicadas a distancias de >300 mm y <1000 mm del filo del bordillo de la cera.
- La altura de la señalética para zonas urbanas no debe ser < 2 m; sin embargo, las señaléticas en Salcedo son menores de 2 m (ver tabla siguiente) lo que provoca obstrucciones a los peatones.
- Las dimensiones de las señales para PARE, si cumple la normativa (R1-1A: 600x600 mm), ZONA PAGADA, si cumple (R5-4: 450x600 mm); PARADA de buses (R5-6: 450 x600 mm) y LIMITE máximo de velocidad (R4-1A: 600 x 600 mm).

Tabla 4-9: Señalización Vertical en la zona urbana de Salcedo

	E	specifica	ciones	Gene	erales	Especi	ficacione	es Técnicas
			Tipo Ví			ón mm)	(m)	Señalética
Nº	Nombre de la Vía	Sentido	Principal	Secundaria	Tipo de señalización	Ubicación Lateral (mm)	Altura (m)	(Cumplimi ento de la normativa
1 1		N -S	X		Aproximación a redondel	700	1,85	✓
Zona	Panamericana	S - N	X		No existe señalética vertical	-	-	х
	Vicente Maldonado	S - N	X		Zona Pagada	460	2,1	✓
					Zona Pagada	450	2,12	✓
2	Sucre	E - O		X	Pare	420	1,9	✓
Zona 2					Zona de Descarga	1,11	2	✓
Z	24 de Mayo	О-Е		х	No existe señalética a lo largo del tramo	-	-	Х
	Ricardo Garces	N - S		X	No existe señalética a lo largo del tramo	-	-	X
		N - S	X		Parada de bus	350	1,94	✓
					Parada de bus	300	1,84	✓
	Panamericana				Evacuación	1,14	2,4	✓
Zona 3		S - N	X		No existe señalética de hospital			х
Z					Velocidad permitida para buses	1,22	2,1	✓
	Calle U	O - E		X	Amenaza de Lahares	1,11	1,85	✓
	Cane o	0-E		Λ	Zona de Seguridad	380	1,92	✓
					No entre	450	2	✓
					Pare	330	2,1	✓
	Belisario	O - E			Evacuación	330	1,9	√
	Quevedo				No estacionar	380	1,9	✓ ✓
4 a					Una vía Pare	300	2,7	✓
Zona 4								∨ ✓
Z		N -S		X	Zona Escolar	320	2,1	✓
	Calle				Doble Vía	-	2,5	✓
	Cementerio				Doble vía	-	2,24	✓
Fuonto:	Trabajo de campo. 20	12	1					

Tabla 4-10: Estado de la Señalización Vertical en la zona urbana de Salcedo-Zona 1

								SEÑAI	ETICA VEI	RTICAL			-	
			ESPE	CIFICA	ACIONES	GENERA	LES	Е	SPECIFICAC	CIONES TÉCNICAS				
			Tipo o	de Vía	Tra	amo		Coord	lenadas	Ubicación Lateral				ol :
Nº	Nombre de la Vía	Sentido	Principal	Secundaria	Desde	Hasta	Tipo de señalización	Latitud	Longitud		Altura (m)	Color de la señalética	Dimensiones (mm)	Observaciones
1								-1,029433	-78,590998	700	1,85	Símbolo y orla negros Fondo amarillo retroreflectivo	600*600	
	Panamericana	N -S	х		0+572	0+670	Aproximación a redondel							No existe la suficiente señaletica vertical en el redondel especificando la prohibición de no estacionar, no existe la señal que indica el limite de velocidad permitido
6 7		S - N	х		0+000	0+104	No existe	-	-	-	-	-	-	No existe señaletica vertical en el sentido S - N

Tabla 4-11: Estado de la Señalización Vertical Zona 2 – Salida de la Plaza Eloy Alfaro-Plaza de las Papas

	SEÑALÉTICA VERTICAL ESPECIFICACIONES GENERALES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS													
			ESPE	CIFICA	ACIONES	GENERA	LES			Е	SPECIFICAC	CIONES TÉCNICAS		
			_	le Vía	Tra	amo		Coord	lenadas	Ubicación Lateral				
Nº	Nombre de la Vía	Sentido	Principal	Secundaria	Desde	Hasta	Tipo de señalización	Latitud	Longitud	(Distancia del filo del bordillo) (mm)	Altura (m)	Color de la señalética	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	Vicente Maldonado	S - N	X		0+397	0+496	Zona Pagada	-1,043304	-78,585212	460	2,10	Leyenda y orla blanco retroreflectivo con fondo de color azul	450*600	
7							Zona Pagada	-1042702	-78,585117	450	2,12	Leyenda y orla blanco retroreflectivo con fondo de color azul	450*601	
8	Sucre	E - O		X	0+163	0+228	Pare	-1,042874	-78,585692	420	1,90	Leyenda y borde reflectivo blanco con fondo retroreflectivo rojo	600*600	
9							Zona de Descarga	-1,42976	-78,585698	1,110	2,00		250*800	
13	24 de Mayo	O -E		X	1+080	1+160	No Existe	-	-	-	-	-	-	No existe señaletica a lo largo del tramo
19	Ricardo Garces	N - S		X	0+167	0+246	No existe		-	-	-	-	-	No existe señaletica a lo largo del tramo

Tabla 4-12: Estado de la Señalización Vertical Zona 3 – Salida del Hospital Yerovi Makuart – Panamericana

								SEÑAI	LETICA VEI	RTICAL				
			ESPE	CIFIC	ACIONES	GENERA	LES			E	SPECIFICAC	CIONES TÉCNICAS		
			Tipo o	de Via	Tra	amo		Coord	denadas	Ubicación Lateral				
N°	Nombre de la Via	Sentido	Principal	Secundaria	Desde	Hasta	Tipo de señalización	Latitud	Longitud	(Distancia del filo del bordillo) (mm)	Altura (m)	Color de la señaletica	Dimensiónes (mm)	Observaciones
1		N - S	х		0+397	0+496	Parada de bus	-1,038298	-78,592787	350	1,94	Fondo azul retroreflectivo, símbolo color azul retroreflectivo con fondo color blanco retroreflectivo ,letra y orla blanca retroreflectivo	450*600	
2							Parada de bus	-1,033700	-78,590723	300	1,84	Fondo azul retroreflectivo, símbolo color azul retroreflectivo con fondo color blanco retroreflectivo ,letra y orla blanca retroreflectivo	450*601	
3	Panamericana	S - N	X		0+163	0+228	Evacuación	-1,033885	-78,590877	1,1400	2,4	Pictograma blanco sobre fondo verde retroreflectivo y se añade una flecha blanca sobre fondo verde, en el sentido de la evacuación.	450*600	
4							-	-	-	-	-	-	-	No esta instalda la señal en donde indique que existe un hospital ya que el conductor debe tomar precaución por la presencia de cruce de ambulancias u otras unidades móviles médicas
5							Velocidad Permitida para buses	-1,037136	-78,590642	1,22	2,1	Simbolo y orla negros ,circulo rojo retroreflectivo con fondo blanco retroreflectivo	600*600	

5						Amenaza de Lahares	-1,038449	-78,590132	1,110	1,85	Pictograma negro sobre fondo amarillo retroreflectivo ,el texto es negro sobre fondo blanco retroreflectivo con borde color negro .	600*800	El pictograma no es visible
6	Calle U	O - E	X	1+080	1+160	Zona de Seguridad	-1,038486	-78,859381	380	1,92	Pictograma blanco retroreflectivo sobre fondo verde retroreflectivo ,el texto es negro sobre fondo blanco retroreflectivo con borde color negro .	400*600	

Tabla 4-13-4: Estado de la Señalización Vertical Zona 4 – Salida del Colegio 19 de septiembre

								SEÑALE	TICA VERT	TCAL			-	
			ESPE	CIFIC	ACIONES	GENERA	LES			ESF	PECIFICACI	ONES TÉCNICAS		
				de Via	Tra	amo		Coord	denadas	Ubicación Lateral				Observaciones
N	Nombre de la Via	Sentido	Principal	Secundaria	Desde	Hasta	Tipo de señalización	Latitud	Longitud	(Distancia del filo del bordillo) (mm)	Altura (m)	Color de la señaletica	Dimensiónes (mm)	Observaciones
1							No entre	-1,041048	-78,5841	450	2	Letras y fondo blanco retroreflectivo, simbolo circular color rojo retroreflectivo	600*600	Se encuentra inclinado hacia un costado.
2							Pare	-1,041144	-78585163	330	2,1	Leyenda y borde reflectivo blanco con fondo retroreflectivo rojo	600*600	
3	Belisario Quevedo	O - E			0+781	1+082	Evacuacion	-1,041211	-78,585148	330	1,9	Pictograma blanco sobre fondo verde retroreflectivo y se añade una flecha blanca sobre fondo verde, en el sentido de la evacuación.	450*600	Se encuentra en mal estado y Doblado
4							No estacionar	-1041103	-78,585377	380	1,9	Simbolo y orla negros circulo ,doble diagonal color rojo retrorefrectivo y fondo blanco retroreflectivo		Se encuentra en mal estado y a punto de caerse
5							Una vía	-1,041228	-78,586082	-	2,7	Flecha y borde blanco retroreflectivo ,leyenda y fondo negros	900*300	
							Pare	-1,041374	-78,586854	300	2	Leyenda y borde reflectivo blanco con fondo retroreflectivo rojo	600*600	

7		N -S	X	0+176	0+480	Zona Escolar	-1,035632	-78,586862	320	2,1	Símbolo y borde negro, fondo retroreflectivo amarillo	750*750	
8						-	1	1	-	1		-	En el sentido S - N no esta instalda la señal donde indique zona escolar
9	Calle Cementerio	S - N	X	0+279	0+616	Doble Via	-1.035.758	-78.585.908	-	2,5	Leyenda y fondo negro mate ,flecha y borde blanco retroreflectivo	900*300	
10						Doble Via	-1.042.562	-78.578.339	-	2,24	Leyenda y fondo negro mate "flecha y borde blanco retroreflectivo	900*300	

4.2.3. Señalización Horizontal

Esta evaluación evidenció la existencia de señalización horizontal pero no visible (71%) y tan solo el 23% cumple con la normativa. Por otra parte, el 6% no tiene señalización horizontal.

Tabla 4-14: Señalización Horizontal en la zona urbana de Salcedo

	Esp	ecifi	cacio	ones	Gen	erale	es	Especifica	ciones	Técnic	as	Observación
			Tipo de v		Tra	mo	Tipo de Señalización	Color	Dime	nsiones	3	
Zonas	Nombre de la vía	Sentido	Principal	Secundaria	Desde	Hasta		Color	Largo (m)	Ancho (mm)	Separación (mm)	
- 1					,		Paso cebra	Blanco	3,1	450	750	No es visible
							Línea de separación de flujos opuestos	Amarrill o	-	150	150	
		N-S	Х		0+572	049+0	Línea segmentada de separación de carriles del mismo sentido de circulación	Blanco	-	100	1	No es visible
	1						Línea de borde		-	100	-	
	Panamericana						-	-	-	-	-	Se visualiza marcas de señales anteriores en la calzada
	Pan						Línea de separación de flujos opuestos	Amarrill o	-	150	150	No es visible
		S-N	Х		00+0	0+104	Línea segmentada de separación de carriles del mismo sentido de circulación	Blanco	-	100	-	
							Línea de Borde	Blanco	-	150	-	
							Paso Cebra	Blanco	3,1	450	750	No es visible
							Línea de Borde	Blanco		150	ı	
Zona 2	Vicente Maldonado				0+397	0+496	Estacionamient o de Paralelo	Blanco	5.1	2,38	-	La línea que delimita el estacionamiento a lo largo de la vía no es visible.
	Vice							Blanco	5,26		-	

							Estacionamient o en batería			2,52		Se utiliza líneas blancas continuas con ancho de 100 mm, la longitud depende del Angulo utilizado
	24 de Mayo	S- N	X		1+080	1+160	Línea de División de Carril	Blanco	1	150	-	La línea que indica la división de carril no es visible
							Línea de Borde	Blanco		150		
							Paso Cebra	Blanco	3,09	462		No es visible
							Paso cebra	blanco	3,13	465	750	No es visible
							Paso Cebra	Blanco	3	460	750	No es visible
							Paso Cebra	Blanco	3,08	450	750	No es visible
	Sucre	E- O					Líneas de Borde	Blanco	-	150	-	
							Estacionamient o en batería	blanco	5,1	2,38 0		No es visible
	Ricardo	N-S		X	0+167	0+246	Estacionamient o en batería	Blanco	5,16	2,25 0	_	
	Ri	S			-0	0	Paso Cebra	Blanco	3,1	450	750	No es Visible
							Línea segmentada de separación de carriles del mismo sentido de circulación	Blanco	-	150	-	
3	Panamericana	N-			7	90	Línea de prohibición de estacionamiento en bordillo	Amarillo	ı	150	-	La línea que delimita el estacionamiento a lo largo de la vía no es visible
Zona 3	mer	S	X		0+397	0+496	Línea de berma	Amarillo	1			
Z	Panai	. 3			0	0	Paso Cebra	Blanco	3	450	700	Se utiliza líneas blancas continuas con ancho de 100 mm, la longitud depende del Angulo utilizado, la línea delimita el
							Parada de buses	Blanco	10,1 9	2,40		Se utiliza líneas blancas continuas con ancho de 100 mm, la longitud

												depende del Angulo utilizado, falta demarcación
								Blanco	-	150	_	
		S-			63	.28	Línea de prohibición de estacionamiento en bordillo	Amarillo	-	150	-	No es visible
		N	X		0+163	0+228	Línea de berma	Amarillo	-	150	_	
							Paso Cebra	Blanco	3,1	400	700	No es visible, no hay mantenimiento
							Parada de buses	Blanco	12,2	2450		No es visible, no hay mantenimiento
	nga							-	-	-	-	
	Calle Latacunga	O- E		х	1+080	1+160	Establecimiento en paralelo	Blanco	5,2	2,30	-	La línea que delimita el estacionamiento a lo largo de la vía no es visible
								-	-	-	-	Paso cebra no existe
							Paso cebra	Blanco	3	450	700	No es visible
	Belisario Quevedo	O- E			0+781	1+082	Línea segmentada de separación de carriles del mismo sentido de circulación	Blanco	-	160	-	No es visible
	Bel						Parada de bus	Blanco	20,1	2,25	-	
							-	-	-	100	-	No existe la línea de berma
Zona 4							Línea de separación de flujos opuestos	Amarrill o	-	150	150	No es visible
Zoı	Calle Cementerio-Circunvalación	S-N	X		0+000+0	0+104	Línea segmentada de separación de carriles del mismo sentido de circulación	Blanco	-	100	-	
	nen						Línea de borde		-	100	-	No es visible
	Calle Cen	S-N		X	0+279	0+616	Línea segmentada de separación de carriles del mismo sentido de circulación	-	-	160	-	No es visible

			-	-	-	-	-	No existe la línea de berma
			Paso Cebra	Blanco	3,5	450	700	
			Paso Cebra	Blanco	3,1	460	750	No es visible

4.2.4. *Usuarios*

Los usuarios mayoritarios de las carreteras ,vías nacionales son automóviles y derivados bicicletas, peatones, motos,etc, en lo referente a siniestros los más vulnerables son los peatones debido a que hay ocasiones en las que los peatones se ven obligados a circular por la vía, algo que supone un riesgo para ellos y para los propios conductores por ende su comportamiento en las vías es importante por eso se analizó varios parámetros dentro de la zona urbana de Salcedo

4.2.4.1. Nivel de servicio-infraestructura peatonal

El nivel de servicio de la infraestructura peatonal de la zona urbana se estableció considerando el estudio de los flujos peatonales con bases a la determinación de la capacidad peatonal (Romana et al. 2010).

El levantamiento de información determinó que el 82% de las vías de mayor accidentalidad en las horas donde se presenta la mayor cantidad de eventos relacionados con los siniestros son de nivel de servicio tipo E; es decir, el funcionamiento está aceras está al límite de su capacidad, donde la libertad de maniobra para circular es extremadamente difícil. Sin embargo, el 18% de las vías son de nivel tipo D, lo que representa una circulación con densidad peatonal elevada, aunque estable. La velocidad y libertad de maniobra quedan seriamente restringidas, donde los peatones o conductores experimenta un nivel general conveniencia y comodidad bajo.

El Nivel de Servicio D es un flujo estable y se presentan restricciones de geometría y pendiente. No existe libertad para conducir con la velocidad deseada dentro de la corriente vehicular, al ocurrir interferencias frecuentes con otros vehículos, o existir condiciones de vía más defectuosas. A nivel general el conductor tiene libertad y comodidad es deficiente (Invias 2020).

El Nivel de Servicio E es un flujo capacidad con bajas velocidades, pero sin interrupciones del tránsito. En estas condiciones es prácticamente imposible adelantar, por lo que los niveles de libertad y comodidad son muy bajos. La circulación a Capacidad es muy inestable, ya que pequeñas perturbaciones al tránsito causan congestión. Aunque se han tomado estas condiciones para definir el nivel E, este nivel también se puede alcanzar cuando limitaciones de la vía obligan a ir a velocidades similares a la velocidad a Capacidad, en condiciones de inseguridad (Invias 2020).

Tabla 4-15: Nivel de servicio de la infraestructura peatonal

Zona	Nombre de la vía	Sentido	Nivel de Servicio	Espacio (m²/peatón)	Volumen (peatón/min/m)
Zona 1	Panamericana	N -S	Е	>0,75-2,4	>49-75
Zona i	T allallici icalia	S - N	Е	>0,75-2,4	>49-75
	Vicente Maldonado	S - N	Е	<0,75	Variable
Zona 2	Sucre	E - O	Е	>0,75-2,4	>49-75
Zona z	24 de Mayo	O-E	Е	<0,75	Variable
	Ricardo Garces	N - S	Е	>0,75-2,4	>49-75
	Panamericana	N - S	Е	>0,75-2,4	>49-75
Zona 3	Fallamencalia	S - N	Е	>0,75-2,4	>49-75
	Calle U	O - E	D	>1,4-2,2	>33-49
	Belisario Quevedo	O - E	D	>1,4-2,2	>33-49
Zona 4	Calle Cementerio	N -S	Е	>0,75-2,4	>49-75
Zona 4	Cane Cementerio	S - N	Е	>0,75-2,4	>49-75

Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

4.2.4.2. Características aceras de las vías de la zona urbana de Salcedo

Este análisis evidenció que tal solo el 23% de las vías de mayor accidentalidad en la zona urbana de Salcedo se encuentran en buen estado y el 27% en estado regular y el 50 en estado malo o deteriorado y con y tiene obstáculos como anuncios, letreros, productos de venta; que no permiten transitar fácilmente al peatón.

Tabla 4-16: Características aceras de las vías de la zona urbana de Salcedo

Zona	Nombre de la vía	Ancho de la	Nivel de	person	o para nas con pacidad	
7		cera	sei vicio	Si posee	No posee	Estado
on 1	Panamericana	2,29	Е		Х	Bueno
Zon a 1	Panamericana	2,29	Е		X	Bueno
	Vicente Maldonado	1,54	F	X		La acera está en mal estado y tiene obstáculos como anuncios, letreros, productos de venta
_,	Sucre	1,48	Е		X	Acera tiene grietas y baches dificultando la circulación de los peatones
Zona 2	24 de Mayo	2,02	F	X		Deteriorado
Zc	Ricardo Garces	1,4	E		X	Regular
	Panamericana	2,29	E		X	Bueno
Zona 3	i anamericana	2,29	Е		X	Bueno
Zo	Calle U	1,46	D		X	Regular
	Belisario Quevedo	1,4	D		Х	Estado regular
Zona 4	Calle Cementerio	1,6	E		X	Buen estado
Zon	Calle Cementerio	1,6	E		X	Mal estado

Fuente: Trabajo de campo. 2023.

4.2.5. Vías por tipo de rodadura

Las vías dentro de la zona urbana de Salcedo son: 31% de asfalto ubicadas en la carretera Panamericana y el 69 % es adoquinado.




Ilustración 4-22: Vías por tipo de rodadura

Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

En la siguiente tabla se evidencia la distribución del tipo de rodadura para las cuatro zonas de mayor siniestro en el cantón Salcedo.

Tabla 4-17: Vías por tipo de rodadura en las zonas de Mayor siniestro

Tipo de Rodadura	Total (m)	Total (%)
Asfalto	597	31%
Adoquín	1347	69%

Zona	Nombre de la vía	Sentido	Asfaltado (m)	Adoquín (m)
Zona 1	Panamericana (Redondel del Príncipe)	N-S	98	
		S-N	99	
Zona 2	Vicente Maldonado	S-N		98,7
	Sucre	E-O		64,9
Zona 2	24 de Mayo	О-Е		65,6
	Ricardo Garces	N-S		95,5
	Panamericana	N-S	200	
Zona 3		S-N	200	
	Calle U			183
	Belisario Quevedo			233
Zona 4	Circunvalación	N-S		301
		S-N		305
Total (m)	•		597	1347

Fuente: Trabajo de campo. 2023.

4.2.5.1. Comportamiento del peatón en las vías de Salcedo

El tránsito de peatones por las vías públicas de la zona urbana se evaluó para las 4 zonas de mayor accidentalidad del área urbana de Salcedo. Los resultados evidencian que el 64% de los peatones transita por la acera; pero el 9%, no hacen uso de los espacios destinado para la circulación de los peatones poniendo en riesgo su vida y el 27% casi nunca utiliza la acera. Hay que mencionar que algunas calles existen obstáculos como anuncios, letreros, productos de venta y en otras aceras se encuentran baches los cuales dificultan el transitar de los peatones.




Ilustración 4-23: Transito del peatón en las aceras de las vías de Salcedo

Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

Por el contrario, el 59 % casi nunca respeta las indicaciones del semáforo haciendo caso omiso a las señales luminosas del semáforo, que indican quién debe pasar o detenerse. Es decir; se evidencia la falta de educación vial de los peatones.





Ilustración 4-24: Respeto a las indicaciones del semáforo en las vías de Salcedo **Realizado por:** Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

4.2.5.2. Comportamiento del conductor en las vías de Salcedo

La evaluación del comportamiento del conductor evidencia que casi nunca el conductor cede el derecho de vía o preferencia de paso peatonal (64%), de la misma manera el conductor se subo o baja del vehículo sin tomar las precauciones debidas (86%). Evidenciando de esta manera la falta de buenos hábitos de conducción, esto genera el aumente el riesgo de sufrir un accidente, además de dificultar en muchas ocasiones una circulación fluida. También se observó el uso inadecuado del teléfono móvil siendo una distracción muy habitual.



Se baja o sube de vehículos sin tomar las precauciones debidas

■El conductor cede el derecho de vía o preferencia de paso al peatón.

Ilustración 4-25: Comportamiento del conductor en las vías de Salcedo


Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.


4.2.6. Ubicación de las zonas de conteo


Parea este apartado se realizó con base a las cuatro zonas priorizadas anteriormente en el diagrama de Pareto como se detalla a continuación.

Tabla 4-18: Ubicación de las estaciones de conteo en Salcedo

Panamericana Panamericana Ana Paredes Ana Paredes Ana Paredes Ana Paredes Redondel del Príncipe San Miguel- Carretera	lorte-Sur
Panamericana E1 Redondel del Príncipe San Miguel- Carretera S S Redondel del Príncipe San Miguel- Carretera	See Sul
Redondel del Príncipe San Miguel- Carretera E2 Redondel del Príncipe San Miguel- Carretera	
E2 S	
The state of the s	ur -Nort
	ur rvore
Ana Paredes Ana P	







4.2.6.1. Volumen horario de máxima demanda

En este apartado se determinó las horas de mayor volumen de tráfico en las cuatro zonas que concentran el mayor número de siniestros de la zona urbana de Salcedo en los días de mayores siniestrabilidades, (jueves, viernes y sábado) a fin encontrar hora de máxima demanda como se evidencia en la siguiente figura:

- En la Zona 1 se evidencia que la hora de máxima demanda corresponde al horario de 13:00 a
 14:00 para la dirección Sur-Norte
- En la Zona 2 se evidencia que la hora de máxima demanda corresponde al horario de 14:00 a
 15:00 para la dirección Sur-Oeste
- En la Zona 3 se evidencia que la hora de máxima demanda corresponde al horario de 06:00 a 07:00 para el sentido Sur -Norte
- En la Zona 4 se evidencia que la hora de máxima demanda corresponde al horario de 11:00 a
 12:00 horas para el sentido Norte-Sur.




Ilustración 4-26: Volumen y hora de máxima demanda en la zona urbana de Salcedo **Realizado por:** Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

4.2.6.2. Flujo vehicular

El flujo vehicular se realizó considerando tipo de vehículos, por sentido para las zonas de mayor siniestrabilidad en la hora de máxima demanda, área urbana de Salcedo. Para la zona 1 (Carretera Panamericana) en el sentido Sur-Norte el (86%) de los vehículos que transitan en la zona son autos livianos, seguido de los camiones (7,7%) y buses (4,1%) buses, motocicleta (2,1%) y bicicletas (0,4%); la misma dinámica ocurre en el sentido contrario de esta carretera.

Para la Zona 2 (calle 24 de mayo) la mayor concentración de vehículos sigue siendo los vehículos livianos (88,8%), camiones (8,5%), motocicletas (0%), bicicletas (0%) y buses (0%) ya que por la zona en estudio no tiene ninguna ruta que pase por el lugar, este análisis se realizó para el sentido este-norte, para el este-oeste en esta calle la dinámica sigue el mismo patrón.

Para la Zona 3 (Hospital-Carretera Panamericana) la mayor concentración de vehículos sigue siendo los vehículos livianos (83,1%), camiones (5,4%), motocicletas (6,4%), bicicletas (4,3%) y buses (0,7%) para el sentido sur-norte. Para el sentido contrario giros en esta calle la dinámica sigue el mismo patrón, aunque hay incremento de bicicletas.

Para la Zona 4 (Av. Circunvalación) la mayor concentración de vehículos sigue siendo los livianos (90,9%), motocicletas (2,9%), camiones (3,9%), buses (1,8 %) y (0,5%) de bicicletas para el sentido norte-sur; la misma dinámica ocurre en el sentido contrario de esta avenida.

El análisis del volumen de servicio para una carretera de dos carriles con flujo interrompidos (zonas pobladas) evidencia que el volumen es menor a 500 vehículos; es decir, con un nivel de servicio A y con condición de flujo libre según Norma para estudios y diseños viales (MOTP 2013).

Este análisis también evidencia el ingreso de camiones en una calle céntrica como Vicente Maldonado (Plaza Eloy Alfaro).

Tabla 4-19: Flujo vehicular por tipo de vehículos

Zonas	Sentido	HMD	Liviano	Buses	Camiones	Motocicletas	Bicicleta	Total (v/h)		
Zona 1		13:00-13:15	98	4	8	2	1			
SN		13:15-13:30	96	4	10	3	1	452		
	1	13:30-13:45	94	6	8	1	0	453		
NS	•	13:45-14:00	100	5	9	3	0		871	
Redondel Del			86%	4,1%	7,7%	2,1%	0,4%			
Príncipe San Miguel		13:00-13:15	86	5	8	1	0			
		13:15-13:30	84	4	7	1	0	418		
C C	•	13:30-13:45	94	5	5	2	0	410		
Сапт.		13:45-14:00	102	5	7	1	1			
			88%	4,3 %	6,4%	1,2%	0,3%			
Zona 2		12:00-12:1	6	0	1	0	0			
↓ Sucre		12:15 -12:3	6	0	2	0	0	33		
Eloy Alfaro	\rightarrow	12:30-12:4	6	0	1	0	0			
Garces Alzan		12:45 -13:0	9	0	1	0	0		241	
Eloy Alfaro			82,0%	0,0%	13,0%	0,0%	0,0%			
© 24 De Mayo	4	14:00-14:1	40	0	4	2	0			
+ 24 De may	7	14:15-14:3	44	0	5	1	1	208		
		14:30-14:4	48	0	5	1	0			
		14:45-15:0	52	0	4	1	0			
72			88,8%	0,0%	8,5%	2,1%	0,6%			
Zona 3		6:00-6:1	74	0	6	3	4			
Floy Yeroyi		L	L	6:15-6:3	62	0	4	3	3	302
		6:30-6:4	59	0	4	3	3			
Calle U		6:45-7:0	68	1	3	2	0		661	
Panamer			87,0%	0,4%	5,3%	4,0%	3,3%			
Helados Ivolandy		6:00-6:1	80	0	7	7	4			
8		6:15-6:3	73	0	4	4	5	359		
		6:30-6:4	65	0	5	6	3			
		6:45-7:0	80	3	4	6	3			
Zona 4		11.00 11.1	83,0%	0,8%	5,6 %	6,4%	4,2%			
Escuela E		11:00-11:1	49	1	2	2	1	206		
Camilo Gallegos	1	11:15-11:3 11:30-11:4	72	2	1	1	0	200		
Gran		11:45-12:00	47	0	2	2	0		356	
Cologio Roccio 19 de Sapremire		11.43-12:00	42	1	3	1	0		330	
		12:00-12:15	90,9 %		3,9 %	2,9 %	0,5 %			
		12:15 -12:30	20	2	3	2	1			
		12:30-12:45	32	2	3	3	1	150		
		12:45 -13:00	33	2	2	2	0			
		1273 -13.00	29 80,7%	5,8%	6,9%	4,7%	2,0%			
Fuente: Trabajo de campo 2023			30,770	5,070	0,5/0	4,770	2,070			

Fuente: Trabajo de campo. 2023.

Tabla 4-20: Cálculo de la Hora de Máxima Demanda, Promedio del Conteo (Jueves, Viernes, Sábado), Zona 1 ,Redondel del Príncipe San Miguel- Carretera Panamericana.

PROMEDIO	DEL CON	TEO DE L	OS DIAS	(JUEVES,	VIERNE	S,SÁBADO)	
		SENT	TIDO : N	/ S			
HORA	Livianos	Buses	Camiones	Motocicletas	Bicicletas	Total	
6:00 - 7:00	338	8	35	3	1	385	
7:00 - 8:00	295	12	33	8	1	349	
8:00 - 9:00	362	17	30	9	1	419	
9:00 - 10:00	361	18	29	5	2	415	
10:00 - 11:00	367	16	24	12	2	421	
11:00 - 12:00	342	15	31	11	3	402	
12:00 -13:00	386	16	30	10	1	443	
13:00-14:00	388	19	35	9	2	453	HMD
14:00 -15:00	335	17	31	10	3	396	
15:00 -16:00	372	16	28	10	2	428	
16:00 -17:00	341	19	26	10	1	397	
17:00 - 18:00	383	14	23	8	1	429	
TOTAL	4270	187	355	105	20	4937	

PROMEDIO DEL CONTEO DE LOS DIAS (JUEVES, VIERNES, SÁBADO)									
		SEN	TIDO : S /	N		1			
HORA	Livianos	Buses	Camiones	Motocicletas	Bicicletas	Total			
6:00 -7:00	440	9	33	5	1	488			
7:00 - 8:00	415	13	29	6	2	465			
8:00 - 9:00	388	16	23	5	0	432			
9:00 - 10:00	368	18	21	10	0	417			
10:00 - 11:00	388	17	30	12	2	449			
11:00 - 12:00	342	17	23	10	1	393			
12:00 -13:00	368	19	24	8	2	421			
13:00-14:00	367	18	27	5	1	418	нм		
14:00 -15:00	365	20	25	9	1	420			
15:00 -16:00	368	18	23	11	0	420			
16:00 -17:00	371	16	25	8	0	420			
17:00 - 18:00	377	14	22	6	0	419			
TOTAL	4557	195	305	95	10	5162			

HORA		Ħ	,	3	₩	Total
6:00 -7:00	338	8	35	3	1	385
7:00 - 8:00	295	12	33	8	1	349
8:00 - 9:00	362	17	30	9	1	419
9:00 - 10:00	361	18	29	5	2	415
10:00 - 11:00	367	16	24	12	2	421
11:00 - 12:00	342	15	31	11	3	402
12:00 -13:00	386	16	30	10	1	443
13:00-14:00	388	19	35	9	2	453
14:00 -15:00	335	17	31	10	3	396
15:00 -16:00	372	16	28	10	2	428
16:00 -17:00	341	19	26	10	1	397
17:00 - 18:00	383	14	23	8	1	429

HORA		Ð	5 0	*	₩	Total
6:00 - 7:00	440	9	33	5	1	488
7:00 - 8:00	415	13	29	6	2	465
8:00 - 9:00	388	16	23	5	0	432
9:00 - 10:00	368	18	21	10	0	417
10:00 - 11:00	388	17	30	12	2	449
11:00 - 12:00	342	17	23	10	1	393
12:00 -13:00	368	19	24	8	2	421
13:00-14:00	367	18	27	5	1	418
14:00 -15:00	365	20	25	9	1	420
15:00 -16:00	368	18	23	11	0	420
16:00 -17:00	371	16	25	8	0	420
17:00 - 18:00	377	14	22	6	0	419

Tabla 4-21: Cálculo de la Hora de Máxima Demanda, Promedio del Conteo (Jueves, Viernes, Sábado), Zona 2, Plaza Eloy Alfaro.

PRO		ES,VIEF	ONTEO RNES,SÁ DO : S /		DIAS		
HORA	Livianos	Buses	Camiones	Motocicletas	Bicicletas	Total	
6:00 -7:00	25	0	4	2	0	31	
7:00 - 8:00	23	0	3	3	0	29	
8:00 - 9:00	21	0	3	2	1	27	
9:00 - 10:00	22	0	5	2	2	31	
10:00 - 11:00	26	0	3	1	1	31	
11:00 - 12:00	25	0	4	2	0	31	
12:00 -13:00	27	0	4	1	1	33	HMD
13:00-14:00	19	0	3	2	0	24	
14:00 -15:00	15	0	4	2	1	22	
15:00 -16:00	25	0	2	3	1	31	
16:00 -17:00	22	0	2	1	0	25	
17:00 - 18:00	22	0	2	2	0	26	
TOTAL	27	0	5	3	2		

PROMEDIO DEL CONTEO DE LOS DIAS (JUEVES, VIERNES, SÁBADO) SENTIDO: S / O									
HORA	Livianos	Buses	Camiones	Motocicletas	Bicicletas	Total			
6:00 -7:00	134	0	18	4	4	160			
7:00 - 8:00	145	0	19	6	4	174			
8:00 - 9:00	157	0	17	7	3	184			
9:00 - 10:00	145	0	19	4	1	169			
10:00 - 11:00	160	0	20	4	2	186			
11:00 - 12:00	156	0	19	5	1	181			
12:00 -13:00	146	0	18	5	2	171			
13:00-14:00	176	0	16	2	0	194			
14:00 - 15:00	185	0	18	4	1	208	HMD		
15:00 -16:00	178	0	18	6	4	206			
16:00 -17:00	167	0	20	2	3	192			
17:00 - 18:00	172	0	19	5	2	198			
TOTAL	185	0	20	7	4				

HORA		ф.	B	70	<i>₽</i>	Total
6:00 - 7:00	25	0	4	2	0	31
7:00 - 8:00	23	0	3	3	0	29
8:00 - 9:00	21	0	3	2	1	27
9:00 - 10:00	22	0	5	2	2	31
10:00 - 11:00	26	0	3	1	1	31
11:00 - 12:00	25	0	4	2	0	31
12:00 -13:00	27	0	4	1	1	33
13:00-14:00	19	0	3	2	0	24
14:00 -15:00	15	0	4	2	1	22
15:00 -16:00	25	0	2	3	1	31
16:00 -17:00	22	0	2	1	0	25
17:00 - 18:00	22	0	2	2	0	26

HORA				70	<i>\$</i>	Total
6:00 -7:00	134	0	18	4	4	160
7:00 - 8:00	145	0	19	6	4	174
8:00 - 9:00	157	0	17	7	3	184
9:00 - 10:00	145	0	19	4	1	169
10:00 - 11:00	160	0	20	4	2	186
11:00 - 12:00	156	0	19	5	1	181
12:00 -13:00	146	0	18	5	2	171
13:00-14:00	176	0	16	2	0	194
14:00 -15:00	185	0	18	4	1	208
15:00 -16:00	178	0	18	6	4	206
16:00 -17:00	167	0	20	2	3	192
17:00 - 18:00	172	0	19	5	2	198

 $\textbf{Realizado por:} \ Guato, J. \ \& \ Chiluiza, J. \ 2023.$

Tabla 4-22: Cálculo de la Hora de Máxima Demanda, Promedio del Conteo (Jueves, Viernes, Sábado), Zona 3 Salida del Hospital Yerovi Makuar_Panamericana.

PR	OMEDIO (JUEV	ES,VIERI	NES,SÁB		4S		
HORA	Livianos	SENTID: Buses	O:S/N Camion	Motocic letas	Biciclet as	Total	
HUKA	nos	ses	nion s	ocic as	clet	TOTAL	
6:00 -7:00	298	3	20	23	15	359	HMD
7:00 - 8:00	240	9	16	17	18	300	
8:00 - 9:00	217	12	11	19	15	274	
9:00 - 10:00	243	11	15	22	13	304	
10:00 - 11:00	232	12	14	15	12	285	
11:00 - 12:00	272	12	24	21	13	342	
12:00 -13:00	251	11	19	19	16	316	
13:00-14:00	225	10	15	16	9	275	
14:00 -15:00	242	10	15	17	10	294	
15:00 -16:00	240	12	17	17	11	297	
16:00 -17:00	235	10	20	15	8	288	
17:00 - 18:00	261	11	20	18	13	323	
TOTAL	2956	123	206	219	153	3657	

PROMEDIO D	EL CONT		OS DIAS		VIERNE	S,SÁBADO)	
HORA	Livianos	Buses	Camiones	Motocicletas	Bicicletas	Total	
6:00 -7:00	263	1	16	12	10	302	HMD
7:00 - 8:00	227	6	16	16	10	275	
8:00 - 9:00	199	9	14	18	11	251	
9:00 - 10:00	226	7	11	14	9	267	
10:00 - 11:00	214	9	13	17	12	265	-
11:00 - 12:00	227	9	12	15	8	271	
12:00 -13:00	212	7	11	14	8	252	
13:00-14:00	215	8	8	11	12	254	-
14:00 -15:00	218	10	14	11	11	264	
15:00 -16:00	212	9	9	12	9	251	
16:00 -17:00	215	8	7	12	9	251	
17:00 - 18:00	207	8	11	12	11	249	
TOTAL	2635	91	142	164	120	3152	

HORA	I	Œ			<u>A</u>	Total
6:00 - 7:00	298	3	20	23	15	359
7:00 - 8:00	240	9	16	17	18	300
8:00 - 9:00	217	12	11	19	15	274
9:00 - 10:00	243	11	15	22	13	304
10:00 - 11:00	232	12	14	15	12	285
11:00 - 12:00	272	12	24	21	13	342
12:00 -13:00	251	11	19	19	16	316
13:00-14:00	225	10	15	16	9	275
14:00 -15:00	242	10	15	17	10	294
15:00 -16:00	240	12	17	17	11	297
16:00 -17:00	235	10	20	15	8	288
17:00 - 18:00	261	11	20	18	13	323

HORA	Ð	Ħ		3	<i>₽</i>	Total
6:00 -7:00	263	1	16	12	10	302
7:00 - 8:00	227	6	16	16	10	275
8:00 - 9:00	199	9	14	18	11	251
9:00 - 10:00	226	7	11	14	9	267
10:00 - 11:00	214	9	13	17	12	265
11:00 - 12:00	227	9	12	15	8	271
12:00 -13:00	212	7	11	14	8	252
13:00-14:00	215	8	8	11	12	254
14:00 -15:00	218	10	14	11	11	264
15:00 -16:00	212	9	9	12	9	251
16:00 -17:00	215	8	7	12	9	251
17:00 - 18:00	207	8	11	12	11	249

Tabla 4-23: Cálculo de la Hora de Máxima Demanda, Promedio del Conteo (Jueves, Viernes, Sábado), ZONA 4, Colegio 19 de Septiembre.

PR	OMEDIO (JUEVI	DEL CC ES,VIERI SENTID	NES,SÁ	BADO)	DIAS				PRO		/ES,VI	CONTEC ERNES,S TIDO : N	ÁBADO			
HORA	Livianos	Buses	Camiones	Motocicletas	Bicicletas	То	tal		HORA	Livianos	Buses	Camiones	Motocicletas	Bicicletas	Total	
6:00 -7:00	159	1	6	5	2	17	73		6:00 -7:00	112	7	10	6	1	136	
7:00 - 8:00	154	3	5	6	6	17	74		7:00 - 8:00	111	9	12	10	1	143	
8:00 - 9:00	162	2	7	8	2	18	31		8:00 - 9:00	113	8	14	6	2	143	
9:00 - 10:00	153	2	7	4	2	16	58		9:00 - 10:00	110	9	13	8	1	141	
10:00 - 11:00	163	4	7	9	5	18	38		10:00 - 11:00	112	9	11	9	2	143	
11:00 - 12:00	179	4	8	9	3	20)3		11:00 - 12:00	113	9	14	12	1	149	
12:00 -13:00	187	4	8	6	1	20	06 н	HMD	12:00 -13:00	121	9	10	7	3	150	HMD
13:00-14:00	165	3	4	8	3	18	33		13:00-14:00	112	9	12	12	2	147	
14:00 -15:00	155	2	5	7	1	17	70		14:00 -15:00	113	9	14	11	0	147	
15:00 -16:00	161	5	6	5	3	18	30		15:00 -16:00	103	9	12	13	2	139	
16:00 -17:00	151	5	8	6	3	17	73		16:00 -17:00	101	9	12	8	2	132	
17:00 - 18:00	156	3	7	8	3	17	77		17:00 - 18:00	108	8	10	10	1	137	
TOTAL	1945	38	78	81	34	_	76	. T	HORA		104		112		1707	Total
HORA		I	Ь	0	0	Ø₽	Total			P	_	Ħ		0 0		
6:00 - 7:00	159	+	1	6	5	2		73	6:00 - 7:00	-	112	7 9	10 12	6 10	1	136 143
7:00 - 8:00	15	+	2	5 7	6	6 2	17 18	_	7:00 - 8:00 8:00 - 9:00	\dashv	111 113	8	14	6	2	143
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00	162 153	_	2	7	8	2		58	9:00 - 10:00)	110	9	13	8	1	141
10:00 - 11:00	163		4	7	9	5	18	_	10:00 - 11:0		112	9	11	9	2	143
11:00 - 12:00	179	_	4	8	9	3	20	_	11:00 - 12:0	00	113	9	14	12	1	149
12:00 -13:00	18	7 4	1	8	6	1	20	<mark>06</mark>	12:00 -13:0	0	121	9	10	7	3	150
13:00-14:00	16		3	4	8	3	18	33	13:00-14:00)	112	9	12	12	2	147
14:00 -15:00	15!		2	5	7	1	17	70	14:00 -15:0		113	9	14	11	0	147
15:00 -16:00	16:		5	6	5	3		30	15:00 -16:0		103	9	12	13	2	139
16:00 -17:00	15:		5	8	6	3		73	16:00 -17:0		101	9	12	8	2	132
17:00 - 18:00	150	5 3	3	7	8	3	17	77	17:00 - 18:0	00	108	8	10	10	1	137

Tabla 4-24: Flujo vehicular de día jueves-Zona 1





TEMA: PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI

ZONA №: 1.-Salida del Redondel del Principe San Miguel

NOMBRE DE LA VÍA EN ESTUDIO: Carretera Panamericana

DÍA: Jueves SENTIDO: N - S / S - N

RESPONSABLES: Jessica Chiluiza/Jessica Guato FECHA: 8-12-2022



			ı	ICHA D	E OBSE	RVACIÓ	N DE CO	nteo ve	HICULAR				
					_ 1	TPO DE	VEHÍCU	JLO					
		LIVI	ANOS	BU	SES	CAM	ONES	мотос	ICLETAS	BICIO	CLETAS	TOTAL DE TRÁFICO EN	TOTAL DE TRÁFICO EN
HORA	c/15 min	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15 MIN	UNA HORA
	6:00-6:15	101	98	0	1	10	5	1	0	0	0	216	
6:00 -7:00	6:15-6:30	54	123	1	2	5	7	0	1	0	0	193	809
0.00-7.00	6:30-6:45	63	103	1	3	5	6	0	1	0	0	182	803
	6:45-7:00	98	98	2	4	6	7	0	3	0	0	218	
	7:00-7:15	87	106	3	5	6	6	2	2	0	0	217	
7:00 - 8:00	7:15-7:30	74	103	5	3	9	7	3	0	2	0	206	799
7.00 0.00	7:30-7:45	71	99	2	3	7	6	0	0	0	0	188	,,,,
	7:45-8:00	64	101	4	4	5	7	2	0	1	0	188	
	8:00-8:15	87	98	6	3	11	9	3	4	0	0	221	
8:00 - 9:00	8:15-8:30	104	107	3	5	5	8	0	3	0	0	235	890
	8:30-8:45	87	98	2	3	7	7	5	2	1	0	212	
	8:45-9:00	91	98	5	5	9	8	3	2	1	0	222	
	9:00-9:15	82	87	4	3	5	7	2	4	0	0	194	
9:00 - 10:00	9:15-9:30	98	102	3	4	9	6	4	0	3	0	229	858
	9:30-9:45	96	100	4	6	7	5	0	5	0	0	223	
	9:45-10:00	87	97	5	6	8	5	0	4	0	0	212	
	10:00-10:15	94	122	4	4	8	7	3	2	0	0	244	
10:00 - 11:00	10:15-10:30	98	106	6	6	5	5	4	2	0	0	232	907
	10:30-10:45	97	99	3	5	4	6	5	3	0	0	222	
	10:45-11:00	84	100	4	3	8	9	2	5	0	0	209 192	
	11:00-11:15	87 68	78 99	5	5	7	5	1	5	1	0		
11:00 - 12:00	11:15-11:30 11:30-11:45	92	82	3	5	6	6	4	4	2	0	196 204	809
	11:45-12:00	76	112	2	5	5	8	5	3	0	1	217	
	12:00-12:15	93	106	1	5	7	7	2	2	0	1	224	
	12:15 -12:30	84	103	3	7	9	7	2	2	0	1	218	
12:00 -13:00	12:30-12:45	97	115	5	5	9	7	5	4	1	0	248	910
	12:45 -13:00	93	92	3	6	12	7	6	0	1	0	220	
	13:00-13:15	98	98	3	4	8	6	0	0	2	0	219	
	13:15-13:30	99	87	4	4	11	7	3	0	3	0	218	
13:00-14:00	13:30-13:45	89	102	5	6	9	6	1	3	0	0	221	887
	13:45-14:00	102	98	5	4	8	5	3	2	0	2	229	
	14:00-14:15	89	104	3	2	8	9	5	1	2	0	223	
14:00 -15:00	14:15-14:30	94	94	5	3	10	9	6	1	1	0	223	898
14:00 -15:00	14:30-14:45	85	102	6	5	12	8	0	3	2	0	223	898
	14:45-15:00	101	96	3	7	8	6	3	5	0	0	229	
	15:00-15:15	98	89	2	5	9	7	1	4	3	0	218	
15:00 -16:00	15:15 -15:30	89	87	3	2	7	9	3	3	1	0	204	868
13.00 -10.00	15:30-15:45	96	91	4	3	7	7	4	3	1	0	216	000
	15:45 -16:00	93	101	5	6	9	4	5	7	0	0	230	
	16:00-16:15	95	87	3	5	10	5	5	5	0	0	215	
16:00 -17:00	16:15-16:30	86	102	3	4	8	9	6	1	0	0	219	835
13.00 17.00	16:30-16:45	89	88	5	1	9	9	3	2	0	0	206	555
	16:45-17:00	71	94	6	3	7	9	0	5	0	0	195	
	17:00-17:15	93	89	3	5	8	8	0	0	1	0	207	
17:00 - 18:00	17:15-17:30	70	97	3	4	7	6	3	2	1	0	193	825
	17:30-17:45	95	84	4	4	7	9	2	2	0	0	207	
	17:45-18:00	89	98	5	3	8	8	5	2	0	0	218	
TO	TAL	4228	4720	170	198	373	334	122	114	31	5	10295	10295

Fuente: Trabajo de campo. 2023.

Tabla 4-25: Flujo vehicular de día viernes-Zona 1



			FI	CHA DE	OBSER	VACIÓN	DE CON	NTEO VE	HICULAR				
						PO DE V							
		LIVIA	ANOS	BU	SES		ONES		CICLETAS	BICIC	LETAS	TOTAL DE TRÁFICO EN	TOTAL DE TRÁFICO EN
HORA	c/15 min	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15 MIN	UNA HORA
	6:00-6:15	97	94	4	0	9	2	0	0	0	0	206	
6.00 7.00	6:15-6:30	94	99	4	1	7	5	0	2	0	1	213	906
6:00 - 7:00	6:30-6:45	83	87	0	2	9	4	0	2	1	0	188	806
	6:45-7:00	89	89	3	2	8	4	3	1	0	0	199	
	7:00-7:15	79	97	6	2	7	3	2	4	0	0	200	
7:00 - 8:00	7:15-7:30	86	98	3	3	7	5	2	2	1	0	207	825
7.00 0.00	7:30-7:45	93	95	3	4	6	6	3	2	0	1	213	023
	7:45-8:00	83	101	2	5	6	3	2	3	0	0	205	
	8:00-8:15	98	97	2	3	7	3	4	2	0	0	216	
8:00 - 9:00	8:15-8:30	99	98	2	3	7	4	3	2	0	0	218	846
	8:30-8:45	98	94	5	3	7	5	4	0	0	0	216	
	8:45-9:00	83	87	5	4	9	5	2	0	1	0	196	
	9:00-9:15	89	98	4	4	9	3	3	2	0	0	212	
9:00 - 10:00	9:15-9:30	98	101	4	3	8	3	0	3	0	0	220	817
	9:30-9:45	94	74	5	4	7	4	3	4	0	1	196	
	9:45-10:00	88	77	4	5 4	6	5	4	2	0	0	189	
	10:00-10:15	98	87 106	3		8 7	5 4		1	1	0	211	
10:00 - 11:00	10:15-10:30	89	106	3	2			3 2	3	0	0	216	854
	10:30-10:45 10:45-11:00	99 107	98 85	<u>4</u> 5	2 4	<u>4</u> 5	3 2	2	2	0	0	215 212	
	11:00-11:15	98	72	4	5	12	3	3	2	0	0	199	
	11:15-11:30	94	103	3	4	9	4	5	3	0	0	225	
11:00 - 12:00	11:30-11:45	97	99	2	3	9	5	4	0	1	0	220	850
	11:45-12:00	89	95	3	2	8	4	2	3	0	0	206	
	12:00-12:15	97	84	4	2	5	5	0	4	0	0	201	
	12:15 -12:30	101	89	6	3	7	4	3	2	0	0	215	
12:00 -13:00	12:30-12:45	101	78	4	4	10	5	4	2	1	0	209	835
	12:45 -13:00	98	84	5	5	3	6	5	3	1	0	210	
	13:00-13:15	105	91	4	3	4	4	4	3	0	0	218	
12.00 14.00	13:15-13:30	87	84	3	3	5	4	2	2	0	0	190	026
13:00-14:00	13:30-13:45	93	89	5	3	7	3	2	0	0	0	202	836
	13:45-14:00	99	102	5	4	6	5	4	1	0	0	226	
	14:00-14:15	101	98	3	4	4	6	3	2	0	1	222	
14:00 -15:00	14:15-14:30	101	99	3	5	4	4	0	3	0	0	219	870
14.00 15.00	14:30-14:45	94	89	4	5	5	2	2	4	0	0	205	0,0
	14:45-15:00	99	98	5	5	7	4	3	2	1	0	224	
	15:00-15:15	103	94	4	4	6	5	5	3	1	0	225	
15:00 -16:00	15:15 -15:30	99	98	3	5	4	6	4	2	1	1	223	884
	15:30-15:45	96	100	2	3	6	4	2	4	0	0	217	
	15:45 -16:00	104	97	3	3	4	3	3	2	0	0	219	
	16:00-16:15	83	92	4	2	6	4	5	3	0	0	199	
16:00 -17:00	16:15-16:30	87	98	6	3	5	5	4	2	0	0	210	824
	16:30-16:45	98	89	5	4	5	4	2	3	1	0	211	
	16:45-17:00	96	87	4	5	4	6	1	0	1	0	204	
	17:00-17:15	103	95	2	3	3	4	2	1	0	0	213	
17:00 - 18:00	17:15-17:30	84	86	2	4	4	3	3	3	0	0	189	827
	17:30-17:45	88	97	2	3	6	5	2	3	0	0	206	
TO	17:45-18:00 TAL	98	98	3	162	7	5	3	102	12	0	219	10074
L	aio de campo	4537	4447	174	162	308	200	126	103	12	5	10074	10074

Fuente: Trabajo de campo. 2023.

Tabla 4-26: Flujo vehicular de día sábado- Zona 1





TEMA: PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI

ZONA №: 1.-Salida del Redondel del Principe San Miguel

NOMBRE DE LA VÍA EN ESTUDIO: Carretera Panamericana

DÍA: Sábado SENTIDO: N - S / S - N

RESPONSABLES: Jessica Chiluiza/Jessica Guato FECHA: 10-12-2022



			FICE	HA DE O	BSERVAC	IÓN DE	CONTE	O VEHICU	JLAR				
					TIPO	DE VE	HÍCUL	0					
		LIVIA	NOS	BU	ISES	САМІ	ONES	мотос	CICLETAS	BICIO	CLETAS	TOTAL DE TRÁFICO	TOTAL DE TRÁFICO EN
HORA	c/15 min	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	EN 15 MIN	UNA HORA
	6:00-6:15	98	135	1	3	8	20	0	1	0	1	267	
6:00 - 7:00	6:15-6:30	60	150	2	4	10	17	1	0	0	0	244	1003
0.00 7.00	6:30-6:45	77	133	4	2	12	10	1	0	0	2	241	1003
	6:45-7:00	101	111	2	4	15	12	2	3	1	0	251	
	7:00-7:15	40	114	2	3	11	14	0	0	0	0	184	
7:00 - 8:00	7:15-7:30	70	123	1	2	14	6	3	1	0	0	220	815
7.00 0.00	7:30-7:45	65	91	2	1	9	11	5	2	0	3	189	013
	7:45-8:00	73	116	2	4	12	13	0	1	0	1	222	
	8:00-8:15	108	104	4	6	8	5	0	0	0	0	235	
8:00 - 9:00	8:15-8:30	73	81	6	4	5	6	0	0	0	0	175	821
	8:30-8:45	79	94	5	4	9	5	3	0	0	1	200	
	8:45-9:00	80	109	7	5	6	4	0	0	0	0	211	
	9:00-9:15	67	84	5	3	4	7	0	1	1	0	172	
9:00 - 10:00	9:15-9:30	102	116	5	6	9	4	1	0	1	0	244	822
	9:30-9:45	90	90	6	5	10	9	1	1	0	0	212	
	9:45-10:00	93	78	4	5	6	5	0	3	0	0	194	
	10:00-10:15	49	53	7	5	6	11	1	2	1	2	137	
10:00 - 11:00	10:15-10:30	107	117	4	5	5	14	5	5	0	2	264	851
	10:30-10:45	95	98	6	6	3	12	3	4	3	0	230	
	10:45-11:00	84	94	2	7	10	13	3	5	0	2	220	
	11:00-11:15	68	52	5	6	13	6	0	1	0	0	151	
11:00 - 12:00	11:15-11:30	99	63	4	4	9	9	2	3	0	0	193	725
	11:30-11:45	83	72	6	5	2	2	1	0	1	0	172	
	11:45-12:00	76	99	3	5	5	8	4	6	2	1	209	
	12:00-12:15	111	90	5	5	8	2	0	3	0	2	226	
12:00 -13:00	12:15 -12:30	92	106	3	7	7	5	2	0	0	0	222	845
	12:30-12:45	108	77	5	5	10	4	1	0	0	0	210	
	12:45 -13:00	82	80	4	3	2	13	1	1	0	1	187	
	13:00-13:15	90	70	6	7 5	11 15	13 9	2 4	0	0	1	200 225	•
13:00-14:00	13:15-13:30	103	82	5 7	5	9	7	0	3	0	1	 	890
	13:30-13:45 13:45-14:00	101 99	91 106	4	6	12	11	3	1	0	0	223 242	•
	14:00-14:15	52	70	5	7	11	7	5	0	2	0	159	
ŀ	14:15-14:30	47	98	6	5	9	9	0	4	0	0	178	
14:00 -15:00	14:30-14:45	79	82	4	5	6	8	0	0	0	0	184	681
ŀ	14:45-15:00	63	66	5	6	9	4	2	2	1	2	160	
	15:00-15:15	70	80	5	7	10	9	0	0	0	0	181	
	15:15 -15:30	90	78	7	5	9	6	3	4	0	0	202	1
15:00 -16:00	15:30-15:45	111	94	4	5	8	4	1	0	0	0	227	794
	15:45 -16:00	66	96	5	6	5	6	0	0	0	0	184	
	16:00-16:15	90	99	6	4	8	4	1	1	0	0	213	
	16:15-16:30	88	91	5	5	4	4	0	1	1	0	199	
16:00 -17:00	16:30-16:45	62	86	4	7	9	6	2	0	1	1	178	790
	16:45-17:00	77	100	6	5	2	9	0	1	0	0	200	1
	17:00-17:15	105	98	4	3	9	5	2	0	1	0	227	
	17:15-17:30	111	116	5	4	2	4	0	0	0	0	242	
17:00 - 18:00	17:30-17:45	99	83	4	2	5	2	1	2	0	1	199	892
	17:45-18:00	113	91	6	4	3	6	1	0	0	0	224	1
Tr	OTAL	4046	4507	215	227	384	380	67	62	17	24	9929	9929

Fuente: Trabajo de campo. 2023.

Tabla 4-27: Flujo vehicular de día jueves- Zona 2






PROVINCIA DE COTOPAXI

ZONA №: 2.- Salida de la plaza Eloy Alfaro

NOMBRE DE LA VÍA EN ESTUDIO: 24 de Mayo

DÍA: Jueves SENTIDO: S - N / S- O



RESPONSABLE	S: Jessica Chilu	uiza/Jes	sica Gu	iato			FECH/	\: 8-12-2	022				
			FI	CHA DE	OBSER	RVACIÓ	N DE C	ONTEO V	'EHICULAI	R			
					Т	IPO DE	VEHIC	ULO				TOTAL DE	TOTAL DE
		LIVIA	ANOS	BU	SES	CAMI	ONES	мотос	CICLETAS	BICIO	CLETAS	TRÁFICO EN	TRÁFICO EN
HORA	c/15 min	1	>	1	5	1	>	1	5	1	>	15 MIN	UNA HORA
	6:00-6:15	12	37	0	0	0	6	2	1	0	0	58	
6.00 7.00	6:15-6:30	7	52	0	0	3	5	2	1	0	4	74	257
6:00 - 7:00	6:30-6:45	4	49	0	0	0	5	0	1	0	2	61	257
	6:45-7:00	4	52	0	0	0	6	0	2	0	0	64	
	7:00-7:15	4	36	0	0	0	8	0	0	0	2	50	
7:00 - 8:00	7:15-7:30	11	48	0	0	2	4	0	2	0	2	69	252
7.00 0.00	7:30-7:45	8	44	0	0	2	5	3	4	0	0	66	232
	7:45-8:00	6	53	0	0	0	4	0	2	0	2	67	
	8:00-8:15	4	59	0	0	0	6	0	3	0	1	73	
8:00 - 9:00	8:15-8:30	7	48	0	0	0	5	0	2	1	1	64	265
	8:30-8:45	4	51	0	0	2	5	0	0	0	0	62	
	8:45-9:00	5	47	0	0	2	4	2	2	0	4	66	
	9:00-9:15	4	44	0	0	1	5	0	2	0	0	56	
9:00 - 10:00	9:15-9:30	3	52	0	0	2	5	1	0	0	0	63	240
	9:30-9:45	4	44	0	0	0	5	1	0	2	0	56	
	9:45-10:00	5	49	0	0	1	6	1	3	0	0	65	
	10:00-10:15	9	45	0	0	1	6	0	0	0	0	61	
10:00 - 11:00	10:15-10:30	7 5	61 51	0	0	0	7	0	2	0	3	77 69	262
	10:30-10:45	5	45	0	0	0	4	0	0	1	0		
	10:45-11:00 11:00-11:15	4	49	0	0	2	5	0	1	0	0	55 61	
	11:15-11:30	9	52	0	0	2	5	0	0	0	0	68	
11:00 - 12:00	11:30-11:45	10	39	0	0	2	4	2	0	0	0	57	253
	11:45-12:00	4	53	0	0	0	4	0	4	1	1	67	
	12:00-12:15	6	42	0	0	0	6	0	0	1	0	55	
	12:15 -12:30	7	38	0	0	3	4	0	2	1	0	55	
12:00 -13:00	12:30-12:45	9	45	0	0	2	4	0	2	0	0	62	248
	12:45 -13:00	12	58	0	0	0	6	0	0	0	0	76	
	13:00-13:15	7	53	0	0	0	3	0	0	0	0	63	
13:00-14:00	13:15-13:30	5	77	0	0	0	5	0	0	0	0	87	292
15.00-14.00	13:30-13:45	2	53	0	0	1	4	2	0	0	0	62	292
	13:45-14:00	4	68	0	0	1	4	0	3	0	0	80	
	14:00-14:15	3	56	0	0	0	5	0	0	0	0	64	
14:00 15:00	14:15-14:30	3	60	0	0	0	5	0	0	0	1	69	290
	14:30-14:45	4	57	0	0	0	8	1	0	0	1	71	
	14:45-15:00	3	73	0	0	2	3	1	1	2	1	86	
	15:00-15:15	4	51	0	0	0	5	0	0	1	2	63	
15:00 - 16:00	15:15 -15:30	6	48	0	0	0	6	1	0	1	2	64	292
	15:30-15:45	4	43	0	0	2	5	2	2	0	3	61	
	15:45 -16:00	11	79	0	0	0	5	2	4	0	3	104	
	16:00-16:15	9	51	0	0	1	7	1	1	0	1	71	
16:00 -17:00	16:15-16:30 16:30-16:45	5 7	49 53	0	0	0	6 7	0	2	0	0	62 69	275
	16:45-17:00	4	62	0	0	0	4	0	0	1	2	73	
	17:00-17:15	6	55	0	0	0	6	0	0	0	0	67	
	17:15-17:20	5	75	0	0	2	5	0	0	0	0	87	
17:00 - 18:00	17:30-17:45	4	49	0	0	0	5	0	2	0	0	60	283
	17:45-18:00	5	50	0	0	0	6	1	4	0	3	69	
TOT	AL=	280	2505	0	0	38	250	26	57	12	41	3209	3209
		200	2303			50	230		٠,			3203	3203

Fuente: Trabajo de campo. 2023.

Tabla 4-28: Flujo vehicular de día viernes- Zona 2






TEMA: PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI

ZONA №: 2.- Salida de la plaza Eloy Alfaro

NOMBRE DE LA VÍA EN ESTUDIO: 24 de Mayo

DÍA: Viernes SENTIDO: S - N / S- O
RESPONSABLES: Jessica Chiluiza/Jessica Guato FECHA

FECHA: 9-12-2022



			F	ICHA D	E OBSE	RVACIÓ	N DE CO	NTEO VE	HICULAR				
				1		TIPO DE	VEHICU					TOTAL DE	TOTAL DE
		LIVI	ANOS	BU:	SES	CAM	IONES	МОТОС	ICLETAS	BICIO	LETAS	TRÁFICO EN	TRÁFICO EN
HORA	c/15 min	1	n	1	う	1	>	1	5	1	n	15 MIN	UNA HORA
	6:00-6:15	10	48	0	0	1	4	0	1	0	1	65	
6:00 -7:00	6:15-6:30	9	22	0	0	2	5	0	0	0	0	38	208
0.00 7.00	6:30-6:45	6	37	0	0	0	5	1	0	0	0	49	200
	6:45-7:00	6	43	0	0	1	3	1	2	0	0	56	
	7:00-7:15	4	47	0	0	0	5	0	2	0	2	60	
7:00 - 8:00	7:15-7:30	8	38	0	0	0	4	0	2	0	0	52	226
	7:30-7:45	7	42	0	0	0	4	2	3	0	0	58	
	7:45-8:00	5	39	0	0	2	5	1	1	0	3	56	
	8:00-8:15	5	47	0	0	1	4	0	1	0	0	58	
8:00 - 9:00	8:15-8:30	5	53	0	0	0	5	0	3	1	0	67	232
	8:30-8:45	6	46	0	0	0	5	1	2	0	1	61	
	8:45-9:00	7	29	0	0	1	4	1	3	0	1	46	
	9:00-9:15	11	39	0	0	0	6	2	0	0	0	58	
9:00 - 10:00	9:15-9:30	5	35	0	0	0	5	0	2	0	0	47	222
	9:30-9:45	5	46	0	0	2	4	0	3	0	0	60	
	9:45-10:00	6	46	0	0	0	5	0	0	0	0	57	
	10:00-10:15	6	39	0	0	0	4	0	0	0	0	49	
0:00 - 11:00	10:15-10:30	8	51	0	0	2	4	0	0	0	0	65	234
	10:30-10:45	7	44	0	0	0	5	0	3	0	2	61	
	10:45-11:00	4	49	0	0	1	3	1	0	1	0	59	
	11:00-11:15	9	46	0	0	1	5	1	2	0	0	64	
1:00 - 12:00	11:15-11:30	6	39	0	0	1	2	0	2	0	1	51	225
	11:30-11:45	7	46	0	0	1	4	0	3	0	1	62	
	11:45-12:00	5	35	0	0	0	4	0	3	0	1	48	
	12:00-12:15	8	32	0	0	0	3	0	0	0	0	43	
12:00 -13:00	12:15 -12:30	7	41	0	0	0	5	0	2	0	3	58	227
	12:30-12:45	5	54	0	0	0	5	1	2	0	0	67	
	12:45 -13:00	9 7	39 48	0	0	3	4	0	3	0	0	59	
	13:00-13:15	5	56	0	0	0	5	0	0	0	0	59 67	
13:00-14:00	13:15-13:30		43		0		3	0	0	0	0	67 57	231
	13:30-13:45 13:45-14:00	6 6	37	0	0	3 0	3	2	0	0	0	48	
	14:00-14:15	4	47	0	0	1	5	0	0	0	0	57	
	14:15-14:30	3	54	0	0	1	4	0	2	0	1	65	
14:00 15:00	14:30-14:45	4	46	0	0	3	2	0	2	1	0	58	244
	14:45-15:00	_ _	53	0	0	0	4	0	2	0	0	64	
	15:00-15:15	8	48	0	0	0	6	0	1	0	0	63	
	15:15 -15:30	5	52	0	0	2	3	0	1	0	1	64	
15:00 -16:00	15:30-15:45	9	39	0	0	0	5	0	0	0	0	53	255
	15:45 -16:00	5	59	0	0	2	4	0	5	0	0	75	
	16:00-16:15	7	37	0	0	1	4	2	2	0	0	53	
	16:15-16:30	6	51	0	0	1	5	0	0	0	2	65	
16:00 -17:00	16:30-16:45	5	49	0	0	1	6	0	0	0	0	61	243
	16:45-17:00	5	53	0	0	0	4	0	0	0	2	64	
	17:00-17:15	8	35	0	0	0	5	3	2	0	0	53	
7.00	17:15-17:30	7	64	0	0	0	3	0	2	0	0	76	
17:00 - 18:00	17:30-17:45	9	39	0	0	2	3	0	0	0	0	53	240
	17:45-18:00	4	41	0	0	2	4	0	5	0	2	58	•
TO	TAL	304	2123	0	0	38	203	20	71	3	25	2787	2787

Fuente: Trabajo de campo. 2023.

Tabla 4-29: Flujo vehicular de día sábado- Zona 2






TEMA: PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI

ZONA №: 2.- Salida de la plaza Eloy Alfaro

NOMBRE DE LA VÍA EN ESTUDIO: 24 de Mayo

DÍA: Sábado SENTIDO: S - N / S- O

RESPONSABLES: Jessica Chiluiza/Jessica Guato FECHA: 10-12-2022



			FI	CHA DE	OBSER	VACIÓN	DE CON	NTEO VE	HICULAR			I	
					Т	IPO DE \	/EHICUL	.0				TOTAL DE	TOTAL DE
	_	LIVIA	ANOS	BU	SES	CAMI	ONES	мото	CICLETAS	BICIC	LETAS	TRÁFICO EN	TRÁFICO EN
HORA	c/15 min	1	>	1	1	1	5	1	>	1	1	15 MIN	UNA HORA
	6:00-6:15	5	16	0	0	1	5	0	2	0	2	31	
6:00 -7:00	6:15-6:30	5	12	0	0	1	4	0	1	0	1	24	108
0.00 7.00	6:30-6:45	3	21	0	0	2	4	0	1	0	1	32	100
	6:45-7:00	4	12	0	0	2	3	0	0	0	0	21	
	7:00-7:15	6	17	0	0	1	5	1	0	0	0	30	
7:00 - 8:00	7:15-7:30	4	26	0	0	0	5	1	0	0	0	36	131
	7:30-7:45	4	18	0	0	2	3	0	2	0	0	29	•
	7:45-8:00	3	27	0	0	0	5	0	0	1	0	36	
	8:00-8:15	6	31	0	0	0	4	0	0	1	0	42	
8:00 - 9:00	8:15-8:30	7	17	0	0	0	3	1	2	0	2	32	135
	8:30-8:45 8:45-9:00	4	24 18	0	0	2	4	0	1	0	0	32 29	
	9:00-9:15	9	27	0	0	0	4	0	2	0	1	43	
	9:15-9:30	6	15	0	0	3	3	0	0	1	0	28	
9:00 - 10:00	9:30-9:45	4	26	0	0	2	4	0	0	2	0	38	138
	9:45-10:00	5	13	0	0	3	5	1	1	0	1	29	
	10:00-10:15	5	17	0	0	3	5	1	1	0	1	33	
	10:15-10:30	9	28	0	0	0	6	0	0	0	1	44	
10:00 - 11:00	10:30-10:45	6	31	0	0	0	3	0	0	0	0	40	151
	10:45-11:00	7	18	0	0	0	6	0	3	0	0	34	
	11:00-11:15	8	31	0	0	1	5	0	0	0	0	45	
11:00 - 12:00	11:15-11:30	7	18	0	0	2	6	0	0	0	0	33	162
11.00 - 12.00	11:30-11:45	3	36	0	0	0	7	3	0	0	0	49	102
	11:45-12:00	4	25	0	0	0	5	0	1	0	0	35	
	12:00-12:15	5	21	0	0	2	2	0	1	0	0	31	
12:00 -13:00	12:15 -12:30	4	16	0	0	3	6	0	0	0	0	29	138
	12:30-12:45	4	24	0	0	0	5	0	0	1	0	34	
	12:45 -13:00	6	27	0	0	0	5	0	4	0	2	44	
	13:00-13:15	5	32	0	0	0	4	1	0	0	0	42	
13:00-14:00	13:15-13:30	5	19	0	0	0	3	0	0	0	0	27	131
	13:30-13:45	3	14	0	0	2	4	0	1	0	0	24	
	13:45-14:00 14:00-14:15	<u>3</u> 5	27 17	0	0	2	5 3	1	1 5	0	0	38 33	
	14:15-14:30	5	19	0	0	2	5	2	0	1	0	34	
14:00 15:00	14:30-14:45	3	42	0	0	0	4	0	0	0	0	49	157
	14:45-15:00	3	31	0	0	1	5	0	1	0	0	41	
	15:00-15:15	6	37	0	0	0	3	2	1	0	1	50	
	15:15 -15:30	7	22	0	0	0	4	0	1	0	0	34	
15:00 -16:00	15:30-15:45	7	35	0	0	0	5	0	2	0	0	49	165
	15:45 -16:00	4	21	0	0	1	3	1	2	0	0	32	
	16:00-16:15	6	17	0	0	0	3	0	0	0	0	26	
16:00 -17:00	16:15-16:30	3	19	0	0	2	5	0	0	0	0	29	136
10.00 -17.00	16:30-16:45	5	27	0	0	0	5	0	0	0	2	39	130
	16:45-17:00	4	32	0	0	0	5	0	1	0	0	42	
	17:00-17:15	3	26	0	0	0	4	0	1	0	0	34	
17:00 - 18:00	17:15-17:30	4	33	0	0	0	6	0	0	0	0	43	151
	17:30-17:45	5	29	0	0	0	4	0	0	0	0	38	
	17:45-18:00	6	21	0	0	1	5	1	0	0	2	36	
	TAL	239	1132	0	0	42	209	18	39	7	17	1703	1703

Fuente: Trabajo de campo. 2023.

Tabla 4-30: Flujo vehicular de día jueves- Zona 3





TEMA: PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI

ZONA Nº: 3.- Salida del Hospital Yerovi Makuar

NOMBRE DE LA VÍA EN ESTUDIO: Carr. Panamericana

DÍA: Jueves SENTIDO: S - N / N -S



RESPONSABLES	S: Jessica Chilu	iiza/Jessi			NDCED!/	ACIÓNI		A: 15-12					
			FIC	HA DE C	DRZEKA	ACION	DE COI	NIEO VE	HICULAR				
					TIP	O DE V	EHICUI	LO				TOTAL DE	TOTAL DE
		LIVIA	NOS	BU	SES	CAMI	ONES	мото	CICLETAS	BICIO	CLETAS	TOTAL DE TRÁFICO EN	TOTAL DE TRÁFICO EN
HORA	c/15 min	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15 MIN	UNA HORA
	6:00-6:15	92	75	0	0	10	8	9	7	7	4	212	
6:00 -7:00	6:15-6:30	81	63	0	0	6	5	5	6	6	6	178	734
0.00-7.00	6:30-6:45	69	54	0	0	9	7	7	4	2	2	154	734
	6:45-7:00	86	69	5	2	5	5	8	5	5	0	190	
	7:00-7:15	68	57	3	4	4	6	5	8	6	5	166	
7:00 - 8:00	7:15-7:30	57	52	3	1	6	9	6	9	2	7	152	643
	7:30-7:45	61	69	4	2	5	5	5	9	5	3	168	
	7:45-8:00	59	60	3	1	6	7	6	8	6	1	157	
	8:00-8:15	55	59	2	2	2	8	8	9	5	5	155	
8:00 - 9:00	8:15-8:30	62	54	4	1	4	5	9	10	7	7	163	616
	8:30-8:45	68	45	3	3	2	6 4	7	6	2	3	145	
	8:45-9:00	71	52	2	2	5		5	7	3	2	153	
	9:00-9:15 9:15-9:30	67 75	57 62	3	3	5 2	7 3	8 9	6 11	<u>4</u> 5	0 8	156 181	
9:00 - 10:00	9:30-9:45	70	68	2	2	3	5	4	6	2	3	165	682
	9:45-10:00	63	82	2	1	5	4	8	8	3	4	180	
	10:00-10:15	67	76	3	1	2	8	2	6	2	9	176	
	10:15-10:30	72	60	2	2	7	7	5	9	0	2	166	
LO:00 - 11:00	10:30-10:45	56	71	3	2	4	7	8	10	5	3	169	672
	10:45-11:00	65	58	1	3	6	8	7	6	0	7	161	
	11:00-11:15	69	63	2	1	8	3	7	8	2	5	168	
	11:15-11:30	85	59	4	2	7	6	5	9	3	6	186	
L1:00 - 12:00	11:30-11:45	79	60	2	1	9	5	5	5	1	2	169	730
	11:45-12:00	92	73	2	3	12	5	6	7	6	1	207	
	12:00-12:15	86	65	4	1	5	7	3	3	5	0	179	
12.00 12.00	12:15 -12:30	77	58	3	2	8	2	8	5	4	3	170	660
12:00 -13:00	12:30-12:45	66	61	2	3	6	3	6	9	4	6	166	669
	12:45 -13:00	59	66	2	1	8	0	9	2	5	2	154	
	13:00-13:15	54	53	3	2	9	1	7	8	3	8	148	
13:00-14:00	13:15-13:30	62	61	4	1	5	3	6	1	1	4	148	612
13.00-14.00	13:30-13:45	59	64	2	2	3	2	5	6	0	6	149	012
	13:45-14:00	61	77	3	2	4	5	8	3	2	2	167	
	14:00-14:15	72	68	2	3	5	7	5	8	4	7	181	
14:00 15:00	14:15-14:30	65	72	2	2	6	3	4	6	3	5	168	648
	14:30-14:45	55	56	2	3	5	2	3	4	1	3	134	
	14:45-15:00	79	51	4	4	6	5	4	3	2	7	165	
	15:00-15:15	81	63	3	1	4	1	4	1	3	5	166	
15:00 -16:00	15:15 -15:30	52	66	2	3	5	2	6	9	4	2	151	608
	15:30-15:45	61	58	2	4	7	0	4	5	2	0	143	
	15:45 -16:00	58	52	2	2	6	4	8	7	3	6	148	
	16:00-16:15	63	64	3	1	11	3	7	3	3	2	160	
16:00 -17:00	16:15-16:30	69	57	4	3	9	2	4	1	1	4	154	608
	16:30-16:45	55	50	3	1	5	3	7	8	3	0	135	
	16:45-17:00 17:00-17:15	72 76	58 62	2	2	8 9	2	5 6	5 3	2	4 6	159 169	
	17:15-17:30	81	48	2	3	7	4	8	5	4	2	164	
17:00 - 18:00	17:30-17:45	86	69	3	2	5	2	6	7	5	5	190	721
	17:45-18:00	83	71	4	2	6	3	7	9	5	8	190	
	ΓAL	3321	2968	121	91	286	209	294	300	161	192	7943	7943

Fuente: Trabajo de campo. 2023.

Tabla 4-31: Flujo vehicular de día viernes- Zona 3





TEMA: PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA
DE COTOPAXI

ZONA Nº: 3.- Salida del Hospital Yerovi Makuar

NOMBRE DE LA VÍA EN ESTUDIO: Av. Velazco Ibarra

DÍA: Viernes SENTIDO: S - N / N -S

RESPONSABLES: Jessica Chiluiza/Jessica Guato FECHA: 16-12-2022



NEST CNSABLE	s: Jessica Chiit	112a/JeS			F 0.005	D) (A C) 4	FECHA:						
				-ICHA D	E OBSE	KVACIÓ	N DE CO	NTEO VE	HICULAR				
						TIPO DE	VEHICU	LO					
												TOTAL DE	TOTAL DE
		LIVI	ANOS	BU	SES	CAM	IONES	мотос	ICLETAS	BICIO	LETAS	TRÁFICO EN	TRÁFICO EN
HORA	c/15 min	1		1				1				15 MIN	UNA HORA
	4, 22	•	•	•			•	•	•	•	•		
	6:00-6:15	82	75	0	0	6	8	5	3	0	5	184	
6:00 - 7:00	6:15-6:30	68	61	0	0	0	6	3	2	6	1	147	650
0.00 7.00	6:30-6:45	62	72	0	0	1	4	4	4	2	3	152	050
	6:45-7:00	79	66	3	2	4	2	6	2	3	0	167	
	7:00-7:15	62	56	2	2	3	3	2	0	5	1	136	
7:00 - 8:00	7:15-7:30	50	49	4	1	5	4	5	1	2	2	123	551
7.00 0.00	7:30-7:45	65	58	3	3	2	4	1	3	4	0	143	331
	7:45-8:00	67	53	1	2	4	7	4	4	3	4	149	
	8:00-8:15	54	66	2	1	3	3	2	2	1	3	137	
8:00 - 9:00	8:15-8:30	61	58	3	2	0	4	0	5	0	2	135	494
0.00 5.00	8:30-8:45	52	44	2	4	1	6	4	4	2	0	119	.5 .
	8:45-9:00	48	33	4	3	3	2	2	2	5	1	103	
	9:00-9:15	55	49	2	1	6	4	5	0	3	4	129	
9:00 - 10:00	9:15-9:30	63	54	2	2	3	5	4	1	4	0	138	532
3.00 20.00	9:30-9:45	50	66	3	3	4	2	3	6	7	2	146	332
	9:45-10:00	46	52	4	1	7	0	6	0	2	1	119	
	10:00-10:15	51	50	2	4	2	1	1	3	3	0	117	
10:00 - 11:00	10:15-10:30	57	42	4	2	6	0	4	4	6	2	127	509
	10:30-10:45	66	46	3	3	4	3	1	2	2	3	133	
	10:45-11:00	52	55	5	1	2	0	3	6	8	0	132	
	11:00-11:15	66	53	3	2	5	2	5	2	3	0	141	
11:00 - 12:00	11:15-11:30	64	67	5	4	2	4	2	7	6	1	162	566
	11:30-11:45	58	49	2	2	7	3	1	1	2	2	127	
	11:45-12:00	46	53	4	1	8	6	4	3	7	4	136	
	12:00-12:15	57	52	2	3	5	7	6	5	3	3	143	
12:00 -13:00	12:15 -12:30	63	48	3	1	2	2	4	2	9	5	139	525
	12:30-12:45	58	36	2	2	5	5	2	2	2	2	116	
	12:45 -13:00	49	55	3	1	2	3	4	6	4	0	127	
	13:00-13:15	37	47	2	2	4	5	4	3	3	3	110	
13:00-14:00	13:15-13:30	52	34	3	3	2	1	3	1	4	3	106	498
	13:30-13:45	65	50	2	1	4	2	1	3	1	1	130	
	13:45-14:00	73	67	1	1	3	4	0	0	0	3	152	
	14:00-14:15	61	52	2	2	4	7	4	4	5	4	145	
14:00 15:00	14:15-14:30	59	61	2	3	3	0	2	2	3	2	137	555
	14:30-14:45	48	57	1	2	4	6	5	0	1	0	124	
	14:45-15:00	66	50	4	2	2	8	7	3	6	1	149	
	15:00-15:15	58	49	2	4	5	2	3	1	2	3	129	
15:00 -16:00	15:15 -15:30	66	56	3	3	2	6	1	5	5	1	148	538
	15:30-15:45	52	53	5	1	6	2	5	2	4	0	130	
-	15:45 -16:00	64	47	4	2	2	4	3	0	2	3	131	
	16:00-16:15	55	58	3	3	3	1	5	8	3	5	144	
16:00 -17:00	16:15-16:30	66	68	2	1	4	0	7	2	2	3 2	155	545
	16:30-16:45	47	53	2	2	7	3	2	2	0		120	
	16:45-17:00 17:00-17:15	53	54	3	1	3	7	0	0	2	3	126	
		62	42	2	1	5	5	2	2	5	2	127	
17:00 - 18:00	17:15-17:30 17:30-17:45	53 49	49	3 2	3	5 3	2 4	3 6	3 1	3 4	0	125	503
	17:45-18:00	54	55 44	3	1	6	7	0	0	6	3	127 124	
то-	TAL	2791	2564	124	93	179		155		165	95	6466	6/66
IU	IAL	2/91	2504	124	93	1/9	176	122	124	102	95	0400	6466

Fuente: Trabajo de campo. 2023.

Tabla 4-32: Flujo vehicular de día sábado- Zona 3





LICEDO, PROVINCIA DE

TEMA: PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI

ZONA Nº: 3.- Salida del Hospital Yerovi Makuar

NOMBRE DE LA VÍA EN ESTUDIO: Vicente Maldonado

ÍA: Sábado SENTIDO: S - N / N -S

RESPONSABLES: Jessica Chiluiza/Jessica Guato FECHA: 17-12-2022



RESPONSABLE	S: Jessica Chilu	iiza/Jess	ica Guato				FECHA:	: 17-12-	2022			94	
			FIC	HA DE	OBSERV	ACIÓN E	DE CONT	EO VEH	ICULAR				
					TID	O DE VE	HICIIIO	,					
					IIP	O DE VE	. II CULU	•				TOTAL DE	TOTAL DE
		LIV	IANOS	BU	ISES	CAMI	ONES	мото	CICLETAS	BICIC	LETAS	TRÁFICO EN	TRÁFICO EN
HORA	c/15 min	1										15 MIN	UNA HORA
1.0.0	0, 13		•	ı	•		•		•		•		
	6:00-6:15	66	72	0	0	5	1	6	0	4	3	157	
	6:15-6:30	71	62	0	0	6	0	4	2	3	2	150	
6:00 - 7:00	6:30-6:45	63	51	0	0	4	0	7	1	6	4	136	597
	6:45-7:00	74	69	0	0	2	2	5	0	2	0	154	
	7:00-7:15	54	64	0	0	4	0	4	2	5	2	135	
7.00 0.00	7:15-7:30	60	52	1	0	4	1	5	2	6	2	133	F20
7:00 - 8:00	7:30-7:45	54	63	3	1	3	1	3	1	7	3	139	529
	7:45-8:00	62	48	1	2	2	0	4	0	2	1	122	
	8:00-8:15	48	52	2	3	2	2	3	2	6	0	120	
8:00 - 9:00	8:15-8:30	55	47	3	1	3	0	4	3	4	5	125	461
0.00 - 3.00	8:30-8:45	42	52	5	1	4	0	5	2	5	4	120	401
	8:45-9:00	36	34	4	4	3	1	7	1	6	0	96	
	9:00-9:15	59	56	3	2	5	0	5	1	2	2	135	
9:00 - 10:00	9:15-9:30	61	48	5	1	2	3	4	2	3	3	132	499
3.00 10.00	9:30-9:45	58	42	2	1	2	1	5	0	1	0	112	433
	9:45-10:00	63	41	4	2	1	0	5	1	2	1	120	
	10:00-10:15	56	36	3	3	2	2	2	2	2	2	110	
10:00 - 11:00	10:15-10:30	51	48	2	2	3	1	3	3	3	4	120	465
10.00 11.00	10:30-10:45	49	52	4	2	1	0	6	0	2	3	119	103
	10:45-11:00	53	49	3	1	3	1	3	0	2	1	116	
	11:00-11:15	59	55	5	2	2	1	4	1	1	0	130	
11:00 - 12:00	11:15-11:30	60	42	2	3	3	0	6	1	3	2	122	541
	11:30-11:45	60	49	5	4	2	1	8	1	1	0	131	
	11:45-12:00	78	57	1	3	6	0	9	0	4	0	158	
	12:00-12:15	62	53	3	2	6	0	6	2	3	1	138	
12:00 -13:00	12:15 -12:30	66	41	4	1	2	2	4	2	3	0	125	510
	12:30-12:45	52	48	2	3	3	2	2	1	4	0	117	
	12:45 -13:00	59	53	2	2	4	1	4	2	2	1	130	
	13:00-13:15	54	38	3	2	2	0	3	3	3	3	111	
13:00-14:00	13:15-13:30	62	49	2	3	6	0	5	1	2	2	132	478
	13:30-13:45	49	55	4	2	2	2	2	1	3	1	121	
	13:45-14:00	47	49	2	4	2	0	4	2	4	0	114	
	14:00-14:15	58	57	4	3	5	1	3	1	2	2	136	
14:00 15:00	14:15-14:30	53	39	3	2	3	3	5	2	1	0	111	477
	14:30-14:45	62	42	2	2	1	1	4	1	2	2	119	
	14:45-15:00	49	48	3	3	2	0	4	0	1	1	111	
	15:00-15:15	56	51	4	1	3	0	2	2	3	0	122	
15:00 -16:00	15:15 -15:30	52 61	42 58	2	2	4	2	7	2	2	3	118	495
	15:30-15:45	61	58	2	2	4	1	4	0	1	4	13/	
	15:45 -16:00 16:00-16:15	58 63	41 30		3		1		0	1		118	
	16:00-16:15	63 45	39 45	2	3	2	0	3	2	3	2	119 107	
16:00 -17:00	16:15-16:30	51	57	2	3	3	1	2	2	1	0	122	467
	16:45-17:00	66	42	2	1	4	0	2	1	0	1	119	
	17:00-17:15	61	42	2	3	5	1	2	1	2	0	126	
	17:15-17:30	58	56	4	2	3	1	4	3	2	2	135	
17:00 - 18:00	17:30-17:45	55	44	3	1	4	0	7	1	2	2	119	494
	17:45-18:00	66	33	3	2	3	1	5	1	0	0	114	
	ΓAL	2757	2370	125	94	,				٠	٠	6013	

Fuente: Trabajo de campo. 2023.

Tabla 4-33: Flujo vehicular de día jueves- Zona 4





TEMA: PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI

ZONA Nº: 4.- Salida del colegio 19 de septiembre

NOMBRE DE LA VÍA EN ESTUDIO: Av. Cementerio

DÍA: Jueves SENTIDO: S - N y N-S

RESPONSABLES: Jessica Chiluiza/Jessica Guato FECHA: 15-12-2022



RESPONSABLE	S: Jessica Chilu	ıiza/Jes						: 15-12-2					
				FICHA [DE OBS	ERVACIĆ	N DE C	ONTEO V	EHICULAF	₹			
						TIPO DI						TOTAL DE	TOTAL DE
		LIVIA	NOS	BU	SES	CAMI	ONES	мотос	CICLETAS	BICI	CLETAS	TRÁFICO EN	TRÁFICO EN
HORA	c/15 min	1	1	1	L	1		1	L	1	1	15 MIN	UNA HORA
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	6:00-6:15	47	56	1	1	4	3	2	4	0	2	120	
6:00 - 7:00	6:15-6:30	62	63	2	0	2	2	1	3	0	1	136	474
0.00 7.00	6:30-6:45	55	53	1	0	3	4	1	0	0	0	117	7/7
	6:45-7:00	49	42	2	0	3	3	0	2	0	0	101	
	7:00-7:15	47	44	1	2	2	2	2	0	0	2	102	
7:00 - 8:00	7:15-7:30	53	51	3	0	5	1	2	1	0	3	119	432
	7:30-7:45	48	43	2	0	2	0	1	3	1	1	101	
	7:45-8:00	52	48	1	0	3	3	1	2	0	0	110	
	8:00-8:15	57	62	2	0	3	4	0	0	0	0	128	
8:00 - 9:00	8:15-8:30	52	42	2	1	5	2	0	3	1	2	110	485
	8:30-8:45	57	68	2	0	4	3	0	1	0	2	137	
	8:45-9:00	49	48	3	0	2	0	4	3	1	0	110	
	9:00-9:15	52	61	3	0	4	2	0	0	0	0	122	
9:00 - 10:00	9:15-9:30	55	53	3	3	4	3	2	2	0	0	125	469
	9:30-9:45	48	57	2	0	2	1	2	2	0	2	116	
	9:45-10:00	52	42	3	0	2	0	4	2	0	1	106	
	10:00-10:15	56	65	2	2	2	2	2	0	0	2	133	
0:00 - 11:00	10:15-10:30	48	43	2	0	1	3	1	1	0	1	100	462
	10:30-10:45	52	49	2	0	4	2	0	4	0	4	117	
	10:45-11:00	51	51	3	0	2	0	0	3	0	2	112	
	11:00-11:15	66	65	2	1	2 5	2	2	0	0	2	144	
1:00 - 12:00	11:15-11:30	44	42	3	2		3	3		0	1	103	489
	11:30-11:45	48 52	49 62	2	0	3 2	5 2	2	3	0	4	117 125	
	11:45-12:00 12:00-12:15	56	62 67	1	0	3	1	0	0	0	2	130	
	12:15 -12:30	54	45	2	1	4	0	0	1	0	0	107	
12:00 -13:00	12:30-12:45	54	45	2	0	1	2	1	3	0	0	107	468
	12:45 -13:00	43	65	2	0	2	5	2	2	0	1	122	
	13:00-13:15	54	45	2	0	3	1	4	4	0	2	115	
	13:15-13:30	51	53	1	0	2	0	3	3	0	1	114	
13:00-14:00	13:30-13:45	61	58	3	0	3	3	2	4	0	0	134	482
	13:45-14:00	60	49	2	2	2	0	4	0	0	0	119	
	14:00-14:15	61	57	3	0	3	2	5	5	0	0	136	
	14:15-14:30	53	42	2	0	5	1	3	4	0	1	111	,
14:00 15:00	14:30-14:45	56	48	2	0	5	2	2	2	0	0	117	467
	14:45-15:00	52	46	1	0	3	0	1	0	0	0	103	
	15:00-15:15	47	52	2	0	4	3	4	1	0	0	113	
	15:15 -15:30	45	34	2	2	2	2	3	1	0	1	92	
.5:00 -16:00	15:30-15:45	49	46	2	0	4	4	2	1	0	2	110	427
	15:45 -16:00	51	52	3	0	3	0	2	0	0	1	112	
	16:00-16:15	53	49	2	0	4	2	0	2	0	0	112	
C.00 47:00	16:15-16:30	55	52	2	1	3	5	2	1	0	2	123	422
16:00 -17:00	16:30-16:45	43	44	2	2	4	3	2	0	1	2	103	433
	16:45-17:00	47	38	1	0	3	0	4	1	0	1	95	
	17:00-17:15	52	56	2	0	4	1	2	2	0	1	120	
7,00 40,00	17:15-17:30	47	50	2	0	2	2	1	4	0	2	110	447
7:00 - 18:00	17:30-17:45	55	43	2	0	1	3	4	2	0	1	111	447
	17:45-18:00	46	49	3	1	1	1	2	2	0	1	106	
TO	ΓAL	2494	2448	99	21	142	95	89	88	6	53	5535	5535

Fuente: Trabajo de campo. 2023.

Tabla 4-34: Flujo vehicular de día viernes- Zona 4





TEMA: PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI

ZONA Nº: 4.- Salida del colegio 19 de septiembre

NOMBRE DE LA VÍA EN ESTUDIO: Av. Cementerio
DÍA: Viernes

RESPONSABLES: Jessica Chiluiza/Jessica Guato

SENTIDO: S - N FFCHA: 16-12-2022



RESPONSABLE	S: Jessica Chilu	iza/Jes	sica Gua	to			FECHA:	16-12-2	022			- 1	
			FI	CHA DE	OBSER	RVACIÓN	I DE CON	ITEO VEI	HICULAF	?			1
					т	IPO DE	VEHICUL	0					
												TOTAL DE TOTAL	TOTAL DE
		LIVIANOS		BU:	SES	CAM	ONES	мотос	CLETAS	BICIC	LETAS	TRÁFICO EN	TRÁFICO EN
HORA	c/15 min			1		1		1		1		15 MIN	UNA HORA
			+		•		•	•	•		•		
	6:00-6:15	19	41	3	0	1	2	0	2	0	1	69	
6:00 - 7:00	6:15-6:30	14	38	2	0	0	1	2	0	0	1	58	254
6.00-7.00	6:30-6:45	14	46	2	0	1	0	1	0	1	0	65	254
	6:45-7:00	13	38	3	0	1	3	2	2	0	0	62	
	7:00-7:15	15	36	2	0	3	2	4	3	0	3	68	
7:00 - 8:00	7:15-7:30	17	31	4	1	2	0	2	4	0	2	63	273
7.00 0.00	7:30-7:45	21	33	2	0	4	4	3	2	0	1	70	2/3
	7:45-8:00	19	43	2	0	2	1	2	1	0	2	72	
	8:00-8:15	17	32	3	2	2	0	1	0	0	1	58	
8:00 - 9:00	8:15-8:30	12	27	1	0	1	2	0	2	0	0	45	238
0.00 3.00	8:30-8:45	21	36	2	0	3	4	2	5	0	0	73	250
	8:45-9:00	17	29	4	1	3	3	2	2	0	1	62	
	9:00-9:15	13	33	2	2	4	0	3	3	0	0	60	
9:00 - 10:00	9:15-9:30	17	25	2	0	2	2	1	2	0	1	52	219
3.00 10.00	9:30-9:45	19	28	4	1	3	3	2	0	2	0	62	
	9:45-10:00	12	22	1	1	4	2	0	1	0	2	45	
	10:00-10:15	15	34	2	0	2	4	2	1	0	1	61	261
10:00 - 11:00	10:15-10:30	17	41	4	2	4	0	3	2	0	2	75	
	10:30-10:45	15	24	2	2	4	5	4	4	1	0	61	
	10:45-11:00	13	36	3	0	3	2	3	3	1	0	64	
	11:00-11:15	11	39	1	0	5	1	2	5	0	0	64	287
11:00 - 12:00	11:15-11:30	14	42	2	2	2	5	0	2	0	1	70	
	11:30-11:45	21	45	3	2	2	0	5	5	0	0	83	
	11:45-12:00	15	36	3	2	4	2	4	2	0	2	70	
	12:00-12:15	13	40	2	1	2	3	3	3	0	0	67	298
12:00 -13:00	12:15 -12:30	19	39	2	2	2	4	4	2	0	1	75	
	12:30-12:45	28	44	2	0	1	1	2	0	0	0	78	
	12:45 -13:00	27	38	4	2	2	4	0	1	0	0	78	
	13:00-13:15	19	45	2	2	3	1	2	2	0	0	76	
13:00-14:00	13:15-13:30	16	32	4	0	5	2	4	2	0	2	67	259
	13:30-13:45	13	41	2	1	2	1	2	2	0	0	64	
	13:45-14:00	9	29	2	0	4	3	2	1	0	2	52	
	14:00-14:15	17	39	3	0	4	2	0	3	0	1	69	
14:00 15:00	14:15-14:30	18	30	2	0	3	4	5	3	0	0	65	246
	14:30-14:45	12	40	2	2	5	0	2	0	0	0	63	
	14:45-15:00	16	25	3	0	2	0	1	2	0	0	49	
	15:00-15:15	21	45	1	0	1	2	4	1	2	2	79	
15:00 -16:00	15:15 -15:30	11	36	3	2	4	1	5	2	0	0	64	276
	15:30-15:45	14	34	2	1	5	2	2	4	0	0	64	
	15:45 -16:00	15	42	2	2	3	0	3	2	0	0	69	
	16:00-16:15	13	25	3	2	2	0	4	1	1	2	53	
16:00 -17:00	16:15-16:30	17	29	2	0	4	2	5	3	0	2	64 57	237
	16:30-16:45	8	33 41	3	2	3	0	1	3	0	0	57 63	
	16:45-17:00	12				3					0	t	
	17:00-17:15	19	42	3	2	4	0	6	2	0	1	79	
17:00 - 18:00	17:15-17:30	17	22	3	0	3	1	2	0	0	0	48	266
	17:30-17:45	11	39	2	0	4	2	4	3	0	1	66	
TO-	17:45-18:00	15	1700	117	0	125	4	116	3	0	26	73	2114
	FAL paio de campo	761	1709	117	41	135	91	116	100	8	36	3114	3114

Fuente: Trabajo de campo. 2023.

Tabla 4-35: Flujo vehicular de día sábado- Zona 4





TEMA: PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI

ZONA Nº: 4.- Salida del colegio 19 de septiembre

NOMBRE DE LA VÍA EN ESTUDIO: Av. Cementerio

DÍA: Sabado SENTIDO: S - N



DIA: Sabado				SENTIE	00 : S - N	١						6.81	
RESPONSABLE	S: Jessica Chilu	iiza/Jess						: 17-12-					1
	T		FI	CHA DE	OBSER	VACIÓN	DE COI	NTEO VE	HICULAR	1		ı	ı
					Т	IPO DE \	/EHICUI	.0					
										TOTAL DE	TOTAL DE		
		LIVIA	ANOS	BU	ISES	CAMI	ONES	МОТО	CICLETAS	BICIC	LETAS	TRÁFICO EN	TRÁFICO E
HORA	c/15 min	1	L	1	T	1		1		1		15 MIN	UNA HOR
			•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	6:00-6:15	17	22	1	2	3	0	0	0	2	0	47	
6:00 7:00	6:15-6:30	15	28	2	0	4	0	4	1	0	0	54	200
6:00 -7:00	6:30-6:45	16	24	2	0	4	0	2	0	0	1	49	200
	6:45-7:00	14	27	1	0	3	0	4	0	1	0	50	
	7:00-7:15	12	32	2	2	2	0	5	2	1	3	61	
7:00 - 8:00	7:15-7:30	15	34	2	0	3	1	2	0	0	0	57	246
7.00 - 8.00	7:30-7:45	19	31	3	3	4	1	3	0	0	0	64	240
	7:45-8:00	15	35	2	2	5	0	4	1	0	0	64	
	8:00-8:15	14	34	2	0	6	2	2	2	3	0	65	
8:00 - 9:00	8:15-8:30	13	36	2	0	3	0	0	2	0	0	56	250
0.00 5.00	8:30-8:45	16	39	1	0	5	0	3	3	1	0	68	
	8:45-9:00	14	32	0	2	6	0	4	2	1	0	61	
	9:00-9:15	12	36	2	0	3	0	5	0	2	0	60	
9:00 - 10:00	9:15-9:30	15	34	2	0	1	2	0	0	0	0	54	240
	9:30-9:45	19	32	3	0	4	2	2	0	0	0	62	2-10
	9:45-10:00	16	35	1	0	5	4	3	0	0	0	64	
	10:00-10:15	21	29	2	0	3	0	5	4	3	0	67	
10:00 - 11:00	10:15-10:30	19	43	2	1	2	3	0	0	1	0	71	270
	10:30-10:45	14	36	2	2	2	0	4	5	1	2	68	
	10:45-11:00	15	39	0	2	4	0	3	1	0	0	64	
	11:00-11:15	11	41	4	2	5	0	6	2	0	0	71	280
11:00 - 12:00	11:15-11:30	21	38	2	2	4	1	4	3	0	0	75	
	11:30-11:45	19	36	2	0	3	1	2	0	0	0	63	
	11:45-12:00	17	42	0	0	5	2	3	2	0	0	71	
	12:00-12:15	15	39	2	2	4	2	2	2	3	0	71	302
12:00 -13:00	12:15 -12:30	22 19	42 47	3	0	3 5	3	3	1	2	0	79	
	12:30-12:45					-			2	1	0	82	
	12:45 -13:00	16 14	45 42	2	2	2	0	3	0	3	3	70	
	13:00-13:15	14	34	2	0	3	0	2	1	1	0	67 57	
13:00-14:00	13:15-13:30 13:30-13:45	16	37	4	0	4	2	5	1	1	0	70	252
	13:45-14:00	10	29	3	2	5	0	3	5	1	0	58	
	14:00-14:15	13	27	0	2	2	0	3	0	0	0	47	
	14:15-14:30	15	32	4	1	2	2	4	0	0	0	60	
14:00 15:00	14:30-14:45	11	38	4	0	3	1	5	2	0	1	65	238
	14:45-15:00	14	41	2	2	4	0	1	1	0	1	66	
	15:00-15:15	19	34	4	2	3	2	3	0	0	1	68	
	15:15 -15:30	13	33	2	2	2	2	4	0	3	0	61	
15:00 -16:00	15:30-15:45	12	38	0	3	3	1	5	0	2	0	64	257
	15:45 -16:00	13	37	4	0	3	0	3	2	0	2	64	
	16:00-16:15	11	32	3	3	2	1	0	2	0	0	54	
16.00 17.65	16:15-16:30	15	31	2	1	2	6	2	2	4	0	65	
16:00 -17:00	16:30-16:45	16	27	2	1	3	0	3	2	0	0	54	241
	16:45-17:00	12	51	2	0	3	0	0	0	0	0	68	1
	17:00-17:15	15	33	1	2	1	2	3	0	2	0	59	
17.00 40.00	17:15-17:30	13	31	1	2	3	2	2	4	0	0	58	220
17:00 - 18:00	17:30-17:45	16	27	2	0	4	0	3	0	0	0	52	230
	17:45-18:00	17	32	2	3	2	3	0	2	0	0	61	1
TO	ΓAL	730	1674	95	54	158	48	133	59	41	14	3006	3006

Fuente: Trabajo de campo. 2023.

4.2.6.3. Diagnóstico de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de la seguridad vial en el Cantón Salcedo.

Adicionalmente a los resultados obtenidos se realizó una matríz FODA que a continuación se detalla:

DEBILIDADES

- Desinterés por parte de las autoridades de la EPMC en brindar mantenimiento a la Infraestructura vial, señalética horizontal y vertical en el cantón Salcedo
- Desconocimiento de los ciudadanos las normas y reglas de comportamiento vial.
- Falta de capacitación y refuerzo a los conocimientos de los técnicos encargados de seguridad vial

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

OPORTUNIDADES

- Apertura y aceptación en la EPMC a las estrategias propuestas.
- Conocimiento del reglamento vial por parte de los conductores y peatones que servirá para la prevención de siniestros.
 - Capacitaciones a técnicos encargados del departamento de seguridad vial en tema de prevención de siniestros viales adecuado a diferentes grupos de edades

FORTALEZAS

- Promueve la inclusión y
 participación de la EPMC para el
 tratamiento adecuado a puntos
 críticos.
- Desarrollo de nuevas campañas con impacto emocional para fomentar la educación vial
- Servidores públicos capacitados correctamente para brindar campañas de concientización con alto impacto a conductores y peatones

Ilustración 4-27: Matriz FODA

Fuente: Trabajo de campo. 2023.

Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

AMENAZAS

- Falta de recursos y organización por de la institución pública encargada
 - Poco seguimiento por parte del encargado del departamento de seguridad vial
- Falta de organización y aceptación para la capacitación a los servidores públicos de la EPMC.

CAPÍTULO V

5. MARCO PROPOSITIVO

5.1. Título de la propuesta

Plan Estratégico de seguridad vial para la zona urbana del cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi.

5.2. 5.2 Alcance

Considerando las anomalías existentes de seguridades vial en la zona urbana de Salcedo, sea por falta de señalización o por su deterioro se identificó cuatro puntos críticos para peatones como para conductores y residentes aledaños a la vía, los cuales para los cuales se plantear una elección de estabilidad vial en cada punto respectivamente.

5.3. Plan de seguridad vial para la zona urbana de Salcedo

5.3.1. Objetivos

- Mejorar la seguridad vial en la zona urbana de Salcedo.
- Fomentar el respeto en la circulación de peatones y vehículos, mediante la aplicación de normas ya establecidas y reguladas para la zona urbana de Salcedo.

5.3.2. Referencias normativas y Leyes

- Ley de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial
- Reglamento a Ley de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial
- Plan nacional de seguridad vial
- Reglamento Técnico de ecuatoriano RTE INEN 004-1

5.3.3. Metas estratégicas del Plan de Seguridad Vial

Se planteó metas para cada objetivo del plan de seguridad vial, así como sus respectivas estrategias.

Tabla 5-1: Metas estratégicas del Plan de Seguridad Vial en la zona de Salcedo

Objetivos	Metas Estratégicas
	- Evaluar la infraestructura para peatones para
Mejorar la seguridad vial en la zona	mejorar de la seguridad.
urbana de Salcedo.	- Aplicar los parámetros de seguridad vial
	establecidos por el MTOP para el desarrollo de
	infraestructuras en la zona urbana de Salcedo.
	Fortalecer los conocimientos y estudios técnicos
	de las entidades públicas y privadas en la gestión
	de infraestructura vial.
Fomentar el respeto en la circulación de	- Promover formación y educación vial en todos
peatones y vehículos, mediante la	los sectores de la sociedad.
aplicación de normas ya establecidas y	Fomentar de conductas más responsables y el
reguladas para la zona urbana de	respeto a las normas.
Salcedo.	Realizar campañas para aumentar el respecto a
	la calidad de educación vial.
	- Reducir los siniestros de tránsito en la zona
	urbana de Salcedo.

Fuente: Trabajo de campo. 2023.

Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

5.3.4. Pilares de la Seguridad Vial

La Asamblea General de las Naciones Unidas (2020) adoptó la resolución de la Segunda Década de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, en consideración a cinco pilares de seguridad vial como se detalla a continuación:

- 1. Gestión de la seguridad vial,
- Vehículos más seguros
- 3. Infraestructura vial más segura,
- 4. Usuarios más seguros

Todos estos pilares tienen el fin de disminuir para el 2030 a la mitad el número de lesionados y muertos por siniestros de tránsito.

5.3.4.1. Gestión de seguridad vial

Para este pilar se considera cinco propuestas con sus respectivas líneas de acción como se detalla en la siguiente figura:



Ilustración 5-1: Programas y líneas de acción para el pilar 1: Gestión de seguridad vial **Realizado por:** Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

5.3.4.2. Vehículos más seguros

Dentro de este segundo pilar se considera un plan y tres estrategias:

1) Plan de Seguridad Vial del Motociclista – PSVM

Este plan se fundamenta en acciones resultado de un trabajo participativo entre los conductores (motociclistas) y demás actores que contribuyen a la seguridad vial.

2) Usuarios informados

Esta estrategia permite que la ciudadanía del cantón Salcedo conozca las diferentes medidas e intervenciones del municipio y de la mancomunidad en seguridad vial con la finalidad de proteger la vida.

3) Cambio comportamental

Para esta estrategia se considera generar campañas masivas en el cantón y formar a ciudadanos en materia de seguridad vial sobre todo para la zona urbana.

4) Estrategia de capacitación a conductores en seguridad vial y en eco-conducción

La Eco - Conducción es un nuevo modo de conducir, enfocado a lograr una forma segura y más económica de conducir. Esta estrategia permitirá formar conductores con el fin de promover buenas prácticas orientadas la disminución de las emisiones contaminantes y a la seguridad vial.

En la siguiente figura se detalla acciones concretas para cada estrategia y programa:

PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL MOTOCICLISTA - PSVM	USUARIOS INFORMADOS	CAMBIO COMPORTAMENTAL	ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN A CONDUCTORES EN SEGURIDAD VIAL Y EN ECO-CONDUCCIÓN
Desarrollar el PSVM dentro de la estrategia de seguridad vial del Municipio y disponer los recursos técnicos y financieros para su implementación.	 Comunicar de manera continua los avances del PSVM. Dar a conocer datos de siniestralidad vial para generar información, impacto y compromiso en la ciudadanía 	 Diseñar, implementar y evaluar campañas sobre a factores de riesgo. Formar en seguridad vial, a través de acciones pedagógicas a empresas de transporte e instituciones educativas. 	 Generar escenarios de capacitación dirigidos a todos los conductores de empresas de transporte de carga y transporte público individual. Difundir buenas prácticas en ecoconducción y seguridad

Ilustración 5-2: Programas y líneas de acción para el pilar 2: Vehículos más seguros **Realizado por:** Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

5.3.4.3. Infraestructura vial más segura

La infraestructura vial es el tercer pilar de la Seguridad vial y se considera a todas las medidas que corresponde al ámbito de la infraestructura. El diseño de vías/ carreteras es fundamental para el enfoque de Sistema Seguro. Si todos los componentes del sistema son importantes (ciudadanía, vías, vehículos y medio ambiente), el diseño de vías es posiblemente el medio con mayor peso para alcanzar los niveles más altos de seguridad vial. Las investigaciones en siniestros graves y mortales han evidenciado fuertes interacciones entre la infraestructura vial, el papel de los vehículos y los usuarios de vías (Stigson, Krafft, y Tingvall 2008).

Para este pilar se dará prioridad a la vida de los usuarios, promoviendo cambios en la infraestructura y fomentando intervenciones para gestionar las velocidades de circulación, bajo los principios de diseños más seguros como se detalla a continuación:

Infraestructura Segura

TRATAMIENTO HERRAMIENTA DE DE PUNTOS REPORTE DE DAÑOS RECORRIDOS CRÍTICOS EN LA SEGUROS HACIA LAS 05 INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONES Y EN LA **EDUCATIVAS** SEÑALIZACIÓN COMPONENTE DE SEGURIDAD VIAL EN PROGRAMA DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA OBRAS AUDITORÍAS DE VELOCIDAD SEGURIDAD VIAL 06

Ilustración 5-3: Programas y líneas de acción para el pilar 2: Infraestructura vial más segura **Realizado por:** Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

1) Programa de Gestión de la Velocidad (PGV)

Este programa enfoca a entender, diferenciar y regularizar las velocidades de acuerdo con las tipologías viales y las características de la zona urbana de Salcedo. Las acciones concretas de este programa:

 Elaborar e implementar el PGV la cual se alineará al proyecto de "Provisión, implementación, instalación y operación de dispositivos y equipos tecnológicos para la gestión y control de tránsito en la EPMC"

2) Tratamiento de puntos críticos

Los puntos críticos identificados son 4 zonas de mayor siniestralidad donde se analizado y se implementará mejoras en estas zonas críticas (capítulo anterior). Dentro de este segundo programa, se integran medidas para pacificar el tránsito y sus acciones concretas son:

Zona 1: Carretera Panamericana ingreso al Redondel del Príncipe San Miguel:

- Se ubicará una señalética vertical de Ceda el Paso, con dimensiones de 750 mm (R1-2A).

- Se realizará el mantenimiento de la señalética vertical de Aproximación a Redondel con las dimensiones 600*600 mm
- Instalar dispositivos y equipos tecnológicos para la gestión y control de velocidad: en las vías principales como Carretera Panamericana.

Tabla 5-2: Prioridad de paso




Ilustración 5-4: Ubicación de la señalética Vetical_Zona 1

Zona 2: Plaza Eloy Alfaro _Intersección 24 de mayo y Vicente Maldonado.

- En la salida de la calle Vicente Maldonado se implementará la señalética vertical de Pare con dimensiones 750 * 750 mm
- En la salida de calle Vicente Maldonado se realizará el mantenimiento de la señalética vertical: Una Vía con dimensiones 900*300 mm
- En la Calle 24 de mayo se implementará una señalética vertical de No Estacionar con dimensiones 750*750 mm

Tabla 5-3: Prohibición de estacionar Prohibición de Estacionar Codigo No. R5-1b con dimensiones 750*750 mm, indica la prohibición de estacionarse en el sentido indicado a partir de donde se encuentra ubicada la señal. Señalética de Pare -Prioridad de Paso Codigo No. R1-1 con dimensiones 750*750 mm, se las implementa en las intersecciones donde una de las vias tiene prioridad respecto a otra. Señalética de Dirección - Una Vía Codigo No. R2-1I con dimensiones 900*300 mm, indica a los conductores la obligatoriedad de circular en la direccion señalada por las flechas. Sucre

Ilustración 5-5: Ubicación de la señalética Vetical_Zona 2

 Generar intervenciones de las aceras con obstáculos, letreros, productos de venta que impiden la libre movilidad del peatón.

Para este punto se revisó la norma Técnica Ecuatoriana. NTE-INEN-2314. Accesibilidad de las personas al medio físico (INEN 2017). Esta norma menciona que debe existir un paso libre de acera ≥ 1200 mm como se detalla en la siguiente figura. Sin embargo, las aceras aledañas a la Plaza Eloy Alfaro tienen en promedio 1500 mm; es decir, existe espacio para circulación peatonal (1200 mm) y elementos urbanos (300 mm). Por este motivo no se puede utilizar la acera como espacio físico de servicio de los locales junto a la cera.




Ilustración 5-6: Acera-bandas de circulación

Fuente: Norma NTE-INEN-2314 (INEN, 2017).

Crear una Ordenanza municipal para la prohibición del ingresar de camiones en horarios de 06:00 a 19:00 para toda la zona centro de la ciudad de Salcedo.

En las 4 zonas de mayor siniestralidad se evidencia que la señalización horizontal ya no es visible, de la misma manera, la señalización vertical se encuentra doblada o en mal estado, se propone pintar la señalética horizontal y arreglar la señalética vertical.

Zona 3: Carretera Panamericana ingreso al Hospital Yerovi:

-Se ubicará una señalética vertical informativa (Hospital) en la dirección Sur al Norte de la Carretera Panamericana. Esta señal de hospital tendrá su símbolo, con orla blanca retroreflectivo y fondo azul también retroreflectivo (INEN, 2011).

-También se recomienda ubicar una señal de advertencia de aproximación al hospital para que los conductores tomen precauciones sobre el cruce de unidades médicas, ambulancias y peatones. Esta señalética tendrá una leyenda, orla negra, con fondo amarillo retro reflectivo y 750*750 mm (INEN, 2011). La ubicación de la señalética será al ingreso a la Panamericana de 4 carriles, Calle U y en la panamericana antes de la intersección a la calle Eloy Yerovi (ver figura siguiente).

Se instalará la señalética vertical de Pare con dimensiones 750 *750 mm a la salida de la calle U, ademas de dar mantenimiento a la señalética de Zona de Amenaza con dimensiones 600*800 mm ubicada en el mismo lugar.

Instalar dispositivos y equipos tecnológicos para la gestión y control de velocidad: en las vías principales como Carretera Panamericana, sentido S-N.

Tabla 5-4: Señalética advertencia de Hospital



Señalética de Zona de Amenaza Código No. SRG1-V1 con dimensiones 600*800 mm, indica la presencia de un alto peligro en lo que respecta a desastres naturales, Peatones en la Vía Código No. P6-1 con dimensiones 750*750 mm, Esta señal debe utilizarse para advertir la aproximación a un tramo de vía en donde hay posibilidades que se encuentren peatones cruzando la vía. Una Via Código No. R2-1I con dimensiones 900*300 mm, indica a los conductores la obligatoriedad de circular en la direccion señalada por las flechas.

Ilustración 5-7: Ubicación de la señalética Vetical_Zona 3

En la Av. Circunvalación-Cementerio en el tramo del Colegio 19 de septiembre (Señalética vertical-Zona escolar). Las señales escolares informan y advierten a los conductores la aproximación a una unidad educativa, el radio de influencia es de 200 m. La señal vertical escolar tiene una forma de pentágono, color verde limón como se indica a continuación:

Tabla 5-5: Señalética vertical-Zona escolar

Advertencia Anticipada de Escuela Código No. E1-1A con dimensiones de 750*750 mm Señalética Control de velocidad La ER1-1 se utiliza para indicar el límite de La ER1-2 se utiliza para indicar el límite velocidad, con dimensiones 600 x 750 mm de velocidad con luz intermitente, con dimensiones 600 x 750 mm. ZONA ZONA **ESCOLAR** km/ INTERMITENTE ER1-1 ER1-2 Señalética Parada de bus Señalética de fin de la zona escolar Sirve para indicar la parada de bus en una zona Se instala al final de la zona escolar sus dimensiones serán de 600 x 750 mm. escolar y se ubicará al inicio de la zona escolar, dimensiones 450*600 mm.



Tabla 5-6: Tratamiento de puntos críticos en Salcedo- Señalización Vertical

TRATAMIENTOS A PUNTOS CRÍTICOS DE SEÑALETICA VERTICAL									
Zona	Requerimiento	Nombre de la Vía	Implementar	Mantenimiento	Sentido	Z _°	Latitud	Longitud	
	Aproximación de Redondel	Panamericana		X	N-S	1	1 0200	-	
	Ceda el Paso	Panamericana	X		N-S	1	-1,0308	78,5909	
Zona 1	Instalar dispositivos y equipos tecnológicos para la gestión y control de velocidad	Panamericana	X		N-S	1	-1,0308	- 78,5909	
	Pare	Vicente Maldonado	X		S-N	1	-1,043	-78,548	
Zona 2	Una Vía	Vicente Maldonado		X	S-N	1	-1,043	78,5856	
	No estacionar	24 de Mayo	X		О-Е	1	-1,043	- 78,5856	
	Zona de Amenaza (Caída de Ceniza)	Calle U		X	О-Е	1	-1,043	- 78,5849	
	Una Vía	Calle U	X		О-Е	1	-1,038	- 78,5906	
	Pare	Calle U	X		О-Е	1	-1,038	-78,59	
Zona 3	Señalética vertical informativa (Hospital)	Panamericana	X		S-N	3	-1,0393	- 78,5906	
	Señal de advertencia de aproximación al hospital	Panamericana	X		N-S	1	-1,0379	78,5908	

	Señalética Vertical: Peatones en la Vía	Panamericana	X		S-N	1	-1,0385	- 78,5905
	Señal de advertencia de aproximación al hospital	Calle U	X		О-Е	2	-1,0379	78,5908
	Instalar dispositivos y equipos tecnológicos para la gestión y control de velocidad	Panamericana	X		N-S	1	-1,043	- 78,5849
	Señalética vertical No Entre: se encuentra inclinada hacia un costado.	Belisario Quevedo		X	О-Е	1	-1,0410	- 78,5849
	Señalética vertical: se encuentra doblada la señal Evacuación	Belisario Quevedo		X	О-Е	1	-1,041	- 78,5851
	Señalética vertical: se encuentra en mal estado la señal de no Estacionar	Belisario Quevedo		X	О-Е	1	-1,041	- 78,5853
Zona 4	Señalética vertical de control de velocidad (Zona escolar) Circunvalación		X		S-N	1	-1,0409	78,5835
	Señalética vertical de control de velocidad (Zona escolar) Circunvalación		X		S-N	1	-1,0441	78,5837
	Señalética vertical de Fin de zona Escolar Circunvalación		X		S-N	1	-1,0402	- 78,5847
	Señalética vertical de parada de bus	Belisario Quevedo	X		О-Е	1	-1,0408	78,5842

Fuente: Trabajo de campo,2023.

Tabla 5-7: Tratamiento de puntos críticos en Salcedo- Señalización horizontal

7	TRATAMIENTOS A PUNTOS CRÍTICOS DE SEÑALETICA HORIZONTAL										
Zona	Requerimiento	Nombre de la Vía	Sentido	Desde	Hasta	Nº (m)					
Zona 1	Mantenimiento del paso peatonal, líneas continuas y	Panamericana	S - N	0+572	0+670	98					
Zona 1	líneas de borde, línea de división de carril, línea de berma	Panamericana	N -S	0+000	0+104	98					
	Mantenimiento de paso peatonal, líneas de división de carril, línea de berma	Vicente Maldonado	S-N	0+397	0+496	98,7					
Zona 2	Mantenimiento de paso peatonal, líneas de división de carril, línea de berma	24 de Mayo	O - E	1+080	1+160	65,6					
	Línea de división de carril	Ricardo Garces	N-S	0+160	0+246	95,5					
	Línea de división de carril, línea de estacionamiento (tarifado)	Sucre	Е-О	0+163	0+228	64,9					
	Mantenimiento del paso peatonal, líneas continuas y líneas de borde.	Panamericana	N-S	0+690	0+892	200					
Zona 3	Mantenimiento del paso peatonal, líneas continuas y líneas de borde.	Panamericana	S-N	0+183	0+385	200					
	Mantenimiento del paso peatonal, líneas continuas y líneas de borde.	Calle U	Е-О	0+000	0+183	183					
	Mantenimiento de paso peatonal, línea de división de carril, línea de berma	Circunvalación (cementerio)	N-S	0+176	0+480	301					
Zona 4	Mantenimiento de paso peatonal, línea de división de carril, línea de berma	Belisario Quevedo	O - E	0+781	1+082	233					

Fuente: Trabajo de campo,2023. Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

Tabla 5-8: Tratamiento de puntos críticos en Salcedo-Infraestructura

	TRATAMIENTOS A PUNTOS CRÍTICOS DE INFRAESTRUCTURA									
Zona	Dogwanimianta	Nombre de	Sentido	Tra	NIO (ma)					
Zona	Requerimiento	la Vía	Senudo	Desde	Hasta	Nº (m)				
Zona 1	Mantenimiento de la	Panamericana	S - N	0+572	0+670	98				
Zona i	Calzada	Panamericana	N-S	0+000	0+104	98				
	Mantenimiento de aceras, Cambio de adoquines,	Ricardo Garcés	N-S	0+160	0+246	95,5				
Zona 2	Intervenciones de las aceras con obstáculos, letreros, productos de venta que impiden la	Sucre	Е-О	0+163	0+228	64,9				
Zona 2		24 de Mayo	O - E	1+080	1+160	65,6				
	libre movilidad del peatón	Vicente Maldonado	S-N	0+397	0+496	98,7				
	Mantenimiento de la calzada y acera	Calle U	О-Е	0+000	0+183	183				
Zona 3	Mantenimiento de la calzada	Panamericana	N-S	0+690	0+892	200				
	Mantenimiento de aceras	Panamericana	S-N	0+183	0+385	200				
Zona 4	Mantenimiento de la calzada	Belisario Quevedo	О-Е	0+781	1+082	233				

Fuente: Trabajo de campo,2023.

Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

3) Programa de Auditorías de Seguridad Vial (ASV)

Este programa está fundamentado parta garantizar las condiciones de seguridad vial en todos los proyectos de infraestructura vial y de transporte; generando, así, condiciones seguras de movilidad a todos los usuarios. Las acciones de este programa son:

- Formar auditores de seguridad vial, generando capacidad institucional en el municipio de Salcedo.
- Realizar inspecciones de seguridad vial a paraderos de buses y taxis.
- Diseñar futuros paraderos y reubicación de paraderos de transporte público existentes, pero con criterios de seguridad vial urbana.
- Garantizar que la implementación de los semáforos se realice en condiciones adecuadas para el tránsito de usuarios vulnerables.

4) Herramienta de reporte de daños en la infraestructura y en la señalización

Esta herramienta constituirá un mecanismo ágil para ubicar e intervenir oportunamente la infraestructura e incentivar la participación ciudadana; las acciones de este programa son:

- Desarrollar el sistema de reporte de grietas, hendiduras y huecos de la capa de rodadura. Así
 como de mejoras de la señalización vertical y horizontal de la infraestructura.
- Incorporar la seguridad vial como criterio principal en el modelo de mantenimiento vial de la zona urbana de Salcedo y en la priorización de intervenciones viales a cargo del municipio.

5) Recorridos seguros hacia las instituciones educativas

Este programa permitirá garantizar las condiciones de movilidad vial segura de los estudiantes desde y hacia las instituciones educativas; sus acciones concretas son:

- Identificar y promover caminos seguros en bicicleta y a pie para las Unidades Educativas del cantón Salcedo.
- Promover mejoras en las condiciones de movilidad vial en las rutas de transporte educativo.

5.3.4.4. Usuarios más seguros

Los usuarios más seguros es el cuarto pilar de la seguridad vial la cultura vial tiene como finalidad el cuidado de la vida, conocimiento de los factores de riesgo viales y el respeto de las leyes y normas en seguridad vial y movilidad. Para este enfoque es necesario una constante retroalimentación con las comunidades por medio de diversos espacios de formación y comunicación, garantizando de manera integral la participación del peatón y conductor en la toma de medidas conjuntas para beneficio de todos los actores viales.

1) Promover campañas de seguridad vial

Esta campaña está fundamentada en los lugares por donde debe caminar, cruzar los peatones; respeto al semáforo; mirar primero antes de cruzar; acompañamiento a personas discapacitadas, niños y ancianos; carros aparcados y evitar distracciones.

2) Atención a víctimas de siniestros de tránsito (siniestros viales)

Este programa se fundamenta en generar lineamientos para que el cantón Salcedo cuente con un sistema de orientación a víctimas de siniestros de tránsito; las acciones son:

Definir los lineamientos de orientación a víctimas de siniestros de tránsito (siniestros viales)
 para la ciudad.

3) Seguimiento a las víctimas y relatos de experiencias

Los relatos de las víctimas de siniestros de tránsito son testimonios importantes que pueden originar cambios comportamentales en las personas. Así como preparar a los cuerpos de atención de emergencias, y mejorar las redes de atención de emergencias y creación de protocolos de atención a víctimas, las acciones concretas del programa son:

 Considerar la experiencia de las víctimas de siniestro como medios de prevención de futuro eventos.

5.4. Sistema de seguimiento, evaluación y cronograma

El seguimiento al plan de seguridad vial para la zona urbana de Salcedo será con una periodicidad anual y cada programa se llevará a cabo por una dirección o departamento del municipio de Salcedo. Para este proceso cada departamento y dirección recibirán capacitación para cumplimiento de los procesos estratégicos.

En la tabla siguiente se indica el cronograma por pilar, programa y actividad para 18 meses, aunque muchos programas son continuos

Tabla 5-9: Seguimiento y presupuesto

Pilar	Zona	Programa	Rubro	Instituciones involucradas	Tiempo a realizar	Encargados del seguimiento	Presupuesto Referencial
	Todas las zonas	Generación de capacidades al interior de las instituciones del cantón comprometidas en la seguridad vial.	Capacitación	Municipio de Salcedo y EPMC	Trimestral	Consejo Municipal	25300,0
Gestión de la		Seguridad vial como prioridad de la agenda pública	Crear una red de instituciones	Municipio-ECU911- Institucione Educativas- SGR	Continuo	Dirección de planificación	12000,0
seguridad vial		Datos para la seguridad vial.	Herramientas virtuales de seguridad vial	Municipio de Salcedo y ECU911	Continuo	Técnico en Gestión de Transporte	19350,0
		Guías manuales técnicos y normativa local.	Guía	Municipio-Consultora	Trimestral	Dirección de planificación	16056,0
		Análisis de siniestros de transito	Reporte de accidentes	Municipio	Anual	Técnico en Gestión de Transporte	14118,0
	Zona 2 y 3	Plan de Seguridad Vial del Motociclista	Diseño e implementación del plan	Municipio-Consultora	Anual	Dirección de planificación	12385,0
Vehículos más seguros	Todas las zonas	Cambio comportamental	Campañas de capacitación	Municipio-Empresas de transporte público y privadas	Semestral	Técnico en Gestión de Transporte	5000,0
	Todas las zonas	Estrategia de capacitación a conductores en seguridad vial y en eco-conducción	Campañas de capacitación	Municipio- Empresas de transporte	Anual	Dirección de planificación	34512,0
Infraestructura vial más segura,	Zona 1 Zona 3	Programa de Gestión de la Velocidad	Implementación, instalación y operación de dispositivos y equipos tecnológicos para la gestión y control de tránsito	Municipio de Salcedo y EPMC	5 años	Dirección de planificación	379748,0
	Todas las zonas	Tratamiento de puntos críticos	Instalación, mantenimiento de señalización vertical y horizontal	Municipio	Anual	Dirección de planificación	44731,61

	Todas las zonas	Programa de Auditorías de Seguridad Vial	Formar auditores	Municipio	Semestral	Unidad de Gestión de Riegos	4800,0
	Todas las zonas	Herramienta de reporte de daños en la infraestructura y en la señalización	Sistema de reportes	Municipio	Anual	Dirección de planificación	1200,0
	Zona 4	Recorridos seguros hacia las instituciones educativas	Proyectos de recorridos seguros	Municipio-Colegio 19 de septiembre-Consultora	Semestral	Dirección de planificación	28675,0
	Todas las zonas	Promover campañas de seguridad vial	Campañas de capacitación	Municipio- Instituciones Educativas	Anual	Dirección de planificación	10,800,0
Usuarios más seguros	Todas las zonas	Atención a víctimas de siniestros de tránsito	Lineamientos de orientación a siniestros viales	Municipio-Consultora	Semestral	Dirección de planificación	15800,0
	Todas las zonas	Seguimiento a las víctimas y relatos de experiencias	Protocolos de atención a víctimas fundamentado en testimonios	Municipio	Anual	Dirección de planificación	12.300,0
			Total				636.775,61

Fuente: Trabajo de campo,2023. Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

Tabla 5-10: Cronograma

														Meses 024-202	25						
Pilar	Programa	Rubro		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
	Generación de capacidades al interior de las instituciones del cantón comprometidas en la seguridad vial.	Capacitación	2	x	x	x															
Gestión de la	Seguridad vial como prioridad de la agenda pública	Crear una red instituciones	de			x	x	x	X	x	X	X	x	х	x						
seguridad vial	Datos para la seguridad vial.	Herramientas virtuales seguridad vial	de				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Guías manuales técnicos y normativa local.	Guía						X	X	X											
	Análisis de siniestros de transito	Reporte accidentes	de						x	X	X	X	X	x	X	X	X	X			
	Plan de Seguridad Vial del Motociclista	Diseño implementación o plan	e del							X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vehículos más seguros	Cambio comportamental	Campañas capacitación	de								X	X	X	x	x	x					
mus seguros	Estrategia de capacitación a conductores en seguridad vial y en eco-conducción	Campañas capacitación	de								X	X	X	x	x	x	X	X	x	X	X

	Programa de Gestión de la Velocidad	Implementación, instalación y operación de dispositivos y equipos tecnológicos para la gestión y control de tránsito				X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Infraestructura vial más segura,	Tratamiento de puntos críticos	Implementación, instalación y operación de señalización vertical y horizontal					X	x	X	X	x	X	X	X	X	X
	Programa de Auditorías de Seguridad Vial	Formar auditores						X	x	x	x	x	x			
	Herramienta de reporte de daños en la infraestructura y en la señalización	Sistema de reportes				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Recorridos seguros hacia las instituciones educativas	Proyectos de recorridos seguros							X	x	x	x	x	x		
	Promover campañas de seguridad vial	Campañas de capacitación					X	X	x	X	X	X	X	X	X	X
Usuarios más seguros	Atención a víctimas de siniestros de tránsito	Lineamientos de orientación a siniestros viales							X	X	X	X	X	X		
Fuenta: Trabaia da	Seguimiento a las víctimas y relatos de experiencias	Protocolos de atención a víctimas fundamentado en testimonios								X	X	X	X	X	X	X

Fuente: Trabajo de campo,2023.

Realizado por: Guato, J. & Chiluiza, J. 2023.

CAPÍTULO VI

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

- El número de siniestros de tránsito ha disminuido de 123 a 83 en los últimos cinco años (2018-2022) sin embargo, el número de personas fallecidas in situ ha aumentado del 10 a 20 teniendo como consecuencia mayor mortandad por lo que mediante un análisis en la zona urbana del cantón salcedo se identificaron 7 puntos de incidencia en siniestros viales de los cuales 4 zonas son de mayor riesgo; la zona 1 registra (60% de siniestros) ubicada a la salida del Redondel del Príncipe-Carretera Panamericana su principal causa estrellamientos y atropellos, La Zona 2 registra (17% de siniestros) en la salida de la Plaza Eloy Alfaro su principal causa son choques laterales, La Zona 3 registra (11% de siniestros) en la salida del Hospital Yerovi Panamericana la causa más común es atropellos y estrellamientos, la Zona 4 registra (9% de siniestros) en la salida del Colegio 19 de septiembre siendo los atropellos la causa relevante, Los siniestros viales fueron causados en un 88% por factor humano considerando como principales él (consumo de alcohol, sueño y distracciones), 8% mecánico (control del conductor y vehículo en mal estado) y 4% medio ambientales (lluvia y asfalto mojado).
- En el análisis realizado a las zonas de mayor siniestrabilidad vial se obtuvo que la infraestructura en la zona urbana de Salcedo es de asfalto (31%) solo para la carretera Panamericana y adoquín (69 %) para todas las zonas, con un estado de la capa de rodadura y aceras regulares, así mismo se evidencia la existencia de señalización horizontal pero no visible (71%) y tan solo el 23% cumple con la normativa. Por otra parte, el 6% no tiene señalización horizontal además se muestra un 93,5% de señalización vertical, permitiendo; así, prevenir a los usuarios viales sobre la existencia de peligros y su naturaleza, en la zona 1 la HMD corresponde de 13:00 a 14:00, con un volumen vehicular de 871 vehículos por hora; distribuidos en un porcentaje alto de vehículos livianos (8%) y camiones (7%), en la zona 2 la HMD es de 14:00 a 15:00, con un volumen vehicular de 241 vehículos por hora; distribuidos en un porcentaje alto de vehículos livianos (88,8%), camiones (8,5%) y motocicletas (2,1%), en la zona 3 HMD corresponde es de 06:00 a 07:00, con un volumen vehicular de 660 vehículos por hora distribuidos, también en un porcentaje alto de vehículos livianos (83,1%), camiones (5,4%) y motocicletas (6,4%), zona 4. La HMD es a la salida de la jornada estudiantil (11:00 a 12:00), con un volumen vehicular de 356 vehículos por hora; distribuidos en un porcentaje alto de vehículos livianos (87,7%) y camiones (3,9%).

Las medidas que se consideran en la propuesta del plan estratégico para mejorar la seguridad vial se enfocan en: Zona 1, mantenimiento de la señalética horizontal (paso peatonal) e instalación Instalar dispositivos y equipos tecnológicos para la gestión y control de velocidad. En la Zona 2 se propone el mantenimiento de las aceras, cambio de adoquines, intervenciones de las aceras con obstáculos, letreros, productos de venta que impiden la libre movilidad del peatón y la creación de una Ordenanza municipal para la prohibición del ingresar de camiones en horarios de 06:00 a 19:00 para toda la zona centro de la ciudad de Salcedo, mantenimiento e implementación de señalética vertical. En la Zona 3, se considera el mantenimiento del paso peatonal, aceras, calzadas, instalación de señalética vertical informativa del Hospital y de su aproximación al hospital además del mantenimiento de señalética ya existente e implementación de señalética vertical. En la zona 4, se propone cambio de adoquines, arreglar la señalética de evacuación y NO Estacionar, instalar señaléticas de parada de bus, Zona escolar y Fin de zona escolar. Esta propuesta contempla la participación del Gobierno autónomo descentralizado de Salcedo (Dirección de planificación y Unidad de Gestión de Riesgos) y Empresa Pública de Movilidad Mancomunidad de Cotopaxi y un presupuesto total referencial de 636.775,61 USD.

6.2. Recomendaciones

- Se recomienda a las autoridades nacional, zonal, provincial y cantonales encargadas en seguridad vial, transporte y tránsito considerar la presente investigación como un insumo para el plan de seguridad vial del cantón Salcedo.
- Se sugiere al municipio del cantón Salcedo y Empresa Pública de Movilidad Mancomunidad de Cotopaxi su integración para la desarrollo y ejecución del plan de seguridad vial.

BIBLIOGRAFÍA

- Alarcón, G. (2018). Análisis exploratorio espacial de los accidentes. *Universidad Inernacional Sek Ser Mejores*, 15.
- Allianz. (2022). *Aparcar en batería: Guía definitiva para aparcar en paralelo*. Recuperado de: https://www.allianz.es/blog/motor/aparcar-bateria.html
- Arqhys. (2023). Parqueos Perpendiculares y Paralelos. Recuperado de: https://www.arqhys.com/contenidos/parqueos-perpendiculares.html#:~:text=para%20el%20dise%c3%b1ador%2c%20la%20configuraci%c3%b3n,experiencia%2c%20confianza%2c%20y%20paciencia.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2012). Reglamento a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Recuperado de: https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/decreto-ejecutivo-no.-1196-de-11-06-2012-reglamento-a-la-ley-de-transporte-terrestre-transito-y-seguridad-via.pdf
- Consultores RHV. (2017). Seguridad vial un tema olvidado en Ecuador . Recuperado de: http://www.rhvconsultores.com/rh/2017/06/20/la-seguridad-vial/
- Emmett-Ep. (2019). *Estacionamiento Tarifado*. Recuperado de: https://www.transitopaute.gob.ec/servicios/estacionamiento-tarifado/
- Gentile, D. (2022). ¿Qué es una ciclovía y para qué sirve?. Recuperado de: https://contrata.qualiaseguros.com/blog/articulo/que-es-una-ciclovia-y-para-que-sirve/
- Goodstain, L. (2017). Planeación Estratégica Aplicada. México: McGraw Hill.
- INEC. (2022). Siniestros . Recuperado de: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/estadisticas_economicas/estadistica% 20de% 20transporte/2021/2021_siniestros_ppt .pdf
- Instituto Ecuatoriano De Normalización. (2011). *Señalización Horizontal*. Recuperado de: https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/lotaip2015_reglamento_tecnico_se+%c2%a6alizac i+%c2%a6n_horizontal.pdf
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2022). *Población del cantón Salcedo*. Recuperado de: Https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/
- Instituto Nacional De Vías. (2018). *Glosario Del Manual De Transporte*. Recuperado de: https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/glosario/131-glosario-manual-senalizacion-vial/1081-glosario-manual-de-senalizacion-vial
- Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización. (2011). *Señalización Vertical*. Recuperado de: https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/lotaip2015_reglamento-tecnico-ecuatoriano-rte-inen-004-1-2011.pdf

- La Gacela. (2019). *Daños materiales deja un accidente de tránsito en Salcedo*. Recuperado de: https://lagaceta.com.ec/danos-materiales-deja-un-accidente-de-transito-en-salcedo/
- Martínez, D., & Milla, A. (2017). *La elaboración del plan estratégico y su implantación*. dia de Santos. Recuperado de: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=iyka7wc_vzyc&oi=fnd&pg=pa3&dq=def inicion+de+plan+&ots=ui37a8iydt&sig=cr0pfyeitcdfj8hq0n3z5i9jqfa#v=onepage&q&f =false
- Montoya, G. (2017). *Ingeniería del Tránsito*. Recuperado de: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/apuntes-ingenieria-de-transito.pdf
- Normalización. (2011). *Inen,004-1*. Recuperado de: https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/lotaip2015_reglamento-tecnico-ecuatoriano-rte-inen-004-1-2011.pdf
- OMS. (2018). *Global status report on road safety 2018* Recuperado de: https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684
- Oña, A. (2018). *Universidad de las fuerzas armadas*. Recuperado de: http://tambara.org/wp-content/uploads/2018/12/1.foda_o%c3%b1a_final.pdf
- Organización Mundial de la Salud . (2020). *Informe de la OMS destaca los progresos de la seguridad vial*. Recuperado de: https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14857:ne w-who-report-highlights-insufficient-progress-to-tackle-lack-of-safety-on-the-world-s-roads&itemid=1926&lang=es#gsc.tab=0
- Organización Mundial de la Salud. (2022). La nueva declaración política para reducir a la mitad las defunciones y traumatismos causadas por las colisiones de tránsito para el 2030.

 Recuperado de: https://www.who.int/es/news/item/30-06-2022-new-political-declaration-to-halve-road-traffic-deaths-and-injuries-by-2030-is-a-milestone-achievement
- Parera, A. (2016). *Capa de rodadura*. Recuperado de: https://www.unifort.es/pavimentos-industriales/suelos-hormigon/capa-de-rodadura/
- Quezada, N. (2017). *Metodología de la investigación*. Recuperado de: https://www.casadellibro.com/libro-metodologia-de-la-investigacion/9788426732569/12252914
- Quitoinforma. (2022). Conozca cómo usar el sistema de estacionamiento rotativo tarifado. Recuperado de: http://www.quitoinforma.gob.ec/2022/09/02/conozca-como-usar-el-sistema-de-estacionamiento-rotativo-tarifado/
- Ramirez, C. (2017). Nómadas. Antioquia: Universidad De Antioquia.
- Saguel, K., Navarrete, E., & Bahamondes, G. (2017). Explicación De La Accidentebilidad. Scielo(60), 157-165. Recuperado de: http://www.cienciaytrabajo.cl/

Sampieri, R., & Fernández, C. (2017). *Metodología de la investigación*. Recuperado de: Https://Www.Uv.Mx/Personal/Cbustamante/Files/2011/06/Metodologia-De-La-Investigaci%C3%83%C2%B3n_Sampieri.Pdf

Thompson, I. (2006). *Misión y visión* Recuperado de: https://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html.



ANEXOS

ANEXO A: BASE DE DATOS DE LAS ZONAS DE MAYOR SINIESTRABILIDAD

	1		T	Г
Año	Mes	Nº de Siniestros	Nº de Lesionados	Nº de Personas Fallecidas en Situ
	Enero	14	5	1
	Febrero	14	4	2
	Marzo	12	3	1
	Abril	10	4	1
	Mayo	11	2	0
2018	Junio	12	3	О
2018	Julio	5	0	1
	Agosto	13	3	1
	Septiembre	7	3	0
	Octubre	5	0	0
	Noviembre	11	4	2
	Diciembre	9	3	1
	Enero	11	3	0
	Febrero	12	4	1
	Marzo	12	4	0
	Abril	6	3	2
	Mayo	8	1	0
2019	Junio	9	3	0
	Julio	9	2	1
	Agosto	9	2	0
	Septiembre	14	4	0
	Octubre	6	0	1
	Noviembre	13	4	0
	Diciembre	11	5	1
	Enero	12	3	0
	Febrero	10	2	3
	Marzo	10	1	2
	Abril	1	0	0
	Mayo	4	1	1
2020	Junio	7	2	О
2020	Julio	3	0	0
	Agosto	4	1	0
	Septiembre	2	1	0
	Octubre	11	1	1
	Noviembre	6	0	0
	Diciembre	8	2	1
	Enero	8	2	1
	Febrero	8	3	0
	Marzo	3	0	0
	Abril	4	1	0
	Mayo	8	2	2
	<u> </u>			0
2021	Junio	3	2	1
	Julio	8		
	Agosto	8	1	0
	Septiembre	3	0	0
	Octubre	12	5	1
	Noviembre	3	1	0
	Diciembre	14	2	1
	Enero	10	4	1
	Febrero	5	1	0
	Marzo	5	1	2
	Abril	7	2	2
	Mayo	5	1	0
2022	Junio	6	2	2
2022	Julio	10	4	2
	Agosto	3	0	1
	Septiembre	11	2	4
		5	2	2
	Octubre			
	Noviembre	7	1	2
	Diciembre	9	3	2

ANEXO B: FICHA DE OBSERVACIÓN DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CARRERA GESTIÓN DEL TRANSPORTE FICHA DE OBSERVACIÓN



TEMA: PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI Zona N°: Fecha: Formulario Nº:1 Responsables: SEÑALETICA HORIZONTAL ESPECIFICACIONES GENERALES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Tipo de Via Tramo Dimensiones Observación Principal N^{o} Nombre de la Via Sentido Tipo de Señalizacion Color Separación Desde Hasta Largo (m) Ancho (mm) (mm) 3 4 6 7 8

ANEXO C: FICHA DE OBSERVACIÓN DE SEÑALÉTICA VERTICAL



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO



	Scorery 8	HAMBOR ALE						RRERA GE		CION DE EMPRESA TRANSPORTE VACIÓN	S			DESTION DE TRANSPORTE LI siber de conduce
	A: PLAN ESTRATÉO	GICO PARA	MEJC)RAR	LA SEGU	JRIDAD V	/IAL EN EL CANTÓ	ÓN SALCE	DO, PROVI	NCIA DE COTOPAX	I			Ń
Zona l								<u> </u>	370					
Fecha	onsables:							Formulario	N°:					0 E
Kespo	msanies:													
						5	SEÑALETICA VER	ΓICAL						S
			ESPE	CIFICA	ACIONES	GENERAI	LES			ONES TÉCNICAS				
			Tipo d	de Vía	Tra	amo		Coord	denadas			Observaciones		
N°	Nombre de la Vía	Sentido	Principal	Secundaria	Desde	Hasta	Tipo de señalización	Latitud	Longitud	Ubicación Lateral (Distancia del filo del bordillo) (mm)	Altura (m)	Color de la señalética	Dimensiones (mm)	Observaciones
1														
2														
3														
4						'								

ANEXO D: FICHA DE OBSERVACIÓN DE SEÑALÉTICA VERTICAL

						- ~							
TOLITECH CO.		ELA SUPERIO CULTAD DE A CARRERA		ACIÓN DE	EMPRESA			4	JESTIOI DE TRANSPOI Ul selor fr combo	Z RTE			
TEMA: PLAN E	STRATÉGICO PARA	A MEJORAI		IRIDAD '	VIAL EN E	L CANTO	ÓN SALC	EDO, PR	OVINCIA	DE			
ZONA Nº:													
NOMBRE DE LA V	ÍA EN ESTUDIO:												
DÍA:					SENTID	0:]		
RESPONSABLES:					FECHA:								
			FICH	A DE OB	SERVACI	ÓN DE C	ONTEO	VEHICUL	.AR				
					TIPO	D DE VE	HÍCUL)					
		LIVIA	ANOS	ВС	JSES	CAMI	ONES	мотос	CICLETAS	BICIO	CLETAS	TOTAL DE TRÁFICO	TOTAL DE TRÁFICO EN
HORA	c/15 min	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	EN 15 MIN	UNA HORA
6:00 -7:00													
7:00 - 8:00]
8:00 - 9:00													
9:00 - 10:00													
10:00 - 11:00													
10.00 11.00													
11:00 - 12:00													
12:00 -13:00													
		1	ļ		ļ								

13:00-14:00

14:00 -15:00

15:00 -16:00

16:00 -17:00

17:00 - 18:00

TOTAL

ANEXO E: FICHA PEATONAL

										F	ІСНА Р	EATON	AL												
			TRA	МО	El pe	eatón hac ce	e uso de bra	l paso	El pea	atón trans	ita por l	a acera	Respo	eta las ind semá		es del		uctor ced preferend peat	cia de pa		mo	a o sube vimiento recaucio	sin toma	ır las	
ZONA	Nombre de la Via	SENTIDO	DESDE	HASTA	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	CASI NUNCA	NUNCA	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	CASI NUNCA	NUNCA	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	CASI NUNCA	NUNCA	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	CASI NUNCA	NUNCA	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	CASI NUNCA	NUNCA	Observaciones
ZONA 1	Panamericana	N -S	0+572	0+670		X						X								X				X	La mayoria de peatones transitan por la via con distracciones como el celular
		S - N	0+000	0+104			X			X		X								X				X	
	Vicente Maldonado	S - N	0+397	0+496		X				X									X					X	Los peatones no pueden
ZONA 2	Sucre	E - O	0+163	0+228				X				X								X			Х		transitar normalmente por la acera debido a los obstáculos que se
	24 de Mayo	O -E	1+080	1+160			X				X							X					X		encuentan como letreros de publicidad y de vendedores
	Ricardo Garces	N - S	0+167	0+246			X				X								X				X		ambulantes por lo que no tienen mas opción que transitar por la via.
	Velasco Ibarra	N - S	0+397	0+496			X			X					X					X			X		
ZONA 3		S - N	0+163	0+228			X			X					X					X			X		Los peatones no hacen el
	Calle Latacunga	O - E	1+080	1+160		X				X					X				X				X		uso correcto del paso cebra y no respetan las indicaciones del semáforo
	Belisario Quevedo	O - E	0+781	1+082		X				X					X				X				X		
ZONA 4	Calle Cementerio	N -S	0+176	0+480		X				X					X				X				X		Los peatones que circulan por la via no hacen el uso correcto de la acera no tienen precaución ,ademas
		S - N	0+279	0+616		X				X					X				X				X		utilizan dispositivos de distracción.

ANEXO F: FICHA DE ENTREVISTAS







Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi.

Nombre: Ing. Henry Viteri Tigse.

Cargo Empresarial: Director de Tránsito

Fecha: 24 /11/2022

¿Usted considera que es importante que los conductores y peatones tengan conocimiento acerca de la seguridad vial?

Es sumamente importante de hecho todos los actores viales deberían conocer el tema de seguridad vial, por eso con la nueva reforma de la ley de tránsito establece la obligatoriedad de la enseñanza de temas de seguridad vía desde tempranas edades, razones sumamente importantes.

¿De acuerdo a los datos estadísticos que maneja la mancomunidad de tránsito en conjunto con la policía cual es la principal causa por la cual existen un mayor número de siniestros?

Los accidentes de tránsito han ido variando constantemente con el pasar del tiempo, ahora en la actualidad de acuerdo a las estadísticas que maneja la policía en conjunto con la ant el factor principal de los accidentes es la distracción, seguido de los dispositivos electrónicos como teléfonos, y el tema que no varía es el consumo de licor, esos son los factores que en nuestra provincia son los más recurrentes.

¿El cantón Salcedo cuenta con la señalética y la infraestructura adecuada?

Considero que esta señalizado si de que va a faltar desde luego las ciudades van creciendo la población va aumentando y las necesidades también, en este caso el desarrollo urbanístico conlleva a que se les dote de señalización vial en horizontal como en vertical por lo tanto en algunos sectores si falta la señalización.

¿El mantenimiento de la señalización horizontal y vertical cada qué periodo de tiempo se lo realiza?

En el mantenimiento como tal nosotros tenemos una planificación para los 6 cantones de la provincia de Cotopaxi, al estar ubicaos en la Sede de Salcedo se nos hace más fácil solucionar alguna necesidad de inmediato, periódicamente se realiza una inspección cada 3 meses y se dota de nueva señalización si es necesario.

¿Considera factible implementar un Plan estratégico para mejorar la seguridad vial en el cantón Salcedo?

Considero que si es factible siempre y cuando se trabaje conjuntamente con la mancomunidad de Cotopaxi con nuestra institución pues es la que tiene la competencia y si nos puede ayudar a mejorar nuestra gestión pues bienvenido sea

¿El cantón Salcedo actualmente cuenta con presupuesto para poder implementar un Plan estratégico de Seguridad Vial?

La institución en este caso la mancomunidad de Cotopaxi como tener presupuesto para eso no está planificado

¿La empresa pública de movilidad mancomunidad de Cotopaxi como organismo principal encargado del transporte, tránsito y seguridad vial han realizado campañas de educación vial?

Si justamente el año anterior nuestra institución y la parte de dirección de tránsito adquirió 2 parques lúdicos, entonces la persona que está a cargo de la seguridad vial, el gestor de esa área pues planifica campañas cada 5 o 6 meses con las instituciones educativas y si se generaron en algunas instituciones y en el resto de cantones.



ENTREVISTA N° 2



Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi

Nombre: Mgs. Daniela Karolys Cobo Cargo Empresarial: Gerente General

Fecha: 24 /11/2022

¿Usted considera que es importante que los conductores y peatones tengan conocimiento acerca de la seguridad vial?

Es vital no solo importante por q si los conductores no tienen conocimientos de las normas de la seguridad vía como nosotros esperamos evitar accidentes o tener algún comportamiento en las vías

¿De acuerdo a los datos estadísticos que maneja la mancomunidad de tránsito en conjunto con la policía cual es la principal causa por la cual existen un mayor número de siniestros?

Según las estadísticas generadas por la policía nacional y la ant en los 6 cantones que maneja la mancomunidad la principal causa de accidentes de tránsito o siniestros es conducir en estado etílico, conducir en exceso de velocidad y la distracción al volante como el uso de celular son conductas imprudentes en las vías.

¿El mantenimiento de la señalización horizontal y vertical cada qué periodo de tiempo se lo realiza?

Tenemos un cronograma que lo presenta la dirección de tránsito quien a base del cronograma va atendiendo las necesidades de lo que es señalética vertical y horizontal tenemos una dotación completa anualmente para este caso en particular

¿Considera factible implementar un Plan estratégico para mejorar la seguridad vial en el cantón Salcedo?

Si, sería de gran aporte a la institución ya que si de alguna manera contribuye a disminuir los accidentes dentro del cantón se lo podría aplicar de acuerdo a las estrategias elaboradas.

¿El cantón Salcedo actualmente cuenta con presupuesto para poder implementar un Plan estratégico de Seguridad Vial?

Un presupuesto establecido como tal no ya que no está dentro de un cronograma o planificación.

¿La empresa pública de movilidad mancomunidad de Cotopaxi como organismo principal encargado del transporte, tránsito y seguridad vial han realizado campañas de educación vial?

Si lo han hecho, tienen parques lúdicos que por ejemplo se trabaja generalmente para las escuelas y colegios para tratar temas de seguridad vial.

ANEXO G: PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Los costos de los materiales como tubos galvanizados y letreros de la señalética vertical tienen un costo evidente aplicado por compras públicas de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi.

PRESUPUESTO DE SEÑALIZA	ACIÓN VERTICAL		
		MANTENIMIENTO	IMPLEMENTAR
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	\$ PRECIO UNITARIO	\$ PRECIO UNITARIO
Ceda el Paso R1-2 (750*750mm)	1		186,78
Señalética vertical informativa Hospital (750*750mm)	1		186,78
Señalética vertical advetencia (Hospital) P6-4B (750*750mm)	3		186,78
Señalética vertical : Evacuación SRG-4	1	105,00	
Señalética vertical :No Estacionar R5-1b (750*750mm)	2	105,00	186,78
Señalética vertical de control de velocidad (Zona escolar) ER1-1 (600 x 750 mm)	1		186,78
Señalética vertical de control de velocidad (Zona escolar) ER1-2 (600 x 750 mm)	1		186,78
Señalética vertical de Fin de zona Escolar ER -3 (600 x 750 mm)	1		186,78
Advertencia Anticipada de Escuela El-1 A (750*750mm)	1		186,78
Señalética vertical de parada de bus ER -2 (450*600 mm)	1		138,23
Una Via R2-1I (900*300 mm)	2	35,00	125,00
Aproximación de Redondel P2-17 (600*600 mm)	1	105,00	
Pare R1-1 (750 *750* mm)	2	105,00	160,00
Zona de Amenzas SRG1-V1 (600*800 mm)	1	105,00	
Peatones en la Via P6-1 (750*750)	1		160,00
No Entre R2-7 (600*600 mm)	1	105,00	
Total	21	665	2077,47

ANEXO H: PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Los costos detallados no constan con la mano de obra necesaria, por lo tanto, los valores son de los materiales necesarios como pintura manejados por las compras públicas la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi.

PRESUPUEST	O NETO DE LA SI	EÑALIZACION VIAL H	IORIZONTAL
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (m)	PRECIO UNITARIO	PRECIO GLOBAL\$
Linea Continua Amarilla	98 m	2,4	235,2
Linea Segmentada Blanca	324,7 m	2,4	779,28
Cruce Cebra	379,2 m	19,66	7.455,07
Linea de estacionamiento	62,55 m	2,4	150,12
Parada de Bus	70,36 m	2,4	168,86
Línea de prohibición de estacionamiento en bordillo	400	2.4	050
TOTAL	400 m	2,4	960 9748,532

El presupuesto total de la implementación de la señalización vertical y horizontal en el Cantón San Pedro de Pelileo es de un valor de \$ 12.491,00 USD

ANEXO I: PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

ZONA	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA VÍA	SENTIDO	CANTIDAD (m)	COSTO UNITARIO DE MANTENIMIENTO DE ADOQUINADO	COSTO UNITARIO DE MANTENIMIENTO DE ASFALTO	COSTO UNITARIO DE MANTENIMIENTO DE ACERAS	PRECIO GLOBAL
7 1	Mantenimiento de la	Panamericana	S - N	98		12,64		1238,72
Zona 1	Calzada	Panamericana	N-S	98		12,64		1238,72
	Mantenimiento de	Ricardo Garcés	N-S	95,5	17,16		13,27	2906,065
Zona 2	aceras, Cambio de adoquines,Intervencione s de las aceras con	Sucre	Е-О	64,9	17,16		13,27	1974,907
Zona 2	obstáculos, letreros, productos de venta que impiden la libre	24 de Mayo	O - E	65,6	17,16		13,27	1996,208
	movilidad del peatón	Vicente Maldonado	S-N	98,7	17,16		13,27	3003,441
	Mantenimiento de la calzada y acera	Calle U	О-Е	183			13,27	2428,41
Zona 3	Mantenimiento de la calzada	Panamericana	N-S	200		12,64	13,27	5182
	Mantenimiento de aceras	Panamericana	S-N	200		12,64	13,27	5182
Zona 4	Mantenimiento de la calzada	Belisario Quevedo	О-Е	233	17,16		13,27	7090,19
				TOTAL				32240,661



UNIDAD DE PROCESOS TÉCNICOS Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL

REVISIÓN DE NORMAS TÉCNICAS, RESUMEN Y BIBLIOGRAFÍA

Fecha de entrega: 28 / 06 / 2023

INFORMACIÓN DEL AUTOR/A (S)
Nombres – Apellidos: JESSICA ALEXANDRA CHILUIZA SILVA
JESSICA PAOLA GUATO CASTRO
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Facultad: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Carrera: GESTIÓN DEL TRANSPORTE
Título a optar: LICENCIADA EN GESTIÓN DEL TRANSPORTE
f. Analista de Biblioteca responsable: ING. JOSÉ LIZANDRO GRANIZO ARCOS MGRT.

